



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	TELESECUNDARIA JOSE MARIANO SANCHEZ	NUM. DE OBRA:	BALPGO-29-073-2023		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	TELESECUNDARIA JOSE MARIANO SANCHEZ	CLAVE DE LA ESCUELA:	29ETV0030U		
LOCALIDAD:	SANTIAGO TLACOCHCALCO	FECHA INICIACION:	18 DE SEPTIEMBRE DE	FECHA TERMINACIÓN:	19 DE NOVIEMBRE DE
MUNICIPIO:	TEPEYANCO, TLAXCALA	FECHA INICIO REAL:	18 DE SEPTIEMBRE DE	FECHA TERMINO REAL:	19 DE NOVIEMBRE DE

EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TLACOCHCALCO, MUNICIPIO DE TEPEYANCO, TLAXCALA, EL DIA 22/11/2023 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33 FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
	A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L DESAYUNADOR
OBRA NUEVA					
AMPLIACION					
REHABILITACION	X				
TERMINACION					
PO Y MOBILIARIO	X			X	

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "A" SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA MULTIPANEL, REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA Y OBRA EXTERIOR.

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:			INVERSION EJERCIDA:		
EDIFICIOS:	285.50	M2	CONSTRUCCION	\$	835,233.09
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :		M2	OTROS :	\$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	835,233.09

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACIÓN

AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

NUMERO DE OBRA: BALPGO-29-073-2023
SANTIAGO TLACOCHCALCO, TEPEYANCO, TLAXCALA.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROFRA. ERICA NANCI MESA SORIA

QUE RECIBE A NOMBRE DEL PLANTEL

TELESECUNDARIA JOSE MARIANO SANCHEZ

1.- OBRA CIVIL

1.1.- EDIFICACION

% _____

2.- MOBILIARIO

1.2.- OBRA EXTERIOR

% _____

3.- EQUIPO

1.3.- REP. GENERALES

% **100**


% _____

% _____

% _____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.



FIRMA :

NOMBRE :

LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA.**

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

NOMBRE :

PROFRA. ERICA NANCI MESA SORIA

CARGO :

**ENCARGADO DE LA TELESECUNDARIA JOSE MARIANO
SANCHEZ.**



S. E. P. E.

ESCUELA TELESECUNDARIA
JOSE MARIANO SANCHEZ
CLAVE: 29ETV09300
TLACOCHCALCO TEPEYANCO



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: TELESECUNDARIA JOSE MARIANO SANCHEZ

CLAVE: 29ETV0030U

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "A" SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA MULTIPANEL, REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA Y OBRA EXTERIOR.

CONTRATO N°. BALPGO-29-073-2023

IMPORTE: \$835,233.09

NOMBRE DEL ENCCARGADO (A): PROFRA. ERICA NANCI MESA SORIA

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 22/11/2023

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	1			
2.-	PINTURA VINILICA				
3.-	PINTURA ESMALTE	10	-		Solo se realizo retro multipanel
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

Profra. Erica Nanci Mesa Soria

S. E. P. E.
ESCUELA TELESECUNDARIA
JOSE MARIANO SANCHEZ
CLAVE: 29ETV0030U
ACACXHCALCO TEPIC



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: TELESECUNDARIA JOSE MARIANO SANCHEZ

CCT: 29ETV0030U

FECHA DE EVALUACION: 22 DE NOVIEMBRE DE 2023

NOMBRE DEL ENCUESTADO: DOCENTE PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTÍNEZ, SUPERVISOR DE OBRA DE ITIFE

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EDIFICIO "A" SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA MULTIPANEL, REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA Y OBRA EXTERIOR.

NO DE CONTRATO: BALPGO-29-073-2023

IMPORTE: \$ 835,233.12

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)				
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)				
	PISO (CERAMICO)				
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN				
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)				
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	10	✓		Solo se colocó 16 lámparas nuevas
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)				
12.-	CISTERNA				
13.-	BOMBAS DE AGUA				

ARG. ROBERTO AGUILAR MARTÍNEZ

ENCUESTADOR

Mtra. Erica Nancie H. S. EP. E. TELESECUNDARIA

ENCUESTADO

"JOSE MARIANO SANCHEZ"
CLAVE: 29ETV0030U
LACOCHECALCO TLAXCALTECA

