



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

186

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN AL ÁREA OPERATIVA

Siendo las 12:00 horas del día 27 de abril del 2021, y estando presentes en el plantel Escuela Primaria Lic. Adolfo López Mateos 2da. Etapa, Ubicado en Barrio de Poxtla 2a Sección Magdalena Tlaltelulco, en el Estado de Tlaxcala, las personas cuyos nombres, representaciones y firma que aparecen al final de esta acta, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se elabora la presente acta, para formalizar la Entrega física de los trabajos al Área Operativa, según contrato **POTFAM-29-013-2021**, a cargo de la Empresa **CONSTRUCCIONES TELOXA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. Relativos a la REHABILITACION GENERAL en la PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS 2DA. ETAPA, con CCT: 229DPR0099B en el BARRIO DE POXTLA 2a SECCION, MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA.**

El ITIFE hace entrega en este acto, de y los equipos de instalación permanente, que a continuación se relacionan:

Edificio "A" Sanitarios

Retiro del impermeabilizante, demolición y colocación de entortado, colocación del impermeabilizante, demolición de losa y muro del cubretinacos, retiro de pintura en mal estado, aplanado en plafón, muros y cubretinacos, cambio de muebles sanitarios, limpieza de piso de loseta y azulejo, rehabilitación y desasolve de salidas hidrosanitarias, colocación de accesorios en muebles sanitarios, aplicación de pintura vinílica, en muros, columnas, trabes, y plafones, aplicación de pintura de esmalte alquidal en puertas, colocación de tinacos y la interconexión de los mismos, colocación de bomba.

Edificio "B"

Retiro del impermeabilizante, colocación de entortado, colocación del impermeabilizante, retiro de pintura en mal estado, aplanado en plafón y muros, emboquillado, aplicación de pintura vinílica, en muros, columnas, trabes, y plafones, aplicación de pintura de esmalte alquidal en protecciones metálicas y puertas, mantenimiento en salidas eléctricas, cambio de luminarias fluorescentes.

Edificio "C"

Retiro del impermeabilizante, colocación de entortado, colocación del impermeabilizante, retiro de pintura en mal estado, aplanado en plafón y muros, emboquillado, aplicación de pintura vinílica, en muros, columnas, trabes, y plafones, aplicación de pintura de esmalte alquidal en protecciones metálicas y puertas, mantenimiento en salidas eléctricas, cambio de luminarias fluorescentes.

Edificio "D"

Retiro del impermeabilizante, colocación de entortado, colocación de pretil y chaflan en azotea, colocación del impermeabilizante, retiro de pintura en mal estado, aplanado en plafón y muros, aplicación de pintura vinílica, en muros, columnas, trabes, y plafones aplicación de pintura de esmalte alquidal en protecciones metálicas y barandal, cambio de cancelería, cambio de puertas, cambio de luminarias fluorescentes, mantenimiento en salidas eléctricas, colocación de protecciones metálicas en algunas puertas y ventanas.

Edificio "E"

OPERADO

Pág.1-2

Handwritten signature and initials



Retiro del impermeabilizante, retiro de enladrillado, colocación de entortado, colocación del impermeabilizante, retiro de pintura en mal estado, picado de superficie de muro, aplanado en plafón y muros, aplicación de pintura vinílica, en muros, columnas, trabes, y plafones, aplicación de pintura de esmalte alquidal en protecciones metálicas, cambio de cancelería, cambio de puertas, cambio de luminarias fluorescentes, mantenimiento en salidas eléctricas, colocación de protecciones metálicas en algunas ventanas.

Edificio "F"

Retiro del impermeabilizante, colocación de entortado, colocación del impermeabilizante, aplicación de pintura vinílica, en muros, columnas, trabes, y plafones, aplicación de pintura de esmalte alquidal en protecciones metálicas, cambio de 2 luminarias fluorescentes.

Obra Exterior

Construcción de registro eléctrico, colocación de tubo de pvc, cableado para conexión de edificios, colocación de letrero informativo.

Así como la siguiente documentación:

- Estimaciones
- Planos
- CIT

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

La Dirección del Plantel, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así mismo, deberá observar a lo indicado en la normatividad ambiental durante la operación del plantel.

Previa comprobación por parte del Director del plantel, que el inmueble se encuentra en condiciones de operación, El **Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa** hace entrega de los trabajos descritos, dentro de los términos que rige la norma, a entera satisfacción, para su operación y mantenimiento, en su caso, de conformidad con el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Entrega:

Por el Organismo Responsable de la INFE

Ing. María Guadalupe Rodríguez Yásquez

[Handwritten signature of Ing. María Guadalupe Rodríguez Yásquez]

OPERADO

Recibe:

Director del Plantel



**U. S. E. :
ESC. PRIM. RUR.
JJC ADOLFO LOPEZ MATEOS
CLAVE: 29DPR0099
PCXTLA LA MAGDALENA
TLATEHUJICO, TLAX.**

[Handwritten signature of Mtro. Héctor Octavio Montiel Quintero]

Mtro. Héctor Octavio Montiel Quintero.

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Entrega-Recepción al Área Operativa del Contrato No. **POTFAM-29-013-2021** de fecha 24 de Febrero de 2021.