



“LA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES”

No. Contrato POTFAM-29-058-2021 ✓

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS ANEXO XXI

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número POTFAM-29-058-2021.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tlaxco, Tlaxcala, siendo las 10:00 horas, del día 6 de septiembre de 2021, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en C. Jose Diego Escalante S/N, Tlaxco, Tlaxcala las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

OPERADO

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

Rehabilitación en edificio A: Desmontaje de luminaria fluorescente sin recuperación de 30x120cm, Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros, columnas, travesaños y plafones, Aplicación de pintura esmalte alquídico en protecciones metálicas de ventanas y puertas, Revisión y reparación de salidas de alumbrado (centro), contacto y/o apagador, Colocación de luminaria fluorescente de sobreponer Teura 2x32. Limpieza de vidrios y tabletas por ambas caras, Limpieza general para entrega de obra a cualquier nivel y grado de dificultad.

Rehabilitación edificio B: Desmontaje de luminaria fluorescente sin recuperación de 30x120cm, Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros, columnas, travesaños y plafones, Aplicación de pintura esmalte alquídico en protecciones metálicas de ventanas o puertas, Colocación de protección metálica para ventanas con varillas cuadradas 1/2", Revisión y reparación de salidas de alumbrado (centro), contacto y/o apagador, Colocación de luminaria fluorescente de sobreponer Teura. Limpieza de vidrios y tabletas por ambas caras, Limpieza general para entrega de obra a cualquier nivel y grado de dificultad.

Rehabilitación edificio C: Desmontaje de luminaria fluorescente sin recuperación de 30x120cm. Aplicación de pintura 100% acrílica, Colocación de protección metálica para ventanas con varillas cuadradas 1/2", Revisión y reparación de salidas de alumbrado (centro), contacto y/o apagador, Colocación de luminaria fluorescente de sobreponer: Teura. Limpieza de vidrios y tabletas por ambas caras, Limpieza general para entrega de obra a cualquier nivel y grado de dificultad.

Rehabilitación edificio D: Desmontaje de luminaria fluorescente sin recuperación. Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros, columnas, travesaños y plafones, Colocación de protección metálica para ventanas, Revisión y reparación de salidas de alumbrado (centro), contacto y/o apagador, Colocación de luminaria fluorescente de sobreponer: Teura. Limpieza de vidrios y tabletas por ambas caras, Limpieza general para entrega de obra a cualquier nivel y grado de dificultad

Rehabilitación edificio E: Desmontaje de luminaria fluorescente sin recuperación de 30x120cm. Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros, columnas, travesaños y plafones, Aplicación de pintura esmalte alquídico en protecciones metálicas de ventanas o puertas, Revisión y reparación de salidas de alumbrado (centro), contacto y/o apagador, Colocación de luminaria fluorescente de sobreponer: Teura. Limpieza de vidrios y tabletas por ambas caras, Limpieza general para entrega de obra a cualquier nivel y grado de dificultad.

Obra exterior: Letrero permanente a base de vinil colocado sobre bastidor, Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros y columnas.

No. Contrato POTFAM-29-058-2021 ✓

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número POTFAM-29-058-2021 es de: \$423,145.61, mas el impuesto al valor agregado de \$67,703.30, con un importe total de \$490,848.91 (Cuatrocientos Noventa Mil, Ochocientos Cuarenta Y Ocho pesos 91/100 M.N.) ✓

IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: 19 de abril de 2021 ✓

Fecha de terminación: 04 de julio de 2021 ✓

Plazo de ejecución: 77 (setenta y siete días naturales) ✓

"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: 19 de Abril de 2021 ✓


Fecha de terminación: 06 de septiembre de 2021 ✓

Plazo de ejecución: 141 (Ciento cuarenta y un días naturales) ✓

OPERADO

V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
1 (Uno finiquito)	<u>19 de abril de 2021 a 06 de septiembre de 2021</u>	<u>\$ 423,145.61</u>	<u>\$67,703.30</u>	<u>\$ 490,848.91</u>	
TOTAL		<u>\$ 423,145.61</u>	<u>\$67,703.30</u>	<u>\$ 490,848.91</u>	



OPERADO

No. Contrato POTFAM-29-058-2021 ✓

VI. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

El contratista María de Lourdes Adriana Terán García hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

Rehabilitación en edificio A: Desmontaje de luminaria fluorescente sin recuperación de 30x120cm, Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros, columnas, traveses y plafones, Aplicación de pintura esmalte alquídico en protecciones metálicas de ventanas y puertas, Revisión y reparación de salidas de alumbrado (centro), contacto y/o apagador, Colocación de luminaria fluorescente de sobreponer Teura 2x32. Limpieza de vidrios y tabletas por ambas caras, Limpieza general para entrega de obra a cualquier nivel y grado de dificultad.

Rehabilitación edificio B: Desmontaje de luminaria fluorescente sin recuperación de 30x120cm, Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros, columnas, traveses y plafones, Aplicación de pintura esmalte alquídico en protecciones metálicas de ventanas o puertas, Colocación de protección metálica para ventanas con varillas cuadradas 1/2", Revisión y reparación de salidas de alumbrado (centro), contacto y/o apagador, Colocación de luminaria fluorescente de sobreponer Teura. Limpieza de vidrios y tabletas por ambas caras, Limpieza general para entrega de obra a cualquier nivel y grado de dificultad.

Rehabilitación edificio C: Desmontaje de luminaria fluorescente sin recuperación de 30x120cm. Aplicación de pintura 100% acrílica, Colocación de protección metálica para ventanas con varillas cuadradas 1/2", Revisión y reparación de salidas de alumbrado (centro), contacto y/o apagador, Colocación de luminaria fluorescente de sobreponer: Teura. Limpieza de vidrios y tabletas por ambas caras, Limpieza general para entrega de obra a cualquier nivel y grado de dificultad.

Rehabilitación edificio D: Desmontaje de luminaria fluorescente sin recuperación. Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros, columnas, traveses y plafones, Colocación de protección metálica para ventanas, Revisión y reparación de salidas de alumbrado (centro), contacto y/o apagador, Colocación de luminaria fluorescente de sobreponer: Teura. Limpieza de vidrios y tabletas por ambas caras, Limpieza general para entrega de obra a cualquier nivel y grado de dificultad.

Rehabilitación edificio E: Desmontaje de luminaria fluorescente sin recuperación de 30x120cm. Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros, columnas, traveses y plafones, Aplicación de pintura esmalte alquídico en protecciones metálicas de ventanas o puertas, Revisión y reparación de salidas de alumbrado (centro), contacto y/o apagador, Colocación de luminaria fluorescente de sobreponer: Teura. Limpieza de vidrios y tabletas por ambas caras, Limpieza general para entrega de obra a cualquier nivel y grado de dificultad.

Obra exterior: Letrero permanente a base de vinil colocado sobre bastidor, Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros y columnas.

VII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"

Pág.3-4

No. Contrato POTFAM-29-058-2021 ✓

VIII. ENTREGA DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualesquiera otras responsabilidades en que hubiere incurrido consistente en FIANZA 21A58802 FOLIO 1509424 expedida por Afianzadora DORAMA, INSTITUCIONES DE GARANTÍAS S.A. DE C.V.

ORGANISMO ESTATAL

[Handwritten signature]
Arq. Laura García Torres
Organismo Responsable de la INFE

CONTRATISTA

[Handwritten signature]
María de Lourdes Adriana Terán García
Representante Legal Empresa

TESTIGOS

[Handwritten signature]
Prudencia Carrasco Ramírez
Representante del CEPS o Comité de
Mejoramiento de la INFE
Testigo

[Handwritten signature]
ING. ALBERTO PALESTINA MORENO
Arq. Homero Luis Barrotocio Suarez
Coordinador Estatal INIFED
Testigo

OPERADO

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"**

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Recepción Física del Contrato No. POTFAM-29-058-2021 de fecha 14 de abril de 2021. ✓