



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027



SEPE

USET

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

TLAXCALA, TLAX., 27 DE AGOSTO DE 2025

OFICIO NO.D.I.E./0933/2025



ARQ. MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
TLAXCALA, TLAX.
PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo, así mismo comunicarle a usted que la Coordinación de Educación Inicial perteneciente a la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala (USET) cuenta con la autorización de \$ 1,025,400.00 (Un millón veinticinco mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), de los cuales \$995,533.98 (Novecientos noventa y cinco mil quinientos treinta y tres pesos 98/100 M.N), corresponden a la ejecución de trabajos solicitados para los 6 CAI'S y \$29,866.02 (Veintinueve mil ochocientos sesenta y seis pesos 02/100 M.N) para el 3% de gastos indirectos por supervisión de obra, dentro del **Programa Expansión de la Educación Inicial para el ejercicio fiscal 2025**, de acuerdo al numeral 3.4.1.2. Aplicación y al Plan Anual de Trabajo (PAT) validado por la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial (DGGEyET), para llevar a cabo 13 trabajos en la ejecución de los recursos asignados a las siguientes actividades programadas por los 6 CAI'S identificadas dentro de la partida presupuestal 61203 Ampliación y Rehabilitación de las Construcciones no Habitacionales, considerando el Acuerdo número 05/02/25 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Expansión de la Educación Inicial para el ejercicio fiscal 2025., publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 17 de febrero de 2025 y los Procedimientos de Adjudicación de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas vigente.

• CAI 1

CONCEPTO	IMPORTE
Impermeabilización.	
Se requiere impermeabilización con vida útil de 5 años como mínimo, de los edificios A, B, C, sala neuromotora de lactantes y salón de maternal 3C cubriendo un área total aproximada de edificio A 520m2, Edificio C 200 m2, Sala Neuromotora 40 m2, Sala Maternal 3C 80m2, Total de 1340 m2	285,436.89
3 % de gastos Indirectos de Supervisión	8,563.11
Total	\$294,000.00

• CAI 2

CONCEPTO	IMPORTE
Impermeabilización.	
Impermeabilización de los edificios (B y C), retiro y colocación de impermeabilizante de membrana prefabricada en el edificio B y C (aula).	97,087.38
3 % de gastos Indirectos de Supervisión	2,912.62
Total	\$100,000.00
Rehabilitación de domos y techos de policarbonato.	





Se requiere cambio debido a que presentan goteras en el área de la alberca de 8X1.10 metros.	29,126.21
3 % de gastos Indirectos de Supervisión	873.79
Total	\$30,000.00
Rehabilitación para área de juego.	
Cambio y colocación de la alfombra tipo pasto sintético para jardín, adecuados a la edad de 1 a 3 años.	58,252.43
3 % de gastos Indirectos de Supervisión	1,747.57
Total	\$60,000.00

• CAI 3

CONCEPTO	IMPORTE
Impermeabilización.	
Se requiere el mantenimiento del edificio B para evitar alguna filtración por la próxima temporada de lluvias.	58,252.43
3 % de gastos Indirectos de Supervisión	1,747.57
Total	\$60,000.00
Rehabilitación para área de juego.	
Se requiere colocación de pasto sintético en el área de juegos de los maternales y la sustitución de juegos acorde a la edad de los niños.	95,145.63
3 % de gastos Indirectos de Supervisión	2,854.37
Total	\$98,000.00

• CAI 4

CONCEPTO	IMPORTE
Rehabilitación de domos y techos de policarbonato.	
Rehabilitación de domo para el área neuromotora, lo que permitirá mayor iluminación en la sala de 3X3 metros.	9,708.74
3 % de gastos Indirectos de Supervisión	291.26
Total	\$10,000.00
Cambio de losetas en pisos y muros de las salas educativas.	
Cambio de losetas, de los pisos de las salas de maternal 1B, 2b, lactantes 3a y 3b.	97,087.38
3 % de gastos Indirectos de Supervisión	2,912.62
Total	\$100,000.00
Rehabilitación para área de juego	
Tapiz 56 m2 de área de movimiento libre, con piso de vinil, para seguridad de niñas y niños.	14,563.11
3 % de gastos Indirectos de Supervisión	436.89
Total	\$15,000.00

• CAI 5

CONCEPTO	IMPORTE
Cambio de losetas en pisos y muros de las salas educativas.	





TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027



SEPE

USET

Suministro y Colocación de piso laminado para la sala de maternal 2ª, ya que por ser térmico ayuda a mantener la temperatura cálida para los NN.	14,563.11
3 % de gastos Indirectos de Supervisión	436.89
Total	\$15,000.00

- CAI 6

CONCEPTO	IMPORTE
Cambio de tazas de baño para niñas y niños, mingitorios de cerámica, lavabos, herrajes y llaves.	
Cancelación y restauración de 3 mingitorios por W.C. (tazas de baño para niñas y niños, para la salas de maternal 1, 2A y 2B).	37,281.55
3 % de gastos Indirectos de Supervisión	1,118.45
Total	\$38,400.00
Cambio de losetas en pisos y muros de las salas educativas.	
Suministro y Colocación de piso térmico laminado y que brinde un ambiente térmico para niñas y niños (sala de maternal 1, 2A y 2B).	160,194.17
3 % de gastos Indirectos de Supervisión	4,805.83
Total	\$165,000.00
Rehabilitación para área de juego	
Suministro y Colocación de pasto sintético medidas 15 X 8 metros para el área de juegos, brindando seguridad en el tránsito de niñas y niños.	38,834.95
3 % de gastos Indirectos de Supervisión	1,165.05
Total	\$40,000.00

Se anexa un CD que contiene las Reglas de Operación del Programa Expansión de la Educación Inicial para el ejercicio fiscal 2025, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 17 de febrero del 2025, así como copia fotostática de requisiciones emitidas por los 6 CAI'S en mención y de oficio de suficiencia presupuestal No. DA y F/1620/2025, emitido por el Lic. René Suárez Suárez, Director de Administración y Finanzas de la USET.

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
ARQ. CLAUDIA IVETTE BALBOA HERNÁNDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Vo.Bo.

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
MTRO. OMAR CUATLANQUIZ AVILA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

Ccp Dr. Homero Meneses Hernández. – Secretario de Educación Pública y Director General de la USET. – Para su conocimiento

Ccp Mtro. Omar Cuatlanquiz Avila. - Director de Planeación Educativa. – Para su conocimiento.

Ccp Lic. Luz Guadalupe Mata Lara. – Coordinadora de Educación Inicial. – Para su conocimiento

Ccp. Archivo.- folio 1401

CIPH/mba



Carretera Federal Libre Tlaxcala – Puebla, Km. 1.5 Int. 5,
Col. Las Ánimas, Tlaxcala, C.P. 90030
Tel. 246 462 3600 ext. 1408



REQUISICIÓN DE SERVICIO

HOJA	1	DE	1
FECHA	09/07/2025		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL

EJERCICIO: 2025

AREA SOLICITANTE: COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL

NÚMERO PROG.	DETALLE DEL SERVICIO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		IMPORTE [INCLUYE IVA]
					SOLICITADA	AUTORIZADA	
1	Impermeabilización. Se requiere impermeabilización con vida útil de 5 años como mínimo, de los edificios a,b,c sala neuromotora de lactantes y salón de maternal 3c, cubriendo un área total aproximada de edificio A 520m2, edificio B 500m2, Edificio C 200m2, Sala Neuromotor 40m2, Sala Maternal 3C 80m2, TOTAL DE 1340m2 CAI 1	P001	61203	SERVICIO	1	GASTOS DE SERVICIO	\$ 285,436.89
						GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 8,563.11
2	Impermeabilización. Impermeabilización de los edificios (B y C), retiro y colocación de impermeabilizante de membrana prefabricada en el edificio B y C, (aula). CAI 2	P001	61203	SERVICIO	1	GASTOS DE SERVICIO	\$ 97,087.38
						GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 2,912.62
3	Impermeabilización. Se requiere el mantenimiento del edificio B para evitar alguna filtración por la proxima temporada de lluvias. CAI 3	P001	61203	SERVICIO	1	GASTOS DE SERVICIO	\$ 58,252.43
						GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 1,747.57

JUSTIFICACION Y OBSERVACIONES:

ES NECESARIO PARA CUBRIR LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN , ASI COMO PARA PREVENIR Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NÚM. 1, 2 Y 3. DEL PEEI 2025.

SEPE
SECRETARIA DE EDUCACION
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
ABDOLAZO VILLALBA HERNANDEZ PALAFOX
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

AUTORIZA:
LIC. RENE SUAREZ SUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REQUISICIÓN DE SERVICIO

HOJA	1	DE	1
FECHA	09/07/2025		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL

2025

EJERCICIO:

AREA SOLICITANTE: COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL

NÚMERO PROG.	DETALLE DEL SERVICIO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		IMPORTE [INCLUYE IVA]
					SOLICITADA	AUTORIZADA	
1	Rehabilitación de domos y techos de policarbonato. Se requiere cambio debido a que presentan goteras en el area de la alberca de 8X1.10 metros. CAI 2	P001	61203	SERVICIO	1	GASTOS DE SERVICIO	\$ 29,126.21
2	Rehabilitación de domos y techos de policarbonato. domo para el area neuromotora, lo que permitira mayor iluminación en la sala de 3X3 metros. CAI 4	P001	61203	SERVICIO	1	GASTOS DE OPERACIÓN GASTOS DE SERVICIO	\$ 873.79 \$ 9,708.74
						GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 291.26

JUSTIFICACION Y OBSERVACIONES:

ES NECESARIO PARA CUBRIR LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN, ASI COMO PARA PREVENIR Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NUM. 2 Y 4 DEL PEEI 2025.

COORDINADORA DE EDUCACIÓN INICIAL
LIC. LUZ GUERRA GONZALEZ
COORDINADORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA

JEFA DE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
ARO. CLAUDIA IVETTE HERNANDEZ PALAFOX

AUTORIZA:

LIC. RENE SUAREZ SUAREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ELABORO: Osvaldo Paredes Q.

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa

REQUISICIÓN DE SERVICIO

1	DE	1
09/07/2025		

HOJA

FECHA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL

EJERCICIO: 2025

AREA SOLICITANTE: COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL

NÚMERO PROG.	DETALLE DEL SERVICIO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		IMPORTE (INCLUYE IVA)
					SOLICITADA	AUTORIZADA	
1	Cambio de tazas de baño para niñas y niños, mingitorio de cerámica, lavabos, herrajes y llaves. Cancelación y restauración de 3 mingitorios por W.C (tazas de baño para niñas y niños, para la salas de maternal 1, 2A y 2B). CAI 6	P001	61203	SERVICIO	1		\$ 37,281.55 \$ 1,118.45

JUSTIFICACION Y OBSERVACIONES:

ES NECESARIO PARA CUBRIR LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN, ASI COMO PARA PREVENIR Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NÚM. 6 DEL PEEI 2025.

AUTORIZA:
LIC. RENE SUAREZ SUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA:
LIC. RENE SUAREZ SUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ELABORO: Osvaldo Paredes

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

REQUISICIÓN DE SERVICIO

HOJA 1 DE 1
FECHA 09/07/2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL

2025

EJERCICIO:


AREA SOLICITANTE: COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL

NÚMERO PROG.	DETALLE DEL SERVICIO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		IMPORTE (INCLUYE IVA)
					SOLICITADA	AUTORIZADA	
1	Cambio de losetas en pisos y muros de las salas educativas. Cambio de losetas, de los pisos de las salas de maternal 1B,2b, lactantes 3a y 3b. CAI 4	P001	61203	SERVICIO	1		\$ 97,087.38
2	Cambio de losetas en pisos y muros de las salas educativas. Suministro y colocación de piso laminado para la sala de maternal 2A, ya que por ser térmico ayuda a mantener la temperatura caída para los NN. CAI 5	P001	61203	SERVICIO	1		\$ 2,912.62
3	Cambio de losetas en pisos y muros de las salas educativas. Suministro y colocación de piso térmico laminado y que brinde un ambiente térmico para niñas y niños (sala de maternal 1,2A y 2B). CAI 6	P001	61203	SERVICIO	1		\$ 14,563.11
							\$ 436.89
							\$ 160,194.17
							\$ 4,805.83

JUSTIFICACION Y OBSERVACIONES:

ES NECESARIO PARA CUBRIR LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL DEL PEEI 2025, ASI COMO PARA PREVENIR Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NUM. 4, 5 Y 6.


COORDINADORA DE EDUCACIÓN INICIAL
LIC. LIZ GUERRERO MARTINEZ
COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL


UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
ARQ. OSCAR VÉTEZ HERNÁNDEZ PALAFOX DE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

AUTORIZA:

LIC. RENE SUAREZ SUAREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ELABORO: Osvaldo Paredes O.

COORDINACIÓN
DE
EDUCACIÓN INICIAL

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa

REQUISICIÓN DE SERVICIO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL

EJERCICIO: 2025

HOJA 1 DE 1

FECHA 09/07/2025

AREA SOLICITANTE: COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL

NÚMERO PROG.	DETALLE DEL SERVICIO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		IMPORTE [INCLUYE IVA]
					SOLICITADA	AUTORIZADA	
1	Rehabilitación para área de juego. (cambio y colocación) de la alfombra tipo pasto sintético para jardín, adecuados a la edad de 1 a 3 años. CAI 2	P001	61203	SERVICIO	1		\$ 58,252.43
2	Rehabilitación para área de juego. Se requiere colocación de pasto sintético en el área de juegos de los maternos y la sustitución de juegos acorde a la edad de los niños. CAI 3	P001	61203	SERVICIO	1		\$ 1,747.57
3	Rehabilitación para área de juego. Tapizar 56m2 de área de movimiento libre, con piso de vinil, para seguridad de niñas y niños. CAI 4	P001	61203	SERVICIO	1		\$ 95,145.63
4	Rehabilitación para área de juego. Suministro y colocación de pasto sintético medidas 15 x 8 metros para el área de juegos, brindando seguridad en el tránsito de niñas y niños. CAI 5	P001	61203	SERVICIO	1		\$ 2,854.37
							\$ 14,563.11
							\$ 436.89
							\$ 38,834.95
							\$ 1,165.05
JUSTIFICACION Y OBSERVACIONES:							
ES NECESARIO PARA CUBRIR LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN, ASI COMO PARA PREVENIR Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NÚM. 2, 3, 4 Y 6. DEL PEEI 2025.							

COORDINACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

LIC. LUZ GUERRERO

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

ARQ. CLAUDIA IVETTE HERNÁNDEZ PALAFOX

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

AUTORIZA:

LIC. RENE SUAREZ SUAREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Dirección General
Dirección de Administración y Finanzas

Oficio No. DAF/1620/2025

Tlaxcala, Tlax., a 25 de agosto de 2025

Asunto: Carta de Suficiencia Presupuestal
Obra: Programa Expansión de la Educación Inicial
Para el Ejercicio Fiscal 2025

Arq. Claudia Ivette Palafox Hernández


Jefe del Departamento de Infraestructura y Equipamiento

Estimada:

En atención al oficio D.I.E./0906/2025, mediante el cual solicita suficiencia presupuestal de la partida 61203 "Ampliación y Rehabilitación Integral de las Construcciones no Habitacionales, correspondiente al Programa Expansión de la Educación Inicial para el ejercicio 2025 al respecto, con fundamento en el artículo 20 fracción III y X del Reglamento Interior de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, se informa que, de acuerdo al Programa Anual de Trabajo 2025, que presentó el Programa Federal, se acredita que cuenta con la suficiencia presupuestal en específico a las siguientes acciones

CAI 1	
CONCEPTO	IMPORTE
Impermeabilización.	
Se requiere impermeabilización con vida útil de 5 años como mínimo, de los edificios A, B, C, sala neuromotora de lactantes y salón de maternal 3C cubriendo un área total aproximada de edificio A 520m2, Edificio C 200 m2, Sala Neuromotora 40 m2, Sala Maternal 3C 80m2, Total de 1340 m2	\$ 285,436.89
3% de gastos Indirectos de Supervisión	\$ 8,563.11
Total	\$ 294,000.00






CAI 2	
CONCEPTO	IMPORTE
Impermeabilización.	
Impermeabilización de los edificios (B y C), retiro y colocación de impermeabilizante de membrana prefabricada en el edificio B y C (aula).	\$ 97,087.38
3% de gastos Indirectos de Supervisión	\$ 2,912.62
Total	\$ 100,000.00
Rehabilitación de domos y techos de policarbonato.	
Se requiere cambio debido a que presentan goteras en el área de la alberca de 8x1.10 metros	\$ 29,126.21
3% de gastos Indirectos de Supervisión	\$ 873.79
Total	\$ 30,000.00
Rehabilitación para área de juego.	
Cambio y colocación de la alfombra tipo pasto sintético para jardín, adecuados a la edad de 1 a 3 años.	\$ 58,252.43
3% de gastos Indirectos de Supervisión	\$ 1,747.57
Total	\$ 60,000.00

CAI 3	
CONCEPTO	IMPORTE
Impermeabilización.	
Se requiere el mantenimiento del edificio B para evitar alguna filtración por la próxima temporada de lluvias.	\$ 58,252.43
3% de gastos Indirectos de Supervisión	\$ 1,747.57
Total	\$ 60,000.00
Rehabilitación para área de juego.	
Se requiere colocación de pasto sintético en el área de juegos de los maternos y la sustitución de juegos acorde a la edad de los niños.	\$ 95,145.63
3% de gastos Indirectos de Supervisión	\$ 2,854.37
Total	\$ 98,000.00

CAI 4	
CONCEPTO	IMPORTE
Rehabilitación de domos y techos de policarbonato.	
Rehabilitación de domo para el área neuromotora, lo que permitirá mayor iluminación en la sala de 3X3 metros.	\$ 9,708.74
3% de gastos Indirectos de Supervisión	\$ 291.26
Total	\$ 10,000.00
Cambio de losetas en pisos y muros de las salas educativas.	
Cambio de losetas, de los pisos de las salas de maternal 1B, 2b, lactantes 3a y 3b.	\$ 97,087.38





acciones programadas a los 6 CAI'S, mediante los Procedimientos de Adjudicación señalados por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Para los fines que haya lugar, se extiende la presente a los 25 días del mes de agosto del año dos mil veinticinco.

Atentamente



Lic. René Suárez Suárez
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
Director de Administración y Finanzas
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

c.c.p. Mtro. Omar Cuatlanquiz Ávila. - Director de Planeación Educativa
c.c.p. Archivo.


Elgior Zamora López Romero


Mariana Rodríguez Becerra





TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027



SEPE

USET

3% de gastos Indirectos de Supervisión	\$ 2,912.62
Total	\$ 100,000.00
Rehabilitación para área de juego	
Tapiz 56 m2 de área de movimiento libre, con piso de vinil, para seguridad de niñas y niños.	\$ 14,563.11
3% de gastos Indirectos de Supervisión	\$ 436.89
Total	\$ 15,000.00

CAI 5	
CONCEPTO	IMPORTE
Cambio de losetas en pisos y muros de las salas educativas.	
Suministro y Colocación de piso laminado para la sala de maternal 2°, ya que por ser térmico ayuda a mantener la temperatura cálida para los NN.	\$ 14,563.11
3% de gastos Indirectos de Supervisión	\$ 436.89
Total	\$ 15,000.00

CAI 6	
CONCEPTO	IMPORTE
Cambio de tazas de baño para niñas y niños, mingitorios de cerámica, lavabos, herrajes y llaves.	
Cancelación y restauración de 3 mingitorios por W.C. (tazas de baño para niñas y niños, para la salas de maternal 1, 2A y 2B).	\$ 37,281.55
3% de gastos Indirectos de Supervisión	\$ 1,118.45
Total	\$ 38,400.00
Cambio de losetas en pisos y muros de las salas educativas.	
Suministro y Colocación de piso térmico laminado y que brinde un ambiente térmico para niñas y niños (sala de maternal) 1, 2A y 2B).	\$ 160,194.17
3% de gastos Indirectos de Supervisión	\$ 4,805.83
Total	\$ 165,000.00
Rehabilitación para área de juego	
Suministro y Colocación de pasto sintético medidas 15 X 8 metros para el área de juegos, brindando seguridad en el tránsito de niñas y niños.	\$ 38,834.95
3% de gastos Indirectos de Supervisión	\$ 1,165.05
Total	\$ 40,000.00

A razón de lo anterior, no existe ningún inconveniente para extender la presente CARTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, para que inicie con la gestión del convenio de colaboración entre la Unidad De Servicios Educativos Del Estado De Tlaxcala (USET) y el Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE) en la ejecución de los recursos asignados a las siguientes



Carretera Federal Libre Tlaxcala – Puebla, Km. 1.5 Int. 5,
Col. Las Ánimas, Tlaxcala, C.P. 90030
Tel. 246 462 3600 ext. 0000

