

DIRECCIÓN DE PROFESIONES Y EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

TLAXCALA, TLAX., 10 DE JUNIO DE 2026

OFICIO NO. DPEMSS/INFRA/111/2026

ASUNTO: Alcance a la programación
de recursos FAM Potenciado 2026.

ARQ. MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
P R E S E N T E



0895

En alcance al oficio número DPEMSS/INFRA/110/2026, de fecha 09 de junio de 2026, mediante el cual se informó la programación de los recursos correspondientes a la primera ministración del programa Remanentes del FAM Potenciado 2026, y derivado de la solicitud presentada mediante oficio número UPTREP/REC/092/2026, de fecha 08 de junio de 2026, suscrito por el Rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, me permito solicitar atentamente se realice una adecuación a la propuesta de distribución de los recursos asignados al nivel de Educación Superior.

En ese sentido, del monto total asignado a dicho nivel, por la cantidad de \$12,059,846.86 (Doce millones cincuenta y nueve mil ochocientos cuarenta y seis pesos 86/100 M.N.), se solicita que se considere una asignación de \$1,610,000.00 (Un millón seiscientos diez mil pesos 00/100 M.N.) para atender las necesidades prioritarias de infraestructura de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente (UPTREP), consistentes en:

1. Impermeabilización del Centro de Información y Documentación y del área administrativa, que comprende aproximadamente 1,500 m² de superficie (800 m² del Centro de Información y Documentación y 700 m² del área administrativa), así como la atención de los daños ocasionados por las recientes lluvias.
2. Suministro de 300 m² de piso cerámico para diversas áreas del edificio UD2, con el propósito de sustituir el material deteriorado y prevenir riesgos para la comunidad universitaria.

Lo anterior, en virtud de que las afectaciones derivadas de las condiciones climatológicas han generado filtraciones y deterioro en la infraestructura física de la institución, representando un riesgo para la integridad de estudiantes, personal docente, administrativo y usuarios en general.

En consecuencia, se solicita que el importe restante, por la cantidad de \$10,449,846.86 (Diez millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil ochocientos cuarenta y seis pesos 86/100 M.N.), se mantenga destinado al proyecto de



construcción y equipamiento de la alberca de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx), conforme a lo señalado en el oficio de referencia.

La presente propuesta permitirá atender de manera inmediata una necesidad prioritaria de conservación y seguridad de la infraestructura educativa, sin dejar de impulsar el fortalecimiento de los espacios deportivos de educación superior en el estado.

Se anexa copia del oficio número UPTREP/REC/092/2026, para los efectos administrativos conducentes.

Sin otro particular, agradezco la atención brindada a la presente y le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE



DIRECCIÓN DE PROFESIONES Y
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
TLAXCALA, TLAX.

LIC. SANDRA MORELOS ARELLANO
DIRECTORA

Ccp. Dr. Homero Meneses Hernández Secretario de Educación Pública del Estado y Director General de la USET.- Para su superior conocimiento.

Ccp. Archivo

SMA/sist



Carretera Federal Libre Tlaxcala - Puebla, Km. 1.5 Int. 5,
Col. Las Ánimas, Tlaxcala, C.P. 90030
Tel. 246 4623600 ext. 2101



SEPE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO

USET
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA

"2026, Año de Margarita Maza Parada"

HUEYOTLIPAN, TLAX., A 08 DE JUNIO DE 2026.

OFICIO: UPTREP/REC/092/2026.

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

LIC. LORENA CUÉLLAR CISNEROS
GOBERNADORA DEL ESTADO DE TLAXCALA
PRESENTE

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y, al mismo tiempo, me permito solicitar de manera urgente su valioso apoyo para llevar a cabo el cambio de **IMPERMEABILIZANTE EN EL INMUEBLE DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN, ASÍ COMO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA**, además de la restauración de los daños generados por factores climáticos.

Lo anterior se **DERIVA DE LAS INTENSAS LLUVIAS QUE SE HAN PRESENTADO RECIENTEMENTE**, las cuales han provocado filtraciones severas en la cubierta, generando humedad acumulada que ha comenzado a afectar de manera directa los elementos constructivos, particularmente el plafón. Esta situación **REPRESENTA UN RIESGO INMINENTE, YA QUE EXISTE LA POSIBILIDAD DE DESPRENDIMIENTO DEL PLAFÓN**, lo que podría ocasionar accidentes y poner en peligro la integridad física del personal administrativo, estudiantes y usuarios en general.

De igual manera, se solicita el **SUMINISTRO DE 300 M² DE PISO CERÁMICO**, con la finalidad de realizar el reemplazo del material existente en el edificio UD2, debido al desgaste considerable y desprendimiento (levantamiento) en diversas áreas, lo cual representa un riesgo constante de accidentes para los usuarios y afecta el correcto funcionamiento del inmueble.

c.c.p.- ARCHIVO



"2026, Año de Margarita Maza Parada"

Sin otro particular, y dada la naturaleza del riesgo expuesto, agradezco de antemano la atención inmediata que se sirva brindar a la presente solicitud.

1.-IMPERMEABILIZACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.

800 m2 de área a impermeabilizar centro de información y documentación

700 m2 de área administrativa

2.- SUMINISTRO DE PISO CERÁMICO


300 m2 de piso cerámico en diversas áreas del edificio UD2

PRESUPUESTO



IMPERMEABILIZACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN, ÁREA DE SERVICIO ADMINISTRATIVO				
1. LIMPIEZA, RETIRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN IMPERMEABILIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	TOTAL
Limpieza del área de trabajo, sellado de grietas, fisuras y bajadas de agua, retiro de material existente y colocación de impermeabilizante Marca FesterMIP 10 APP PS 4.0 Gravilla Roja, sistema Impermeable incluye: mano 1.1 de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	2000	535	1.070.000,00
			TOTAL	1.070.000,00
RETIRO Y SUMINISTRO DE PISO CERÁMICO EN EL EDIFICIO UD2				
1. RETIRO Y SUMINISTRO DE PISO CERÁMICO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	TOTAL
suministro y colocacion de piso cerámico de formato 60x60 cm. crema marfil claro interceramic o similar en características y calidad, en área de proyecto, asentado con cemento crest o' pega azulejo y emboquillado con cemento blanco, incluye : cortes, desperdicios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su 1.1 ejecución.	M3	750	720	540.000,00
			TOTAL	540.000,00
			TOTAL	1.610.000,00

c.c.p.- ARCHIVO

REPORTE FOTOGRÁFICO

 Agujeros y desprendimiento del material	Áreas con desprendimiento de material impermeabilizante.
 FISURAS	Presencia de fisuras y grietas en el impermeabilizante existente.


c.c.p.- ARCHIVO

HUMEDAD 	Evidencia de filtraciones en losa y alrededor. -Zonas con acumulación de humedad.
DESGASTE DE MATERIAL 	Daños visibles por efectos de intemperismo.
DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL 	
	Áreas críticas que requieren intervención inmediata. DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL

c.c.p.- ARCHIVO




c.c.p.- ARCHIVO



Filtración de agua en diferentes áreas como en rectoría




RESIDUOS DE PLAFÓN POR HUMEDAD



Deterioro en plafón debido a filtraciones de agua y daños en oficina de Dirección. /

c.c.p.- ARCHIVO

"2026, Año de Margarita Maza Parada"



filtración de agua y humedad en el área de laboratorio de cómputo.

PISO CERÁMICO	
FOTOGRAFÍA	INFORME
	Desgaste general en piso cerámico por uso continuo.

c.c.p.- ARCHIVO



Desprendimiento
losetas cerámicas.

de



Superficie con fisuras y
daños visibles.

c.c.p.- ARCHIVO



Piezas cerámicas
fracturadas en el área de
tránsito.

**FRÁCTURA DE PIEZAS
CERÁMICAS**



Áreas con pérdida de
adherencia del
recubrimiento.

PÉRDIDA DE ADHERENCIA

c.c.p.- ARCHIVO



Deterioro en juntas y separación entre piezas.

FRACTURA DE PIEZAS CERÁMICAS



Condiciones generales del piso con afectaciones en distintas zonas.

DESPRENDIMIENTO DE LOSETA

c.c.p.- ARCHIVO