

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA	NUM. DE OBRA:	BALPOT-29-024-2022
NOMBRE DE LA ESCUELA:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA	CLAVE DE LA ESCUELA:	29EUT0001Z
LOCALIDAD:	EL CARMEN XALPATLAHUAYA	FECHA INICIACION:	19 DE DICIEMBRE DE 2022
MUNICIPIO:	HUAMANTLA	FECHA TERMINACION:	25 DE DICIEMBRE DE 2022
		FECHA INICIO REAL:	19 DE DICIEMBRE DE 2022
		FECHA TERMINO REAL:	24 DE FEBRERO DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN XALPATLAHUAYA, MUNICIPIO DE HUAMANTLA, EL DIA 14 DE MARZO DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: REMANENTES FAM POTENCIADO 2022 AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
	A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L DESAYUNADOR
OBRA NUEVA					
AMPLIACION					
REHABILITACION	X				
TERMINACION					
EQUIPO Y MOBILIARIO		X		X	

LOCALES EDUCATIVOS: MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE DE EDIFICIO "F", REHABILITACION DE DOMIO EN EDIFICIO "C", SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA EN EDIFICIO "T" Y OBRA EXTERIOR, SUSTITUCIÓN DE LONARIA Y PINTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA Y LAMINA DE ESTACIONAMIENTO.

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:	INVERSION EJERCIDA:
EDIFICIOS: M2	CONSTRUCCION \$ 1,963,452.50
PAVIMENTOS: M2	OBRA EXTERIOR: \$
OTROS: M2	OTROS: \$
SUP. TERRENO: M2	TOTAL: \$ 1,963,452.50

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**PROF. MARCO ANTONIO CASTILLO HERNÁNDEZ**  
**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA**

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

- 1.- OBRA CIVIL
- 1.1.- EDIFICACION
- 1.2.- OBRA EXTERIOR
- 1.3.- REP. GENERALES
- 2.- MOBILIARIO
- 3.- EQUIPO

100

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :

NOMBRE :

LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO :

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

FIRMA :

NOMBRE:

PROF. MARCO ANTONIO CASTILLO HERNÁNDEZ

CARGO :

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA.

GOBIERNO DEL ESTADO  
DE TLAXCALA  
RECIBE POR LA ESCUELA :  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
DE TLAXCALA  
RECTORIA

**EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA**


**ANEXO 10**


NOMBRE DE LA ESCUELA: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA  
 CCI: 29EUT00017  
 FECHA DE EVALUACION: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE DEL ENCUESTADO: \_\_\_\_\_  DOCENTE  PADRE DE FAMILIA  
 NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: \_\_\_\_\_  
 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE TEGAMINBRE DE EDIFICIO Y REHABILITACION DE DOMO EN EDIFICIO "C", SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA EN EDIFICIO "T" Y OBRA EXTERIOR, SUSTITUCIÓN DE LOMARÍA Y PINTURA EN ESTRUCTURA  
 No. DE CONTRATO: BALPOT-29-024-2022  
 IMPORTE: \$1,963,452.51

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	9	X		
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)	9	X		
3.-	PISO (CERAMICO)				
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN				
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)				
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)				
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)				
12.-	CISTERNA				
13.-	CERCA, BARRA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.				
14.-	BOMBAS DE AGUA				

  
 \_\_\_\_\_  
 ALEJANDRA FLORES GALLEGOS  
 ENCUESTADOR

  
 \_\_\_\_\_  
 Ing. Victor Daniel Garcia  
 NOMBRE Y FIRMA ENCUESTADO

  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA  
 RECTORÍA

**EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA**

**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA  
 CLAVE: 29EUT0001Z  
 DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE DE EDIFICIO "F, J" REHABILITACIÓN DE DOMO EN EDIFICIO "C", SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA EN EDIFICIO "T" Y OBRA EXTERIOR, SUSTITUCIÓN DE LONARIA Y PINTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA Y LAMINA DE ESTACIONAMIENTO.  
 CONTRATO N°: BALPOT-29-024-2022  
 IMPORTE: \$1,963,452.50  
 NOMBRE DEL DIRECTOR (A): PROF. MARCO ANTONIO CASTILLO HERNÁNDEZ  
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 14 DE MARZO DE 2023

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA	9	X		
3.-	PINTURA ESMALTE	9	X		
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE TLAXCALA  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
DE TLAXCALA  
RECTORIA

*[Handwritten signature]*