

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

045

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	FRANCISCO GENER DE LA TORRE
OBRA :	PRIMARIA CUAUHTEMOC		
UBICACION :	SAN BERNABE CAPULA, NATIVITAS.		
CONTRATO No.:	BAPOT-29-018-2022	REG. FED. CAUS:	GETF750703891
INICIACION PROGRAMADA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2022	PROGRAMA:	REMANENTES FAM POTENCIADO 2022
TERMINACION PROGRAMADA:	30 DE DICIEMBRE DE 2022		
FECHA INICIO REAL:	22 DE NOVIEMBRE DE 2022		
FECHA TERMINO REAL:	14 DE JULIO DE 2023		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0	IMPORTE SANCION	\$ 8,539.49
COMPANIA AFIANZADORA:	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 29,717.41
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	2734850		\$29,717.41
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	2734851		\$9,905.80

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 17 DE JULIO DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

REHABILITACION DE EDIFICIO "C"

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

JR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$99,058.03	\$99,058.03
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	22/11/2022 AL 07/12/2022	\$50,066.39	\$50,066.39
ESTIMACIÓN 2 (DOS) Finiquito	08/12/2022 AL 14/07/2023	\$48,991.64	\$48,991.64
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$99,058.03	\$99,058.03
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$8,539.49	\$8,539.49
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$99,058.03	\$99,058.03

REMANENTES DEL FAM
POTENCIADO
2022

R E C I B E :		E N T R E G A :	
FIRMA:	DIRECCION GENERAL	FIRMA:	FRANCISCO GENER DE LA TORRE
NOMBRE:	LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ	EMPRESA:	FRANCISCO GENER DE LA TORRE
CARGO:	DIRECTOR GENERAL DE ITIFE	NOMBRE Y CARGO:	FRANCISCO GENER DE LA TORRE REPRESENTANTE LEGAL



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

046

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	PRIMARIA CUAUHEMOC	NUM. DE OBRA:	BAPOT-29-018-2022		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	PRIMARIA CUAUHEMOC	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DPR0386V		
LOCALIDAD:	SAN BERNABE CAPULA	FECHA INICIACION:	22 DE NOVIEMBRE DE 2022	FECHA TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2022
MUNICIPIO:	NATIVITAS	FECHA INICIO REAL:	22 DE NOVIEMBRE DE 2022	FECHA TERMINO REAL:	14 DE JULIO DE 2023

EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABE CAPULA, MUNICIPIO DE NATIVITAS, EL DIA 17 DE JULIO DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: REMANENTES FAM POTENCIADO 2022. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
	A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L DESAYUNADOR
OBRA NUEVA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMPLIACION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REHABILITACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TERMINACION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EQUIPO Y MOBILIARIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

EDIFICIOS EDUCATIVOS:

REHABILITACION DE EDIFICIO "C"

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

**REMANENTES DEL FAM
POTENCIADO
2022**

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	68.64	M2	CONSTRUCCION	\$	99,058.03
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :		M2	OTROS :	\$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	99,058.03

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

NUMERO DE OBRA: BAPOT-29-018-2022
SAN BERNABE CAPULA, NATIVITAS.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROFRA. MARÍA ISABEL SÁNCHEZ PÉREZ

QUE RECIBE A NOMBRE DEL PLANTEL

PRIMARIA CUAUHEMOC

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	_____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
	1.3.- REP. GENERALES	%	100
2.- MOBILIARIO		%	_____
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____


A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :



RECIBE POR LA ESCUELA :



NOMBRE :

LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

U.S.E.T. NOMBRE:
ESC. PRIM. RUR. PROFRA. MARÍA ISABEL SÁNCHEZ PÉREZ
CUAUHEMOC
29DPR03866 GO :
CAPULA, TLAX.

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA.**

DIRECTORA DE LA PRIMARIA CUAUHEMOC.

Sello

REMANENTES DEL FAMI
POTENCIADO
2022



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

048

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA CUAUHEMOC

CLAVE: 29DPR0386V

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE EDIFICIO "C"

CONTRATO N°: BAPOT-29-018-2022

IMPORTE: \$99,058.03

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): PROFRA. MARÍA ISABEL SÁNCHEZ PÉREZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 17 DE JULIO DE 2023

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	9			
2.-	PINTURA VINILICA	9			
3.-	PINTURA ESMALTE	10			
4.-	PISO (CERAMICO)	9			
5.-	PLAFONES	9			
6.-	IMPERMEABILIZACION	10			
-	CANCELERIA	9			
	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA	9			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

REMANENTES DEL FAM
POTENCIADO
2022



U.S.E.T.
ESC. PRIM. RUR.
CUAUHEMOC
29DPR0386V
CAPULA, TLAX.

Maria Isabel Sanchez Perez

[Handwritten signature]

14/07/2023

[Handwritten mark]



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

049

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

EXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA CUAUHEMOC

CCT: 29DPRO386V

FECHA DE EVALUACION: 17 DE JULIO DE 2023

NOMBRE DEL ENCUESTADO: DOCENTE PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTÍNEZ, SUPERVISOR DE OBRA DE ITIFE

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE EDIFICIO "C"

NO DE CONTRATO: BAPOT-29-018-2022

IMPORTE: \$99,058.03

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	10			
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)				
3.-	PISO (CERAMICO)	10			
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN	10			
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	10			
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)				REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2022
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)				
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)				
12.-	CISTERNA				
13.-	BOMBAS DE AGUA				

ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTÍNEZ

ENCUESTADOR

Esmeralda Romero López

ENCUESTADO