



ITIFE

INSTITUTO TLANCAHALTECO DE
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN ARRIETA	NUM. DE OBRA:	BAPOT-29-008-2022		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN ARRIETA	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DJN0190T		
LOCALIDAD:	TLACUILOHCAN	FECHA INICIACION:	22 DE NOVIEMBRE DE 2022	FECHA TERMINACION:	30 DE DICIEMBRE DE 2022
MUNICIPIO:	YAUHQUEMECAN	FECHA INICIO REAL:	22 DE NOVIEMBRE DE 2022	FECHA TERMINO REAL:	28 DE FEBRERO DE 2023

EN LA LOCALIDAD DE TLACUILOHCAN, MUNICIPIO DE YAUHQUEMECAN, EL DIA 02 DE MARZO DE 2023 A LAS 11:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: REMANENTES FAM POTENCIADO 2022 AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

X

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	R REHABILITACION	M MURETE	TE TECHUMBRE
			X	X	

LOCALES EDUCATIVOS:

REHABILITACION DE EDIFICIOS "A, C" CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR Y CONSTRUCCION DE CISTERNA

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

REHABILITACION DE EDIFICIOS "A, C" CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR Y CONSTRUCCION DE CISTERNA

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	M2	CONSTRUCCION	\$	
PAVIMENTOS:	M2	OBRA EXTERIOR:	\$	327,512.11
OTROS:	72.00 M2	OTROS:	\$	
SUP. TERRENO:	M2	TOTAL:	\$	327,512.11

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BAPOT-29-008-2022
TLACUILOHCAN, YAUHQUEMECAN.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROFESORA VERONICA ZEPEDA CALVA

QUE RECIBE A NOMBRE DEL _____

JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN ARRIETA

1.- OBRA CIVIL

1.1.- EDIFICACION

% _____

1.2.- OBRA EXTERIOR

% **100**

1.3.- REP. GENERALES

% _____

2.- MOBILIARIO

% _____

3.- EQUIPO

% _____

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

NOMBRE :

**DIRECCIÓN GENERAL
LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ**

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

FIRMA :

NOMBRE :

PROFESORA VERONICA ZEPEDA CALVA

CARGO :

DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN ARRIETA.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALA TÉCNICO DE LA
ENERGÍA ELÉCTRICA Y COMUNICACIONES



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN ARRIETA

CLAVE: 29DJN0190T

DESCRIPCIÓN: REFABRICACION DE EDIFICIOS "A, C" CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR Y CONSTRUCCION DE CISTERNA


CONTRATO Nº. BAPOT-29-008-2022

IMPORTE: \$327,512.11

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): PROFESORA VERONICA ZEPEDA CALVA

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 02 DE MARZO DE 2023

Nº	CONCEPTO	EVALUACION		ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)		BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS					
2.-	PINTURA VINILICA					
3.-	PINTURA ESMALTE					
4.-	PISO (CERAMICO)					
5.-	PLAFONES					
6.-	IMPERMEABILIZACION					
7.-	CANCELERIA					
8.-	PUERTA (S)					
9.-	CERRADURAS					
10.-	HERRERIA					
11.-	CARPINTERIA (Muebles)					
12.-	INSTALACION SANITARIA					
13.-	MUEBLES SANITARIOS					
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)					
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)					
16.-	INSTALACION HIDRAULICA					
17.-	INSTALACION ELECTRICA					
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10		✓		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS					
20.-	INSTALACION DE GAS					
21.-	PLAZA Y ANDADORES					
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	10		✓		
23.-	CISTERNA	9		✓		
24.-	CERCADO Y PORTON					
25.-	BOMBAS DE AGUA	10		✓		


PROFESORA VERONICA ZEPEDA CALVA
 DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN ARRIETA.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INVESTIGACIÓN TÉCNICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN ARRIETA

CCF: 29DJN0190T

FECHA DE EVALUACION: 02 DE MARZO DE 2023

NOMBRE DEL ENCUESTADO: OSCAR RAMIREZ RAMIREZ DOCENTE PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: HUGO AZTATZI CARRETO

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE EDIFICIOS "A, C" CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR Y CONSTRUCCION DE CISTERNA.

No. DE CONTRATO: BAPOT-29-008-2022

IMPORTE: \$327,512.11

La siguiente evaluación se divide en 4 secciones: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El concepto se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de evaluación quien evalúa debe dar una calificación del 1 a 10 donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en estado marca con una x según sea la condición bueno o malo en la que fue entregado el concepto, si detecta deficiencias, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar N/A a los conceptos que no se ejecutaron

NO	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)				
2.-	PINTURA ESMALTE				
3.-	PISO (CERAMICO)				
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN				
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)				
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVABO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	9	/		
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)				
12.-	CISTERNA	9	/		
13.-	CERCA, BANDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.				
14.-	BOMBAS DE AGUA	10	/		


HUGO AZTATZI CARRETO
 ENCUESTADOR


OSCAR RAMIREZ RAMIREZ
 NOMBRE Y FIRMA
 ENCUESTADO