

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00**

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	GRUPO LOHR E, S.A. DE C.V.
OBRA :	NORMAL RURAL LICENCIADO BENITO JUAREZ	REG. FED. CAUS:	GLO180213G3A
UBICACION :	PANOTLA, PANOTLA.	PROGRAMA:	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2022
CONTRATO No.:	FAMSUP-29-002-2022	IMPORTE SANCION	\$ 80,924.47
INICIACION PROGRAMADA:	12 DE DICIEMBRE DE 2022	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 1,952,672.29
TERMINACION PROGRAMADA:	30 DE DICIEMBRE DE 2022		\$1,952,672.29
FECHA INICIO REAL:	12 DE DICIEMBRE DE 2022		\$650,890.76
FECHA TERMINO REAL:	30 DE DICIEMBRE DE 2022		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0 DIAS NATURALES		
COMPAÑIA AFIANZADORA:	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.		
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	4301-25552-9		
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	4301-25553-2		

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.  
EL DIA 29 DE MARZO DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS  
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

**EDIFICIO "A, B, C, E, F, G, K, L, S, V, W, X" REHABILITACION GENERAL + EDIFICIO "Y" CONSTRUCCION DE BODEGA 3.00 X 8.00 MTS.  
ESTRUCTURA TIPO REGIONAL ADOSADA + EDIFICIO "C1" CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA ESTRUCTURA TIPO INIFED AISLADA +  
OBRA EXTERIOR**

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$7,003,981.54	\$7,003,981.54
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	12/12/2022 AL 15/12/2022	\$1,361,805.20	\$1,361,805.20
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	16/12/2022 AL 20/12/2022	\$1,773,779.20	\$1,773,779.20
ESTIMACIÓN 3 (TRES)	21/12/2022 AL 25/12/2022	\$1,634,166.24	\$1,634,166.24
ESTIMACIÓN 4 (CUATRO)	26/12/2022 AL 28/12/2022	\$1,243,607.00	\$1,243,607.00
ESTIMACIÓN 5 (CINCO FINIQUITO)	29/12/2022 AL 30/12/2022	\$990,623.90	\$990,623.90
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$7,003,981.54	\$7,003,981.54
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$80,924.47	\$80,924.47
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$7,003,981.54	\$7,003,981.54

**R E C I B E :**

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**DIRECCION GENERAL**

LIGENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

DIRECTOR GENERAL DE ITIFE

**E N T R E G A :**

FIRMA:

EMPRESA:

NOMBRE Y CARGO:

GRUPO LOHR E, S.A. DE C.V.

GABRIEL EDUARDO LOHR ELOSEGUI  
REPRESENTANTE LEGAL



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



# TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

### ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	<b>NORMAL RURAL LICENCIADO BENITO JUAREZ</b>	NUM. DE OBRA:	<b>FAMSUP-29-002-2022</b>		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	<b>NORMAL RURAL LICENCIADO BENITO JUAREZ</b>	CLAVE DE LA ESCUELA:	<b>29DNL0002H</b>		
LOCALIDAD:	<b>PANOTLA</b>	FECHA INICIACION:	<b>12 DE DICIEMBRE DE 2022</b>	FECHA TERMINACIÓN:	<b>30 DE DICIEMBRE DE 2022</b>
MUNICIPIO:	<b>PANOTLA</b>	FECHA INICIO REAL:	<b>12 DE DICIEMBRE DE 2022</b>	FECHA TERMINO REAL:	<b>30 DE DICIEMBRE DE 2022</b>

EN LA LOCALIDAD DE PANOTLA, MUNICIPIO DE PANOTLA, EL DIA 29 DE MARZO DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2022 AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

#### TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA  
AMPLIACION  
REHABILITACION  
TERMINACION  
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

#### DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	R REHABILITACION	M MURETE	TE TECHUMBRE
			X		

LOCALES EDUCATIVOS:

**EDIFICIO "A, B, C, E, F, G, K, L, S, V, W, X" REHABILITACION GENERAL + EDIFICIO "Y" CONSTRUCCION DE BODEGA 3.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA TIPO REGIONAL ADOSADA + EDIFICIO "C1" CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA ESTRUCTURA TIPO INIFED AISLADA + OBRA EXTERIOR**

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

**EDIFICIO "A, B, C, E, F, G, K, L, S, V, W, X" REHABILITACION GENERAL + EDIFICIO "Y" CONSTRUCCION DE BODEGA 3.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA TIPO REGIONAL ADOSADA + EDIFICIO "C1" CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA ESTRUCTURA TIPO INIFED AISLADA + OBRA EXTERIOR**

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

#### AREA CONSTRUIDA:

#### INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	<b>3,500.00</b>	M2	CONSTRUCCION	\$	
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :		M2	OTROS :	\$	<b>7,003,981.54</b>
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	<b>\$7,003,981.54</b>

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



# TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: FAMSUP-29-002-2022  
PANOTLA, PANOTLA.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**PROFESOR IKER PALACIOS RODRIGUEZ**

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

**NORMAL RURAL LICENCIADO BENITO JUAREZ**

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	_____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
	1.3.- REP. GENERALES	%	<b>100</b>
2.- MOBILIARIO		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.



## ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FIRMA :

**DIRECCIÓN GENERAL**

NOMBRE :

**LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ**

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE  
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

RECIBE POR LA ESCUELA.



FIRMA :

NOMBRE:

**PROFESOR IKER PALACIOS RODRIGUEZ**

CARGO :

**DIRECTOR DEL NORMAL RURAL LICENCIADO BENITO  
JUAREZ.**

ESCUELA NORMAL RURAL  
"LIC. BENITO JUAREZ"  
CLAVE: 29DNL0002M

*[Handwritten signature and initials]*





**ITIFE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIERRA NUEVA  
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO



**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

**EVALUACIÓN DE OBRAS ENTREGADAS**

**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: NORMAL RURAL LICENCIADO BENITO JUAREZ

CCI: 29DNL0002H

FECHA DE EVALUACION: 29 DE MARZO DE 2023

NOMBRE DEL ENCUESTADO: ITZETL PONCE LÓPEZ  DOCENTE  PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: JOSÉ CARLOS HERRERA ZAMORA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EDIFICIO "A, B, C, E, F, G, K, L, S, V, W, X" REHABILITACION GENERAL + EDIFICIO "Y" CONSTRUCCION DE BODEGA 3.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA TIPO REGIONAL ADOSADA + EDIFICIO "C1" CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA ESTRUCTURA TIPO INIFED AISLADA + OBRA EXTERIOR


No. DE CONTRATO: FAMSUP-29-002-2022

IMPORTE: \$7,003,981.54

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIO:
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	9	✓		
	PINTURA ESMALTE	9	✓		
3.-	PISO (CERAMICO)	9	✓		
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN	N/A			
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	10	✓		
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVABO, ETC.)	9	✓		
7.-	INSTALACION HIDRAULICA	9	✓		
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	10	✓		
9.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
10.-	PLAZA Y ANDADORES	9	✓		
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	N/A			
12.-	CISTERNA	N/A			
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.	N/A			
14.-	BOMBAS DE AGUA	N/A			

  
 JOSÉ CARLOS HERRERA ZAMORA  
 ENCUESTADOR

  
 ITZETL PONCE LÓPEZ  
 NOMBRE Y FIRMA  
 ENCUESTADO