




ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA
 OBRA : JARDÍN DE NIÑOS RAMON LÓPEZ VELARDE
 UBICACION : SAN ESTEBAN TIZATLAN , TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL
 CONTRATO No.: BALPGO-29-031-2023
 INICIACION PROGRAMADA: 10/JUL/2023
 TERMINACION PROGRAMADA: 20/AGO/2023
 FECHA INICIO REAL: 10/JUL/2023
 FECHA TERMINO REAL: 30/AGO/2023
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 10
 COMPAÑIA AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S. A.
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 2809334
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2809337

CONTRATISTA : BELLIZAN COMERCIALIZADORA, S. A. DE C. V.,
 REG. FED. CAUS: BCO120307MD8
 PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES,
COMPONENTE II. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2023

IMPORTE SANCIÓN	\$	0.00
IMPORTE ANTICIPO :	\$	40,037.36
		\$40,037.36
		\$13,345.79

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
 EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
 OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN ELÉCTRICA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS _____

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS

MONTO CONTRATO

FECHA	IMPORTE	MONTO
	\$133,457.85	\$133,457.85

ESTIMACION 1 FINIQUITO

10/07/2023 AL 30/08/2023	\$133,457.85	
-----------------------------	--------------	--

SUMA DE LAS ESTIMACIONES.
 CARGOS AL CONTRATISTA.
 SALDO QUE SE CANCELA.
 SUMAS IGUALES.

\$133,457.85	\$133,457.85
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$133,457.85	\$133,457.85

RECIBE:

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DIRECCIÓN GENERAL

LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

DIRECTOR GENERAL DE I.T.I.F.E.

ENTREGA:

FIRMA:

EMPRESA:

NOMBRE Y CARGO:

**BELLIZAN COMERCIALIZADORA
S.A DE C.V.**

BELLIZAN COMERCIALIZADORA, S. A. DE C.

IMSS:Y4646705105

C. OSCAR FLORES HERNANDEZ

REPRESENTANTE LEGAL

CP: 72430



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	JARDÍN DE NIÑOS RAMON LÓPEZ VELARDE	NUM. DE OBRA:	PGO-018-2023
NOMBRE DE LA ESCUELA:	JARDÍN DE NIÑOS RAMON LÓPEZ VELARDE	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DJN0128Q
LOCALIDAD:	SAN ESTEBAN TIZATLAN	FECHA INICIACION:	10/JUL/2023
MUNICIPIO:	TLAXCALA DE XICHOHTÉNCATL	FECHA INICIO REAL:	10/JUL/2023
		FECHA TERMINACIÓN:	20/AGO/2023
		FECHA TERMINO REAL:	30/AGO/2023

EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN TIZATLAN , MUNICIPIO DE TLAXCALA DE XICHOHTÉNCATL. EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V, APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2023 AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA	<input checked="" type="checkbox"/>	A	L	T	A	L
AMPLIACION	<input type="checkbox"/>	AULA	LABORATORIO	TALLER	ANEXO	ADAPTACIONES LOCALES
REHABILITACION	<input type="checkbox"/>					
TERMINACION	<input type="checkbox"/>					
EQUIPO Y MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>					

LOCALES EDUCATIVOS: CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN ELÉCTRICA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

AREA REHABILITADA:

MURETE ELECTRICO	2.00	M2
PAVIMENTOS:		M2
OTROS :		M
SUP. TERRENO:		M2

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS.	\$	\$133,457.85
OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :	\$	
TOTAL:	\$	\$133,457.85

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A

 D R E N A J E

 E L E C T R I F I C A C I O N

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



ITIFE

INSTITUTO TLAQUECALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: PGO-018-2023

SAN ESTEBAN TIZATLAN, TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, TLAX

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

**MAESTRA MARÍA DE LA PAZ HERNÁNDEZ BERNAL
JARDÍN DE NIÑOS RAMON LÓPEZ VELARDE**

QUE RECIBE A NOMBRE DE

1.- OBRA CIVIL

1.1.- EDIFICACION

%

1.2.- OBRA EXTERIOR

%

100

1.3.- REP. GENERALES

%

100

2.- MOBILIARIO

%

3.- EQUIPO

%

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.



FIRMA :

DIRECCIÓN GENERAL

NOMBRE :

LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO :

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.



RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA

NOMBRE :

**U.S.E.T.
MAESTRA MARÍA DE LA PAZ HERNÁNDEZ BERNAL
"RAMON LOPEZ VELARDE"**

CARGO :

**NO128Q
TIZATLAN, TLAX. DIRECTORA**



ITIFE

INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DE LOS CONSUMIDORES



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA:	JARDÍN DE NIÑOS RAMON LÓPEZ VELARDE
CLAVE:	29DJN0128Q
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN ELÉCTRICA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR
CONTRATO N°.	BALPGO-29-031-2023
IMPORTE:	\$133,457.85
NOMBRE DEL DIRECTOR:	MAESTRA MARÍA DE LA PAZ HERNÁNDEZ BERNAL
Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día	28 DE SEPTIEMBRE DE 2023

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS		✓		
2.-	PINTURA VINILICA		✓		
3.-	PINTURA ESMALTE		✓		
4.-	PISO LOSETA	N/A			
5.-	PLAFONES	N/A			
6.-	IMPERMEABILIZACION	N/A			
7.-	CANCELERIA	N/A	✓		
8.-	PUERTA (S)	N/A			
9.-	CERRADURAS	N/A			
10.-	HERRERIA		✓		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	N/A			
12.-	INSTALACION SANITARIA	N/A			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	N/A			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	N/A			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	N/A			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A			
17.-	INSTALACION ELECTRICA		✓		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.		✓		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	N/A	✓		
20.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	N/A	✓		
23.-	CISTERNA	N/A			
24.-	BARDA	N/A			
25.-	BOMBAS DE AGUA	N/A			



[Handwritten signature]

RECIBI
 U.S.E.T.
 JARDIN DE NIÑOS RAMON LÓPEZ VELARDE
 RAMO DIRECTOR DE LA MAESTRA MARÍA DE LA PAZ HERNÁNDEZ BERNAL
 29DJN0128Q
 TIZATLAN, TLAX.

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: JARDÍN DE NIÑOS RAMON LÓPEZ VELARDE

CLAVE: 29DJN0128Q

FECHA DE LA EVALUACIÓN: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023

NOMBRE DEL ECUESTADO: DOCENTE PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DÍAZ

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN ELÉCTRICA PARA SU BUEN FU


CONTRATO N°. BALPGO-29-031-2023

IMPORTE: \$133,457.85

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)		✓		
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)		✓		
3.-	FISO (CERAMICO)	N/A			
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN	N/A			
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	N/A	✓		
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)	N/A			
7.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A			
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	N/A			
9.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
10.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)		✓		
12.-	CISTERNA	N/A			
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.	N/A			
14.-	BOMBAS DE AGUA	N/A			


 ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DÍAZ
 ENCUESTADOR


RECIBO
 MI SEÑOR DON RAMON LÓPEZ VELARDE
 JARDÍN DE NIÑOS Y FIRMA
 "RAMON LOPEZ VELARDE"
 29DJN0128Q ENCUESTADO
 TIZAPLAN, TLAX.

