



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	ANTONIO TERAN VARGAS
OBRA :	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 34	REC. FED. CAUS:	TEVA590125739
UBICACION :	SANTIAGO MICHAC, NATIVITAS.	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2023.
CONTRATO No.:	BALPGO-29-034-2023	IMPORTE SANCIÓN	\$ 721.43
INICIACION PROGRAMADA:	24 DE JULIO DE 2023	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 0.00
TERMINACION PROGRAMADA:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2023		\$0.00
FECHA INICIO REAL:	24 DE JULIO DE 2023		\$35,409.08
FECHA TERMINO REAL:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0 DÍAS NATURALES		
COMPAÑIA AFIANZADORA:	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.		
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	N/A		
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	BKY-0637-0159646		

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA, EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN ELÉCTRICA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$354,090.80	\$354,090.80
ESTIMACIÓN 1 (UNO FINIQUITO)	24/07/2023 AL 03/09/2023	\$354,090.80	\$354,090.80
SUMA DE LAS ESTIMACIONES,		\$354,090.80	\$354,090.80
CARGOS AL CONTRATISTA,		\$721.43	\$721.43
SALDO QUE SE CANCELA,		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$354,090.80	\$354,090.80

R E C I B E

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FIRMA: _____
DIRECCIÓN GENERAL

NOMBRE: _____
LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO: _____
DIRECTOR GENERAL DE ITIFE

E N T R E G A :

FIRMA: _____

EMPRESA: _____
ANTONIO TERAN VARGAS

NOMBRE Y CARGO: _____
C. ANTONIO TERAN VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL



ITIFE

INSTITUTO FEDERAL DE LA
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 34	NUM. DE OBRA:	BALPGO-29-034-2023		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 34	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DST0034D		
LOCALIDAD:	SANTIAGO MICHAC	FECHA INICIACION:	24 DE JULIO DE 2023	FECHA TERMINACIÓN:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2023
MUNICIPIO:	NATIVITAS	FECHA INICIO REAL:	24 DE JULIO DE 2023	FECHA TERMINO REAL:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2023

EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MICHAC, MUNICIPIO DE NATIVITAS, EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V, APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2023. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	R REHABILITACION	M MURETE	TE TECHUMBRE
				X	

LOCALES EDUCATIVOS:

CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN ELÉCTRICA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN ELÉCTRICA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO

AREA CONSTRUIDA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	M2	CONSTRUCCION	\$	
PAVIMENTOS:	M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :	2.00 M2	OTROS :	\$	354,090.80
SUP. TERRENO:	M2	TOTAL:	\$	354,090.80

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BALPGO-29-034-2023
SANTIAGO MICHAC, NATIVITAS.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROFESOR CARLOS IVÁN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 34

QUE RECIBE A NOMBRE DE LA

- 1.- OBRA CIVIL
- 2.- MOBILIARIO
- 3.- EQUIPO

- 1.1.- EDIFICACION
- 1.2.- OBRA EXTERIOR
- 1.3.- REP. GENERALES

% _____
 % **100**
 % _____
 % _____
 % _____
 % _____

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE; AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

NOMBRE :

DIRECCIÓN GENERAL
LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**



RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

USET
ESC. SEC. TEC. No. 34
29DST0034D

NOMBRE :

SANTIAGO MICHAC, TLAX.
PROFESOR CARLOS IVÁN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

CARGO :

DIRECTOR DEL SECUNDARIA TÉCNICA NO. 34.

(Handwritten initials)

**ITIFE**

INSTITUTO TLAXCALTECA DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS EN INGENIERIA Y TECNOLOGIA

**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA:

SECUNDARIA TÉCNICA NO. 34

CLAVE:

29DST0034D

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN ELÉCTRICA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR

CONTRATO N°:

BALPGO-29-034-2023

IMPORTE:

\$354,090.80

NOMBRE DEL DIRECTOR (A):

PROFESOR CARLOS IVÁN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día

19 DE OCTUBRE DE 2023

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	4	✓		
2.-	PINTURA VINILICA	10	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE	10	✓		
4.-	PISO (CERAMICO)	N/A			
5.-	PLAFONES	N/A			
6.-	IMPERMEABILIZACION	N/A			
7.-	CANCELERIA	N/A			
8.-	PUERTA (S)	N/A			
9.-	CERRADURAS	N/A			
10.-	HERRERIA	8	✓		Co multa ciclónica
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	N/A			
12.-	INSTALACION SANITARIA	N/A			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	N/A			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	N/A			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	N/A			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A			
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10	✓		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	N/A			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	N/A			
20.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	9	✓		Entrega tardía
23.-	CISTERNA	N/A			
24.-	CERCADO Y PORTON	N/A			
25.-	BOMBAS DE AGUA	N/A			



Mtro. Carlos Iván Hernández Sánchez
 ESC. SEC. TEC. No. 34
 29DST0034D

SANTIAGO MICHAC, TLAX.

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA:

SECUNDARIA TÉCNICA NO. 34

CCI:

29DST0034D

FECHA DE EVALUACION:

19 DE OCTUBRE DE 2023

NOMBRE DEL ENCUESTADO:

Cesar Baltazar Juárez DOCENTE PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR:

JOSÉ CARLOS HERRERA ZAMORA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN ELÉCTRICA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR

No. DE CONTRATO:


BALPGO-29-034-2023

IMPORTE:

\$354,090.80

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	9	X		
2.-	PINTURA ESMALTE	9	X		
3.-	PISO (CERAMICO)	N/A			
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN	N/A			
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	N/A			
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVABO, ETC.)	N/A			
7.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A			
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	N/A			
9.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
10.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
11.-	ILUMINACIÓN EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	10	X		
12.-	CISTERNA	N/A			
13.-	CERCA, BANDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.	10	X		
14.-	BOMBAS DE AGUA	N/A			


 JOSÉ CARLOS HERRERA ZAMORA
 ENCUESTADOR


 CESAR BALTAZAR JUÁREZ
 NOMBRE Y FIRMA
 ENCUESTADO