



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA : URBEDYCOM, S.A. DE C.V.
OBRA :	SECUNDARIA TECNICA No. 46	
UBICACION :	SAN COSME MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELO.	
CONTRATO No.:	BALPGO-29-081-2023	REG. FED. CAUS: URB210906PK3
INICIACION PROGRAMADA:	02 DE OCTUBRE DE 2023	PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2023
TERMINACION PROGRAMADA:	17 DE DICIEMBRE DE 2023	
FECHA INICIO REAL:	02 DE OCTUBRE DE 2023	
FECHA TERMINO REAL:	15 DE DICIEMBRE DE 2023	
DÍAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0	IMPORTE SANCIÓN \$ 0.00
COMPAÑIA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	IMPORTE ANTICIPO : \$ 166,293.98
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	3238-16450-2	\$166,293.98
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	3238-16451-9	\$55,431.33

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIOS "D.G.H.I.K" REHABILITACION ELECTRICA, OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE NICHOS Y RED ELECTRICA.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$554,313.27	\$554,313.27
MONTO DE CONVENIO DE AMPLIACIÓN		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	02/10/2023 al 03/11/2023	\$452,898.12	\$452,898.12
ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO	04/11/2023 al 15/12/2023	\$101,415.15	\$101,415.15
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$554,313.27	\$554,313.27
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$554,313.27	\$554,313.27

RECIBE:

FIRMA: _____
 NOMBRE: LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
 CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ENTREGA:

FIRMA: _____
 EMPRESA: URBEDYCOM S.A. DE C.V.
 NOMBRE Y CARGO: JULIO CESAR MENDOZA HERNANDEZ REPRESENTANTE LEGAL
 RFC: URB210906PK3

PROLONGACION T6 SUR NO.
 10502 INTERIOR PISO 2,
 COLONIA GRANJAS SAN ISIDRO,
 C.P. 72587, PUEBLA, PUE.
 TEL: (222) 368 8677

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

HOJA 1

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ITIFE-BENEFICIARIO, FT-JC-10-00

OBRA:	SECUNDARIA TECNICA No. 46	NÚM. DE OBRA:	BALPGO-29-081-2023		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	SECUNDARIA TECNICA No. 46	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DST0046I		
LOCALIDAD:	SAN COSME MAZATECOCHCO	FECHA INICIO:	02 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA TERMINO:	17 DE DICIEMBRE DE 2023
MUNICIPIO:	MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELO	FECHA INICIO REAL:	02 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA TERMINO REAL:	15 DE DICIEMBRE DE 2023

EN LA LOCALIDAD DE SAN COSME MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELO, EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2023. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECÍFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

X

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A	L	T	A
AULA	LABORATORIO	TALLER	ANEXO
X		X	

LOCALES EDUCATIVOS:

EDIFICIOS "D.G.H.I.K" REHABILITACION ELECTRICA, OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE NICHOS Y RED ELECTRICA.

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

ÁREA CONSTRUIDA:**INVERSIÓN EJERCIDA:**

EDIFICIOS:	0.00	M2	CONSTRUCCIÓN	\$	0.00
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	554,313.27
SUP. TERRENO:		M2	REHABILITACIÓN:	\$	
OTROS:		M2	TOTAL:	\$	554,313.27

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A

D R E N A J E

E L E C T R I F I C A C I Ó N

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BALPGO-29-081-2023

SAN COSME MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELO.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

MAESTRO MAURO GEORGE SALDAÑA.

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

SECUNDARIA TECNICA No. 46

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACIÓN	%	_____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	100
	1.3.- REP. GENERALES	%	_____
2.- MOBILIARIO		%	_____
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :

NOMBRE :

LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO :

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.



RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

U.S.E.T.
ESC. SEC. TEC. No. 46
"PROFA. SOFÍA MENA SALDÁN" 147
29DST00461
MAZATECOCHCO, TLAX.
MAESTRO MAURO GEORGE SALDAÑA.

CARGO :

DIRECTOR DE LA SECUNDARIA TECNICA No. 46.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA TECNICA No. 46

CLAVE: 29DST00461

DESCRIPCIÓN: EDIFICIOS "D,G,H,I,K" REHABILITACION ELECTRICA, OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE NICHOS Y RED ELECTRICA.

CONTRATO N°: BALPGO-29-081-2023

IMPORTE: \$554,313.27

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): MAESTRO MAURO GEORGE SALDAÑA.

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 18 DE DICIEMBRE DE 2023

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA				
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				



U.S.E.T.
ESC. SEC. TEC. No. 46
PROFA: SOFIA MENDOZA SANCHEZ
29DST00461
MAZATECOCHCO, TLAX.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA TECNICA No. 46

CCT: 29DST00461

FECHA DE EVALUACION: 18 DE DICIEMBRE DE 2023

NOMBRE DEL ENCUESTADO: DOCENTE PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: JORGE TORAL JOANICO SUPERVISOR DE OBRA


DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EDIFICIOS "D,G,H,I,K" REHABILITACION ELECTRICA, OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE NICHOS Y RED ELECTRICA.


No. DE CONTRATO: BALPGO-29-081-2023

IMPORTE: \$554,313.27

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

Nº	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		COMENTARIOS
		(DE 1 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)				
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)				
3.-	PISO (CERAMICO)				
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN				
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)				
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)				
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)				
12.-	CISTERNA				
13.-	CERCA, BARRA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.				
14.-	BOMBAS DE AGUA				


INGENIERO JORGE TORAL JOANICO
ENCUESTADOR


NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO