

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**TLAXCALA**
UNA NUEVA HISTORIA

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA CONTRATISTA : KONSTRUCKCE PROYAC S.A. DE C.V.

OBRA : PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA

UBICACION : BENITO JUAREZ, Benito Juarez.

CONTRATO No.: BAPGO-29-023-2023 REG. FED. CAUS: KPR180208FK7

INICIACION PROGRAMADA: 03 DE JULIO DE 2023 PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES

TERMINACION PROGRAMADA: 13 DE AGOSTO DE 2023 MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FECHA INICIO REAL: 03 DE JULIO DE 2023 BÁSICA 2023

FECHA TERMINO REAL: 13 DE AGOSTO DE 2023

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0 IMPORTE SANCIÓN \$ 0.00

COMPañIA AFIANZADORA: Berkley Internacional Fianzas México, S.A. de C.V. IMPORTE ANTICIPO: \$ 0.00

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 0 \$0.00

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: BKY-0465-0156154 \$19,823.86

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA,
EL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

Construccion de Barda en Fachada

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$198,238.65	\$198,238.65
MONTO DE CONVENIO DE AMPLIACIÓN			
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	03/07/2023 AL 17/07/2023	\$131,388.18	\$131,388.18
ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO)	18/07/2023 AL 13/08/2023	\$66,850.46	\$66,850.46
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$198,238.64	\$198,238.64
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.01	\$0.01
SUMAS IGUALES.		\$198,238.65	\$198,238.65

R E C I B E :

FIRMA: _____

NOMBRE: _____

CARGO: _____

DIRECCION GENERAL
LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

E N T R E G A :

FIRMA: _____

EMPRESA: _____

NOMBRE Y CARGO: _____

KONSTRUCKCE PROYAC S.A. DE C.V.
C. GRISELDA FABIOLA MENDIETA
RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 1

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	NÚM. DE OBRA:	BAPGO-29-023-2023		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DPR0354C		
LOCALIDAD:	BENITO JUAREZ	FECHA INICIO:	03 DE JULIO DE 2023	FECHA TERMINO:	13 DE AGOSTO DE 2023
MUNICIPIO:	Benito Juarez	FECHA INICIO REAL:	03 DE JULIO DE 2023	FECHA TERMINO REAL:	13 DE AGOSTO DE 2023

EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE Benito Juarez, EL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2023. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	DEM CONSTRUCCION DE BARDA EN F.
				X

LOCALES EDUCATIVOS:

OBRA EXTERIOR:

Construccion de Barda en Fachada

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA REHABILITADA:

EDIFICIOS: 0.00 M2
PAVIMENTOS: _____ M2
SUP. TERRENO: _____ M2
OTROS: _____ M2

INVERSION EJERCIDA:

OBRA NUEVA \$ 198,238.64
OBRA EXTERIOR: \$ _____
REHABILITACION: \$ _____
TOTAL: \$ \$198,238.64

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A

D R E N A J E

E L E C T R I F I C A C I O N

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BAPGO-29-023-2023

BENITO JUAREZ, Benito Juarez.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

PROFESOR NICANDRO LEMUS MARAVILLA

QUE RECIBE A NOMBRE DE LA

PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA

1.- OBRA CIVIL	1.1.- OBRA NUEVA	%	_____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	100
2.- MOBILIARIO		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES, AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

FIRMA :

NOMBRE :

LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**



RECIBE POR LA ESCUELA :

ESC. PRIM. RUR. PEC
IGNACIO ZARAGOZA
 FIRMA: 23060306C
 BENITO JUAREZ
 TLAXCALA

NOMBRE:

PROFESOR NICANDRO LEMUS MARAVILLA

CARGO :

DIRECTORA DE LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA.

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**TLAXCALA**
UNA NUEVA HISTORIAEVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA

CLAVE: 29DPR0354C

DESCRIPCIÓN: Construcción de Barda en Fachada

CONTRATO N°: BAPGO-29-023-2023

IMPORTE: \$198,238.64

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): PROFESOR NICANDRO LEMUS MARAVILLA

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 17 DE AGOSTO DE 2023

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO				
2.-	DEMOLICIÓN DE ESCALERAS				
3.-	DEMOLICIÓN DE CISTERNA				
4.-	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON	10	✓		
25.-	BOMBAS DE AGUA				

Sra. Iveth Carla Lozada Martínez



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA

CCI: 29DPR0354C

FECHA DE EVALUACION: 17 DE AGOSTO DE 2023

NOMBRE DEL ENCUESTADO: DOCENTE PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: MARIO HERNANDEZ VAZQUEZ SUPERVISOR DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: Construccion de Barda en Fachada

No. DE CONTRATO: BAPGO-29-023-2023

IMPORTE: \$198,238.64

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno o malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: **no** marcar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

Nº	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		COMENTARIOS
		(DE 1 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO				
2.-	DEMOLICIÓN DE ESCALERAS				
3.-	DEMOLICIÓN DE CISTERNA				
4.-	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO				
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)				
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)				
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)				
12.-	CISTERNA				
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.	10	✓		
14.-	BOMBAS DE AGUA				



ESC. PRIM. RUR. FED.
"IGNACIO ZARAGOZA"
CLAVE: 29DPR0354C
BENITO JUAREZ
TLAXCALA

ARQUITECTO MARIO HERNANDEZ VAZQUEZ
ENCUESTADOR

NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO

Medardo Semer Moravilla