



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA
 OBRA : PRIMARIA BENITO JUAREZ
 UBICACION : SAN FRANCISCO MITEPEC, Española.
 CONTRATO No.: BAPGO-29-025-2023
 INICIACION PROGRAMADA: 03 DE JULIO DE 2023
 TERMINACION PROGRAMADA: 13 DE AGOSTO DE 2023
 FECHA INICIO REAL: 03 DE JULIO DE 2023
 FECHA TERMINO REAL: 13 DE AGOSTO DE 2023
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0
 COMPAÑIA AFIANZADORA: Berkley Internacional Fianzas México, S.A. de C.V.
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 0
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: BKY-0465-0156159

CONTRATISTA : KONSTRUCKCE PROYAC S.A. DE C.V.

REG. FED. CAUS: KPR180208FK7
 PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES
 MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 BÁSICA 2023

IMPORTE SANCIÓN	\$	0.00
IMPORTE ANTICIPO :	\$	0.00
		\$0.00
		\$10,312.25

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA,
 EL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
 OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

Desmontaje de Estructura de Techumbre con Recuperacion de Material y Demolicion de Columnas con Extraccion de Cimentacion

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA
 A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
 RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE
 LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$103,122.55	\$103,122.55
MONTO DE CONVENIO DE AMPLIACIÓN			
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	03/07/2023 AL 17/07/2023	\$92,157.45	\$92,157.45
ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO)	18/07/2023 AL 13/08/2022	\$10,965.10	\$10,965.10
SUMA DE LAS ESTIMACIONES, CARGOS AL CONTRATISTA, SALDO QUE SE CANCELA, SUMAS IGUALES.		\$103,122.55	\$103,122.55
		\$103,122.55	\$103,122.55

RECIBE :
 FIRMA: _____
 NOMBRE: LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
 CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ENTREGA :
 FIRMA: _____
 EMPRESA: KONSTRUCKCE PROYAC S.A. DE C.V.
 NOMBRE Y CARGO: C. GRISELDA FABIOLA MENDIETA RODRIGUEZ REPRESENTANTE LEGAL

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**TLAXCALA**
UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 1

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	PRIMARIA BENITO JUAREZ	NÚM. DE OBRA:	BAPGO-29-025-2023		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	PRIMARIA BENITO JUAREZ	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DPR0252F		
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO MITEPEC	FECHA INICIO:	03 DE JULIO DE 2023	FECHA TERMINO:	13 DE AGOSTO DE 2023
MUNICIPIO:	Españita	FECHA INICIO REAL:	03 DE JULIO DE 2023	FECHA TERMINO REAL:	13 DE AGOSTO DE 2023

EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MITEPEC, MUNICIPIO DE Españita, EL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2023, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

DEMOLICION DE EDIFICIO
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	DEM DEMOLICION DE EDIFICIO
				X

LOCALES EDUCATIVOS:

Desmontaje de Estructura de Techumbre con Recuperacion de Material y Demolicion de Columnas con Extraccion de Cimentacion

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA DEMOLIDADA:

EDIFICIOS:	0.00	M2
PAVIMENTOS:	300.21	M2
SUP. TERRENO:		M2
OTROS:		M2

INVERSION EJERCIDA:

DEMOLICION	\$	103,122.55
OBRA EXTERIOR:	\$	
REHABILITACION:	\$	
TOTAL:	\$	103,122.55

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA

DRENAJE

ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BAPGO-29-025-2023

SAN FRANCISCO MITEPEC, Española.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

PROFESORA MARIA DE LOS ANGELES ADRIANA MORENO HERNÁNDEZ

QUE RECIBE A NOMBRE DE LA

PRIMARIA BENITO JUAREZ

1.- OBRA CIVIL	1.1.- DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN	% <u>100</u>
	1.2.- OBRA EXTERIOR	% _____
	1.3.- REP. GENERALES	% _____
2.- MOBILIARIO		% _____
		% _____
3.- EQUIPO		% _____

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DIRECCIÓN GENERAL

NOMBRE :

LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :



U.S.E.T.
ESC. PRIM. BJR
BENITO JUAREZ
290PRO252F

NOMBRE :

PROFESORA MARIA DE LOS ANGELES ADRIANA MORENO

CARGO :

DIRECTORA DE LA PRIMARIA BENITO JUAREZ.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA BENITO JUAREZ

CLAVE: 29DPR0252F

DESCRIPCIÓN: Desmontaje de Estructura de Techumbre con Recuperacion de Material y Demolicion de Columnas con Extraccion de Cimentacion

CONTRATO N°: BAPGO-29-025-2023

IMPORTE: \$103,122.55

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): PROFESORA MARIA DE LOS ANGELES ADRIANA MORENO HERNÁNDEZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 17 DE AGOSTO DE 2023

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.-	DEMOLICIÓN DE ESCALERAS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.-	DEMOLICIÓN DE CISTERNA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.-	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.-	PLAFONES		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.-	IMPERMEABILIZACION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.-	CANCELERIA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.-	PUERTA (S)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.-	CERRADURAS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.-	HERRERIA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.-	CARPINTERIA (Muebles)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.-	INSTALACION SANITARIA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.-	MUEBLES SANITARIOS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16.-	INSTALACION HIDRAULICA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17.-	INSTALACION ELECTRICA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20.-	INSTALACION DE GAS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21.-	PLAZA Y ANDADORES		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22.-	ILUMINACION EXTERIOR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23.-	CISTERNA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24.-	CERCADO Y PORTON		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
25.-	BOMBAS DE AGUA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
PRIMARIA BENITO JUAREZ
29DPR0252F

Maria de los Angeles Adriana
Moreno Hernández
(Signature)



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA


EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA


ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA BENITO JUAREZ
 CCI: 29DPRO252F
 FECHA DE EVALUACION: 17 DE AGOSTO DE 2023
 NOMBRE DEL ENCUESTADO: DOCENTE PADRE DE FAMILIA
 NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: MARIO HERNANDEZ VAZQUEZ SUPERVISOR DE OBRA
 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: Desmontaje de Estructura de Techumbre con Recuperacion de Material y Demolicion
 No. DE CONTRATO: BAPGO-29-025-2023
 IMPORTE: \$103,122.55

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO	10	✓		
2.-	DEMOLICIÓN DE ESCALERAS				
3.-	DEMOLICIÓN DE CISTERNA				
4.-	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO	10	✓		
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)				
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)				
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)				
12.-	CISTERNA				
13.-	CERCA, BANDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.				
14.-	BOMBAS DE AGUA				


 ARQUITECTO MARIO HERNANDEZ VAZQUEZ
 ENCUESTADOR


 JOSE GUADALUPE COAHUASTAL
 NOMBRE Y FIRMA
 ENCUESTADO