



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

UNA NUEVA HISTORIA

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

| | | | |
|------------------------------------|--|--------------------|--|
| ENTIDAD FEDERATIVA: | TLAXCALA | CONTRATISTA : | ING. EDGAR SERRANO SERRANO |
| OBRA : | PRIM. JOSEFA CASTELAR | | |
| UBICACION : | SANTA MARIA YANCUITLALPAN, HUAMANTLA. | | |
| CONTRATO No.: | BAPGO-29-051-2023 | REG. FED. CAUS: | SESE770211LB3 |
| INICIACION PROGRAMADA: | 21 de agosto de 2023 | PROGRAMA: | RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023 |
| TERMINACION PROGRAMADA: | 22 de octubre de 2023 | | |
| FECHA INICIO REAL: | 21 de agosto de 2023 | | |
| FECHA TERMINO REAL: | 22 DE OCTUBRE DE 2023 | | |
| DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: | 0 | IMPORTE SANCION | \$ |
| COMPAÑIA AFIANZADORA: | INSURGENTES | IMPORTE ANTICIPO : | \$ |
| No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: | 0 | | \$0.00 |
| No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: | 6417-55377-5 | | \$48,719.38 |

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "N" CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6X8MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

| DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS | FECHA | IMPORTE | MONTO |
|---|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| MONTO CONTRATO | | \$487,193.82 | \$487,193.82 |
| MONTO DE AMPLIACIÓN | | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN 1 (UNO FINIQUITO) | 21/08/2023 AL 22/10/2023 | \$487,193.82 | \$487,193.82 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SUMA DE LAS ESTIMACIONES. | | \$487,193.82 | \$487,193.82 |
| CARGOS AL CONTRATISTA. | | \$0.00 | \$0.00 |
| SALDO QUE SE CANCELA. | | \$0.00 | \$0.00 |
| SUMAS IGUALES. | | \$487,193.82 | \$487,193.82 |



R E C I B E :

FIRMA: _____
 NOMBRE: **LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ**
 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
 TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 EDUCATIVA.

E N T R E G A :

FIRMA: _____
 EMPRESA: _____
 NOMBRE Y CARGO: **ING. EDGAR SERRANO SERRANO**
 REPRESENTANTE LEGAL



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| OBRA: | PRIM. JOSEFA CASTELAR | NUM. DE OBRA: | BAPGO-29-051-2023 | | |
| NOMBRE DE LA ESCUELA: | PRIM. JOSEFA CASTELAR | CLAVE DE LA ESCUELA: | 29DPR0316Z | | |
| LOCALIDAD: | SANTA MARIA YANCUITLALPAN | FECHA INICIACION: | 21 de agosto de 2023 | FECHA TERMINACIÓN: | 22 de octubre de 2023 |
| MUNICIPIO: | HUAMANTLA | FECHA INICIO REAL: | 21 de agosto de 2023 | FECHA TERMINO REAL: | 22 DE OCTUBRE DE 2023 |

EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA YANCUITLALPAN, MUNICIPIO DE HUAMANTLA, EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

| | X | DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------|------------|------------------|
| | | A AULA | L LABORATORIO | T TALLER | A ANEXO | L DESAYUNADOR |
| OBRA NUEVA | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| AMPLIACION | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| REHABILITACION | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| TERMINACION | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| EQUIPO Y MOBILIARIO | <input type="checkbox"/> | X | | | | |

OBRA EXTERIOR: EDIFICIO "N" CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6X8MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

TIPO DE ESTRUCTURA: REGIONAL

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

| AREA CONSTRUIDA: | INVERSION EJERCIDA: | |
|---------------------|---------------------|---------------|
| EDIFICIOS: 48.00 M2 | CONSTRUCCION | \$ 487,193.82 |
| PAVIMENTOS: M2 | OBRA EXTERIOR: | \$ |
| OTROS : M2 | OTROS : | \$ |
| SUP. TERRENO: M2 | TOTAL: | \$ 487,193.82 |

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BAPGO-29-051-2023
SANTA MARIA YANCUITLALPAN, HUAMANTLA.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

LIC. JACOB GARCÍA CERVANTES

QUE RECIBE A NOMBRE DEL _____

PRIM. JOSEFA CASTELAR

| | | | |
|----------------|----------------------|---|------------|
| 1.- OBRA CIVIL | 1.1.- EDIFICACION | % | <u>100</u> |
| | 1.2.- OBRA EXTERIOR | % | _____ |
| | 1.3.- REP. GENERALES | % | _____ |
| 2.- MOBILIARIO | | % | _____ |
| 3.- EQUIPO | | % | _____ |

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.



FIRMA :

NOMBRE :

LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA.**



RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

U. S. E. T
ESC. PRIM. URBANA
"JOSEFA CASTELAR"
AVE: 290000316Z

NOMBRE :

LIC. JACOB GARCÍA CERVANTES

CARGO :

DIRECTORA DEL PRIM. JOSEFA CASTELAR .



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIM. JOSEFA CASTELAR
 CCT: 29DPR0316Z
 FECHA DE EVALUACION:
 NOMBRE DEL ENCUESTADO: DOCENTE PADRE DE FAMILIA
 NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR:
 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EDIFICIO "N" CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6X8MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR
 No. DE CONTRATO: BAPGO-29-051-2023
 IMPORTE: \$487,193.82

La siguiente evaluación se divide en 4 secciones: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del 1 a 10 donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron

| N° | CONCEPTO | EVALUACION | ESTADO | | COMENTARIOS |
|------|--|-------------|--------|------|-------------|
| | | (DE 1 A 10) | BUENO | MALO | |
| 1.- | PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON) | 9 | | | |
| 2.- | PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES) | 10 | | | |
| 3.- | PISO (CERAMICO) | 9 | | | |
| - | IMPERMEABILIZACIÓN | 9 | | | |
| 5.- | CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS) | 9 | | | |
| 6.- | MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.) | | | | |
| 7.- | INSTALACION HIDRAULICA | | | | |
| 8.- | INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS) | | | | |
| 9.- | INSTALACION DE GAS | | | | |
| 10.- | PLAZA Y ANDADORES | | | | |
| 11.- | ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE) | | | | |
| 12.- | CISTERNA | | | | |
| 13.- | CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO. | | | | |
| 14.- | BOMBAS DE AGUA | | | | |



U. S. T. T.
 ESC. PRIM. URBANA
 JOSEFA CASTELAR
 NOMBRE Y FIRMA
 AVE: 29DPR0316Z
 ENCUESTADO

JESÚS CARRO RODRÍGUEZ
 ENCUESTADOR



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIM. JOSEFA CASTELAR

CLAVE: 29DPR0316Z

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "N" CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6X8MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

CONTRATO N°. BAPGO-29-051-2023

IMPORTE: \$487,193.82

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): LIC. JACOB GARCÍA CERVANTES

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 27 DE OCTUBRE DE 2023

| N° | CONCEPTO | EVALUACION | ESTADO | | PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR |
|------|-------------------------------|-------------|--------|------|------------------------------------|
| | | (DE 6 A 10) | BUENO | MALO | |
| 1.- | APLANADOS | 9 | ✓ | | |
| 2.- | PINTURA VINILICA | 10 | ✓ | | |
| 3.- | PINTURA ESMALTE | 9 | ✓ | | |
| 4.- | PISO (CERAMICO) | 9 | ✓ | | |
| 5.- | PLAFONES | 9 | ✓ | | |
| 6.- | IMPERMEABILIZACION | 9 | ✓ | | |
| 7.- | CANCELERIA | 9 | ✓ | | |
| 8.- | PUERTA (S) | 9 | ✓ | | |
| 9.- | CERRADURAS | 9 | ✓ | | |
| 10.- | HERRERIA | 9 | ✓ | | |
| 11.- | CARPINTERIA (Muebles) | 9 | | | |
| 12.- | INSTALACION SANITARIA | | | | |
| 13.- | MUEBLES SANITARIOS | | | | |
| 14.- | MUEBLES SANITARIOS (LLAVES) | | | | |
| 15.- | MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES) | | | | |
| 16.- | INSTALACION HIDRAULICA | | | | |
| 17.- | INSTALACION ELECTRICA | | | | |
| 18.- | LAMPARAS INT. Y EXT. | | | | |
| 19.- | APAGADORES Y CONTACTOS | | | | |
| 20.- | INSTALACION DE GAS | | | | |
| 21.- | PLAZA Y ANDADORES | | | | |
| 22.- | ILUMINACION EXTERIOR | | | | |
| 23.- | CISTERNA | | | | |
| 24.- | CERCADO Y PORTON | | | | |
| 25.- | BOMBAS DE AGUA | | | | |



U. S. E. T.
ESC. PRIM. URBANA
"JOSEFA CASTELAR"
CLAVE: 29DPR0316Z

Atro: Jacob Garcia C