



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

068

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	ISMAEL GONZALEZ RAMOS
OBRA :	SECUNDARIA GENERAL RAÍZ Y COMPROMISO		
UBICACION :	CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA.		
CONTRATO No.:	BAPOT-29-012-2023	REG. FED. CAUS:	GORI520617TJ0
INICIACION PROGRAMADA:	29 DE MAYO DE 2023	PROGRAMA:	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2022
TERMINACION PROGRAMADA:	09 DE JULIO DE 2023		
FECHA INICIO REAL:	29 DE MAYO DE 2023		
FECHA TERMINO REAL:	09 DE JULIO DE 2023		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
COMPAÑIA AFIANZADORA:	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 134,207.39
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	III-609770-RC		\$134,207.39
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	III-609769-RC		\$44,735.80

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 21 DE JULIO DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIOS "A,B,E"

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$447,357.97	\$447,357.97
MONTO DE CONVENIO DE AMPLIACIÓN		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	29/05/2023 AL 13/06/2023	\$226,936.94	\$226,936.94
ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO	14/06/2023 AL 09/07/2023	\$220,421.03	\$220,421.03
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$447,357.97	\$447,357.97
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$447,357.97	\$447,357.97

REMANENTES DEL FAM
POTENCIADO

2022

R E C I B E		INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	E N T R E G A :
FIRMA:		DIRECCIÓN GENERAL	FIRMA:
NOMBRE:	LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ		ISMAEL GONZALEZ RAMOS
CARGO:	DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		EMPRESA:
			C. ISMAEL GONZALEZ RAMOS
			NOMBRE Y CARGO:
			REPRESENTANTE LEGAL



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

069

HOJA 1

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	SECUNDARIA GENERAL RAÍZ Y COMPROMISO	NÚM. DE OBRA:	BAPOT-29-012-2023		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	SECUNDARIA GENERAL RAÍZ Y COMPROMISO	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DES0036J		
LOCALIDAD:	CUAPIAXTLA	FECHA INICIO:	29 DE MAYO DE 2023	FECHA TERMINO:	09 DE JULIO DE 2023
MUNICIPIO:	CUAPIAXTLA	FECHA INICIO REAL:	29 DE MAYO DE 2023	FECHA TERMINO REAL:	09 DE JULIO DE 2023

EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, EL DIA 21 DE JULIO DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2022 . AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	B AULA	E AULA	ANEXO	
X	X	X		

LOCALES EDUCATIVOS:

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

**REMANENTES DEL FAM
POTENCIADO
2022**

PINTURA TERRACOTA EN FRONTERA DE LOSA

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA INTERVENIDA:

PINTURA FRONTERAS:	<u>414.22</u>	ML
IMPERMEABILIZANTE	<u>1,133.43</u>	M2
SUP. TERRENO:	<u>0.00</u>	M2
OTROS:		M2

INVERSION EJERCIDA:

REHABILITACION	\$ <u>357,886.37</u>
OBRA EXTERIOR:	\$ <u>89,471.60</u>
REHABILITACION:	\$ _____
TOTAL:	\$ <u>\$447,357.97</u>

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

070

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BAPOT-29-012-2023

CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A EL C.:

MAESTRO FABIAN LIMA ACOSTA

QUE RECIBE A NOMBRE DEL _____

SECUNDARIA GENERAL RAÍZ Y COMPROMISO

1.- OBRA CIVIL	1.1.- REHABILITACIÓN	%	80.00%
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	20.00%
	1.3.- REP. GENERALES	%	
2.- MOBILIARIO		%	
		%	
3.- EQUIPO		%	
		TOTAL	100%

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :


INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

NOMBRE :

LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :



NOMBRE :

MAESTRO FABIAN LIMA ACOSTA

CARGO :

DIRECTOR SECUNDARIA GENERAL RAÍZ Y COMPROMISO .

REMANENTES DEL FAIM
POTENCIADO

2022



USET
LIC. SEC. GAL
RAÍZ Y COMPROMISO
280530036
CUAPIAXTLA, TLAX.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

067

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA GENERAL RAÍZ Y COMPROMISO

CLAVE: 29DES0036J

DESCRIPCIÓN: IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIOS "A,B,E"


CONTRATO N°: BAPOT-29-012-2023

IMPORTE: \$447,357.97

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): MAESTRO FABIAN LIMA ACOSTA

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 21 DE JULIO DE 2023

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA	10	X		
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION	10	X		
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				2022
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				



Fabian Lima Acosta

REMANENTES DEL FAM
POTENCIADO



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

063

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA GENERAL RAÍZ Y COMPROMISO

CCI: 29DES0036J

FECHA DE EVALUACION: 21 DE JULIO DE 2023

NOMBRE DEL ENCUESTADO: DOCENTE PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: JUAN CARLOS GARCIA LUMBRERAS SUPERVISOR DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIOS "A,B,E"

No. DE CONTRATO: BAPOT-29-012-2023

IMPORTE: \$447,357.97

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del 1 a 10 donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	10	✓		
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)				
3.-	PISO (CERAMICO)				
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN	10	✓		
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)				
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				REMANENTES DEL FAM POTENCIADO
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)			2022	
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)				
12.-	CISTERNA				
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.				
14.-	BOMBAS DE AGUA				

ARQUITECTO JUAN CARLOS GARCIA LUMBRERAS
ENCUESTADOR

Juan Francisco Herrera
NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO

UBET
29DES0036J
GARCIA L.