



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

### ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA

OBRA : PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ

UBICACION : SANTA INES TECUEXCOMAC, IXTACUIXTLA.

CONTRATO No.: BAPOT-29-014-2023

INICIACION PROGRAMADA: 29 DE MAYO DE 2023

TERMINACION PROGRAMADA: 23 DE JULIO DE 2023

FECHA INICIO REAL: 29 DE MAYO DE 2023

FECHA TERMINO REAL: 06 DE AGOSTO DE 2023

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 14

COMPAÑIA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 3560-15280-0

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 3560-15281-3

CONTRATISTA : MIGUEL ALEJANDRO BARRIENTOS BAEZ

REG. FED. CAUS: BABM0003119M2

PROGRAMA: REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023

IMPORTE SANCIÓN \$ 0.00

IMPORTE ANTICIPO : \$ 478,823.12

\$478,823.12

\$159,607.71

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.  
EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS  
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

#### REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A, B, E, F" (IMPERMEABILIZANTE) Y SUSTITUCIÓN DE PLAZA CIVICA.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$1,596,077.07	\$1,596,077.07
MONTO DE CONVENIO DE AMPLIACIÓN		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	29/05/2023 AL 08/07/2023	\$1,161,436.63	\$1,161,436.63
ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO	09/08/2023 AL 22/09/2023	\$434,640.45	\$434,640.45
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$1,596,077.07	\$1,596,077.07
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$1,596,077.07	\$1,596,077.07

RECIBE:



FIRMA: \_\_\_\_\_

NOMBRE: LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ENTREGA:



FIRMA: \_\_\_\_\_

EMPRESA: \_\_\_\_\_

NOMBRE Y CARGO: MIGUEL ALEJANDRO BARRIENTOS BAEZ  
ING. REPRESENTANTE LEGAL



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

HOJA 1

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ	NÚM. DE OBRA:	BAPOT-29-014-2023		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DPR0264K		
LOCALIDAD:	SANTA INES TECUEXCOMAC	FECHA INICIO:	29 DE MAYO DE 2023	FECHA TERMINO:	23 DE JULIO DE 2023
MUNICIPIO:	IXTACUIXTLA	FECHA INICIO REAL:	29 DE MAYO DE 2023	FECHA TERMINO REAL:	06 DE AGOSTO DE 2023

EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES TECUEXCOMAC, MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA, EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

### TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA  
AMPLIACION  
REHABILITACION  
TERMINACION  
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

### DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	B AULA	E AULA	F AULA			
X	X	X	X			

LOCALES EDUCATIVOS:

OBRA EXTERIOR:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A, B, E, F" (IMPERMEABILIZANTE) Y SUSTITUCIÓN DE PLAZA CIVICA.

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

### AREA REHABILITADA:

### INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	M2	CONSTRUCCION	\$	
BARDA (PINTURA):	ML	OBRA EXTERIOR:	\$	1,596,077.07
IMPERMEABILIZANTE	1,048.46 M2	REHABILITACION:	\$	
		TOTAL:	\$	1,596,077.07

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BAPOT-29-014-2023  
SANTA INES TECUEXCOMAC, IXTACUIXTLA.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

**MTRA. GABRIELA SÁNCHEZ TORNEZ**

QUE RECIBE A NOMBRE DEL \_\_\_\_\_

**PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ**

1.- OBRA CIVIL	1.1.- REHABILITACIÓN	%	<b>30</b>
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	<b>70</b>
		%	
2.- MOBILIARIO		%	
		%	
EQUIPO		%	
Total:			<b>100 %</b>

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

**ENTREGA POR EL ITIFE.**

FIRMA :



## ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**DIRECCIÓN GENERAL**

NOMBRE :

**LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ**

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE  
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**



**RECIBE POR LA ESCUELA :**

U.S.E.T.

FIRMA: "IGNACIO RAMIREZ"  
CLAVE 290000264K  
TECUEXCOMAC TLAX

NOMBRE:

**MTRA. GABRIELA SÁNCHEZ TORNEZ**

CARGO :

**DIRECTORA DE LA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ.**



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE I.A.  
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

## EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

### ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ

CLAVE: 29DPR0264K

DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A, B, E, F" (IMPERMEABILIZANTE) Y SUSTITUCIÓN DE PLAZA CIVICA.

CONTRATO N°. BAPOT-29-014-2023

IMPORTE: \$1,596,077.07

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): MTRA. GABRIELA SÁNCHEZ TORNEZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 08 DE AGOSTO DE 2023

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
	APLANADOS	10	✓		
2.-	PINTURA VINILICA	10	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION	10	✓		
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10	✓		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES	10	✓		
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				



U.S.E.T.  
ESC PRIM RAMIREZ  
IGNACIO RAMIREZ  
CLAVE 29DPR0264K  
TECUEXCOMAC TLAX



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

## EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

### ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ

CCI: 29DPR0264K

FECHA DE EVALUACION: 08 DE AGOSTO DE 2023

NOMBRE DEL ENCUESTADO:  DOCENTE  PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: JOSE ANGEL PEREZ CAMACHO SUPERVISOR DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE EDIFICIOS "A", "B", "E", "F" (IMPERMEABILIZANTE) Y SUSTITUCION DE PLAZA CIVICA

No. DE CONTRATO: BAPOT-29-014-2023

IMPORTE: \$1,596,077.07

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: **notar N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	10	✓		
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)				
3.-	PISO (CERAMICO)				
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN	10	✓		
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)				
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)				
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES	10	✓		
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	10	✓		
12.-	CISTERNA				
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.				
14.-	BOMBAS DE AGUA				

ARQUITECTO JOSÉ ÁNGEL PÉREZ CAMACHO  
ENCUESTADOR

U.S.E.T.  
ESC. PRIM. RUR.  
IGNACIO RAMIREZ  
CLAVE 29DPR0264K  
ENCUESTADO

*[Firma]*  
NOMBRE Y FIRMA  
ENCUESTADO