



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

### ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	MURSTEIN CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
OBRA :	CONALEP NO. 3	REG. FED. CAUS:	MCS220118S43
UBICACION :	SANTA APOLONIA TEACALCO, SANTA APOLONIA TEACALCO.	PROGRAMA:	REMANENTE DE FAM POTENCIADO 2022
CONTRATO No.:	BAPOT-29-020-2023		
INICIACION PROGRAMADA:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
TERMINACION PROGRAMADA:	15 DE OCTUBRE DE 2023		
FECHA INICIO REAL:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
FECHA TERMINO REAL:	15 DE OCTUBRE DE 2023		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0 DÍAS NATURALES	IMPORTE SANCION	\$ 0.00
COMPANIA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 170,987.69
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	4473-01360-2		\$170,987.69
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	4473-01359-8		\$56,995.89

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.  
EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS  
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

#### REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "J, O"

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$569,958.98	\$569,958.98
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	04/09/2023 AL 25/09/2023	\$430,407.64	\$430,407.64
ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO)	26/09/2023 AL 15/10/2023	\$139,551.33	\$139,551.33
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$569,958.97	\$569,958.97
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.01	\$0.01
SUMAS IGUALES.		\$569,958.98	\$569,958.98

<b>R E C I B E :</b>		<b>E N T R E G A :</b>
FIRMA:	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DIRECCIÓN GENERAL	FIRMA: MURSTEIN CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A DE CV
NOMBRE:	LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ	EMPRESA: MURSTEIN CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A DE CV
CARGO:	DIRECTOR GENERAL DE ITIFE	CALLE 13 SUR No. 116 C. CLAUDIA HERNANDEZ GARCIA REPRESENTANTE LEGAL SAN PEDRO CHOLULA, TLA. C.P. 72760
		CORREO: mursteinconstruccionyservicios@...



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



# TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

### ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	CONALEP NO. 3	NUM. DE OBRA:	BAPOT-29-020-2023		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	CONALEP NO. 3	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DPT0003N		
LOCALIDAD:	SANTA APOLONIA TEACALCO	FECHA INICIACION:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA TERMINACION:	15 DE OCTUBRE DE 2023
MUNICIPIO:	SANTA APOLONIA TEACALCO	FECHA INICIO REAL:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA TERMINO REAL:	15 DE OCTUBRE DE 2023

EN LA LOCALIDAD DE SANTA APOLONIA TEACALCO, MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO, EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: REMANENTE DE FAM POTENCIADO 2022 AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA					
	A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	R REHABILITACION	M MURETE	TE TECHUMBRE
OBRA NUEVA						
AMPLIACION						
REHABILITACION	X					
TERMINACION						
EQUIPO Y MOBILIARIO						

LOCALES EDUCATIVOS: REHABILITACION DE EDIFICIOS "J, O"

OBRA EXTERIOR: \_\_\_\_\_

TIPO DE ESTRUCTURA: REHABILITACION DE EDIFICIOS "J, O"

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:		INVERSION EJERCIDA:	
EDIFICIOS:	_____ M2	CONSTRUCCION	\$ _____
PAVIMENTOS:	_____ M2	OBRA EXTERIOR:	\$ _____
OTROS :	<b>518.40</b> M2	OTROS :	\$ <b>569,958.97</b>
SUP. TERRENO:	_____ M2	TOTAL:	\$ <b>569,958.97</b>

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A       D R E N A J E       E L E C T R I F I C A C I O N

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARAN LA INSTALACION DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.





# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



# TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BAPOT-29-020-2023

SANTA APOLONIA TEACALCO, SANTA APOLONIA TEACALCO.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**PROFESOR PAUL PÉREZ PÉREZ**  
**CONALEP NO. 3**

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	_____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
	1.3.- REP. GENERALES	%	<b>100</b>
2.- MOBILIARIO		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.



FIRMA :

FIRMA :

NOMBRE :

NOMBRE:

**LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ**

**PROFESOR PAUL PÉREZ PÉREZ**

CARGO :

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

**DIRECTOR DEL CONALEP NO. 3.**

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA TÉCNICA EDUCATIVA**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

**EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA****ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: CONALEP NO. 3

CLAVE: 29DPT0003N

DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "J, O"

CONTRATO N°: BAPOT-29-020-2023

IMPORTE: \$569,958.97

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): PROFESOR PAUL PÉREZ PÉREZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 10 DE NOVIEMBRE DE 2023

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	N/A			
2.-	PINTURA VINILICA	N/A			
3.-	PINTURA ESMALTE	9	X		
4.-	PISO (CERAMICO)	N/A			
5.-	PLAFONES	N/A			
6.-	IMPERMEABILIZACION	N/A			
7.-	CANCELERIA	9	X		
8.-	PUERTA (S)	9	X		
9.-	CERRADURAS	9	X		
10.-	HERRERIA	N/A			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	N/A			
12.-	INSTALACION SANITARIA	N/A			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	N/A			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	N/A			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	N/A			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A			
17.-	INSTALACION ELECTRICA	N/A			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	N/A			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	N/A			
20.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	N/A			
23.-	CISTERNA	N/A			
24.-	CERCADO Y PORTON	N/A			
25.-	BOMBAS DE AGUA	N/A			





**ITIFE**

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

**EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA**

**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: CONALEP NO. 3

CCI: 29DPT0003N

FECHA DE EVALUACION: 10 DE NOVIEMBRE DE 2023

NOMBRE DEL ENCUESTADO:  DOCENTE  PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: JOSE CARLOS HERRERA ZAMORA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "J, O"

No. DE CONTRATO: BAPOT-29-020-2023

IMPORTE: \$569,958.97

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	N/A			
2.-	PINTURA ESMALTE		X		
3.-	PISO (CERAMICO)	N/A			
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN	N/A			
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)		X		
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVABO, ETC.)	N/A			
7.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A			
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	N/A			
9.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
10.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
11.-	ILUMINACIÓN EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	N/A			
12.-	CISTERNA	N/A			
13.-	CERCA, BARDAS PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.	N/A			
14.-	BOMBAS DE AGUA	N/A			

  
 JOSÉ CARLOS HERRERA ZAMORA  
 ENCUESTADOR

  
 NOMBRE Y FIRMA  
 ENCUESTADO

