



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO	NUM. DE OBRA:	BAPOT-29-016-2023	
NOMBRE DE LA ESCUELA:	JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DJN0068S	
LOCALIDAD:	SANTA ANA NOPALUCAN	FECHA INICIACION:	29 DE MAYO DE 2023	FECHA TERMINACIÓN: 04 DE JUNIO DE 2023
MUNICIPIO:	SANTA ANA NOPALUCAN	FECHA INICIO REAL:	29 DE MAYO DE 2023	FECHA TERMINO REAL: 04 DE JUNIO DE 2023

EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA NOPALUCAN, MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, EL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: REMANENTE DE FAM POTENCIADO 2021 AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

X

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A	L	T	R	M	TE
AULA	LABORATORIO	TALLER	REHABILITACION	MURETE	TECHUMBRE
					X

LOCALES EDUCATIVOS:

DESMONTAJE DE TECHUMBRE EN OBRA EXTERIOR

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

DESMONTAJE DE TECHUMBRE EN OBRA EXTERIOR

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	M2	CONSTRUCCION	\$	
PAVIMENTOS:	M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS:	360.44 M2	OTROS:	\$	70,363.74
SUP. TERRENO:	M2	TOTAL:	\$	\$70,363.74

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BAPOT-29-016-2023
SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**PROFESORA CIRENIA JUÁREZ MUÑOZ
JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO**

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

- 1.- OBRA CIVIL
 - 1.1.- EDIFICACION
 - 1.2.- OBRA EXTERIOR
 - 1.3.- REP. GENERALES
- 2.- MOBILIARIO
- 3.- EQUIPO

% _____
 % _____
 % **100**
 % _____
 % _____

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA:



INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

NOMBRE:

**DIRECCIÓN GENERAL
LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ**

CARGO:

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

RECIBE POR LA ESCUELA:

FIRMA: **H. S. E. T.**

VICENTE GUERRERO

29D IN 10068S
NOMBRE
NOPALUCAN, TLAX.

PROFESORA CIRENIA JUÁREZ MUÑOZ

CARGO:

DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO.

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO

CLAVE: 29DJN00685

DESCRIPCIÓN: DESMONTAJE DE TECHUMBRE EN OBRA EXTERIOR

CONTRATO N°: BAPOT-29-016-2023

IMPORTE: \$70,363.74

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): PROFESORA CIRENIA JUÁREZ MUÑOZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 16 DE JUNIO DE 2023

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	N/A			
2.-	PINTURA VINILICA	N/A			
3.-	PINTURA ESMALTE	N/A			
4.-	PISO (CERAMICO)	N/A			
5.-	PLAFONES	N/A			
6.-	IMPERMEABILIZACION	N/A			
7.-	CANCELERIA	N/A			
8.-	PUERTA (S)	N/A			
9.-	CERRADURAS	N/A			
10.-	HERRERIA	N/A			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	N/A			
12.-	INSTALACION SANITARIA	N/A			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	N/A			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	N/A			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	N/A			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A			
17.-	INSTALACION ELECTRICA	N/A			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	N/A			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	N/A			
20.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	N/A			
23.-	CISTERNA	N/A			
24.-	CERCADO Y PORTON	N/A			
25.-	DESMONTAJE DE TECHUMBRE				

S. E. T.
VICENTE GUERRERO
29DJN00685
JUNIO 16, 2023

TODO ESTUVO EN TIEMPO