



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA

OBRA: PRIMARIA MIGUEL HIDALGO

UBICACION: GUADALUPE IXCOTLA, CHIAUTEMPAN, TLAXCALA.

CONTRATO No.: BALPGO-29-004-2023

INICIACION PROGRAMADA: 19 DE JUNIO DE 2023

TERMINACION PROGRAMADA: 13 DE AGOSTO DE 2023

FECHA INICIO REAL: 19 DE JUNIO DE 2023

FECHA TERMINO REAL: 13 DE AGOSTO DE 2023

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0

COMPAÑIA AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S. A. DE C.V.

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 0

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: BKY-0564-0154402

CONTRATISTA : **SERGIO GODINEZ MENESES**

REG. FED. CAUS: GOMS76.3154X2

PROGRAMA: RAMO 33 FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2023.

IMPORTE SANCIÓN	\$	163,280.47
IMPORTE ANTICIPO :	\$	45,705.71
		\$0.00
		\$15,235.24

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 15/08/2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "A,E" SUSTITUCIÓN DE PISOS, EDIFICIO "B" REPARACIÓN DE PRETIL.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$152,352.36	\$152,352.36
		\$0.00	\$0.00
MONTO TOTAL		\$152,352.36	\$152,352.36
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	19/06/2023 AL 30/06/2023	\$129,730.58	\$129,730.58
ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO	01/07/2023 AL 13/08/2023	\$22,621.74	\$22,621.74
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$152,352.32	\$152,352.32
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$163,280.47	\$163,280.47
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.04	\$0.04
SUMAS IGUALES.		\$152,352.36	\$152,352.36

RECIBE:

FIRMA:

NOMBRE: LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DIAZ

CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ITIFE

ENTREGA:

FIRMA:

EMPRESA: SERGIO GODINEZ MENESES

NOMBRE Y CARGO: REPRESENTANTE LEGAL



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	NUM. DE OBRA:	BALPGO-29-004-2023		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	CLAVE DE LA ESCUELA:	29EPR0142Z		
LOCALIDAD:	GUADALUPE IXCOTLA	FECHA INICIACION:	19 DE JUNIO DE 2023	FECHA TERMINACIÓN:	13 DE AGOSTO DE 2023
MUNICIPIO:	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	FECHA INICIO REAL:	19 DE JUNIO DE 2023	FECHA TERMINO REAL:	13 DE AGOSTO DE 2023

EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE IXCOTLA, MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAXCALA, EL DIA 15/08/2023 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33 FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2023.. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L DESAYUNADOR
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LOCALES EDUCATIVOS:

EDIFICIO "A,E" SUSTITUCIÓN DE PISOS, EDIFICIO "B" REPARACIÓN DE PRETIL.

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:

EDIFICIOS:	200.00	M2
PAVIMENTOS:		M2
OTROS :		M2
SUP. TERRENO:		M2

INVERSION EJERCIDA:

CONSTRUCCION	\$	152,352.32
OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :	\$	
TOTAL:	\$	152,352.32

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACIÓN

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BALPGO-29-004-2023
GUADALUPE IXCOTLA, CHIAUTEMPAN, TLAXCALA.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROFR. ERUBIEL SALDAÑA CONDE

QUE RECIBE A NOMBRE DEL PLANTEL

PRIMARIA MIGUEL HIDALGO

1.- OBRA CIVIL

1.1.- EDIFICACION

% _____

1.2.- OBRA EXTERIOR

% _____

1.3.- REP. GENERALES

% **100**

2.- MOBILIARIO

% _____

3.- EQUIPO

% _____

% _____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :

NOMBRE :

LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA.**

RECIBE POR LA ESCUELA:

FIRMA :

NOMBRE:

ARQ. CLAUDIA IVELTE PALAFOX HERNÁNDEZ

CARGO :

**JÉFE DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DE
LA USET**



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

NEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA MIGUEL HIDALGO

CLAVE: 29EPR0142Z

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "A,E" SUSTITUCIÓN DE PISOS, EDIFICIO "B" REPARACIÓN DE PRETIL.

CONTRATO N°: BALPGO-29-004-2023

IMPORTE: \$152,352.32

NOMBRE DEL ENCCARGADO (A): PROF. ERUBIEL SALDAÑA CONDE

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 15/08/2023

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA				
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)	9			
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				



UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA

DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA MIGUEL HIDALGO

CODIGO: 29EPR0142Z

FECHA DE EVALUACION: 15 DE AGOSTO DE 2023

NOMBRE DEL ENCUESTADO: DOCENTE PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTÍNEZ, SUPERVISOR DE OBRA DE ITIFE

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EDIFICIO "A,E" SUSTITUCIÓN DE PISOS, EDIFICIO "B" REPARACIÓN DE PRETIL.

NO DE CONTRATO: BALPGO-29-004-2023

IMPORTE: \$ 152,352.36

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere a los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)				
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)				
3.-	PISO (CERAMICO)	9			
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN				
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)				
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)				
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)				
12.-	CISTERNA				
13.-	BOMBAS DE AGUA				



UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTÍNEZ
ENCUESTADOR

ENCUESTADO