



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	SERGIO GODINEZ MENESES
OBRA :	JARDIN DE NIÑOS XICOHTENCATL		
UBICACION :	SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA.		
CONTRATO No.:	BALPGO-29-005-2023	REG. FED. CAUS:	GOMS7603154X2
INICIACION PROGRAMADA:	19 DE JUNIO DE 2023	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023
TERMINACION PROGRAMADA:	13 DE AGOSTO DE 2023		
FECHA INICIO REAL:	19 DE JUNIO DE 2023		
FECHA TERMINO REAL:	13 DE AGOSTO DE 2023		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0	IMPORTE SANCION	\$ 0.00
COMPANIA AFIANZADORA:	BERKLEY MEXICO FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 130,186.59
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	BKY-0564-0154404		\$130,186.59
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	BKY-0564-0154405		\$43,395.53

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "A" SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE Y SUSTITUCION DE APLANADOS EN MUROS, EDIFICIO "B,C,D,E" SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARA OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$433,955.30	\$433,955.30
ESTIMACION 1 (UNO)	19/06/2023 AL 30/06/2023	\$129,432.32	\$129,432.32
ESTIMACION 2 (DOS)	01/07/2023 AL 15/07/2023	\$154,891.06	\$154,891.06
ESTIMACION 3 (TRES)	16/07/2023 AL 31/07/2023	\$67,258.62	\$67,258.62
ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO	01/08/2023 AL 13/08/2023	\$82,373.29	\$82,373.29
		\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$433,955.30	\$433,955.30
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$433,955.30	\$433,955.30

R E C I B E :		E N T R E G A :	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ	EMPRESA:	ITIFE
CARGO:	DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE	NOMERE Y CARGO:	SERGIO GODINEZ MENESES REPRESENTANTE LEGAL



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	EDIFICIO "A" SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE Y SUSTITUCION DE APLANADOS EN MUROS, EDIFICIO "B,C,D,E" SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE	NUM. DE OBRA:	BALPGO-29-005-2023		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	JARDIN DE NIÑOS XICOHTENCATL	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DJN0052R		
LOCALIDAD:	SANTA CRUZ TLAXCALA	FECHA INICIACION:	19 DE JUNIO DE 2023	FECHA TERMINACIÓN:	13 DE AGOSTO DE 2023
MUNICIPIO:	SANTA CRUZ TLAXCALA	FECHA INICIO REAL:	19 DE JUNIO DE 2023	FECHA TERMINO REAL:	13 DE AGOSTO DE 2023

EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A	L	T	A	L
AULAS	LABORATORIO	TALLER	ANEXO	DESAYUNADOR
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "A" SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE Y SUSTITUCION DE APLANADOS EN MUROS, EDIFICIO "B,C,D,E" SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA REHABILITADA:	INVERSION EJERCIDA:
EDIFICIOS: _____ M2	REHABILITACION \$ _____ \$433,955.30
PAVIMENTOS: _____ M2	OBRA EXTERIOR: \$ _____
OTROS : _____ M2	OTROS : \$ _____
SUP. TERRENO: _____ M2	TOTAL: \$ _____ \$433,955.30

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
"XICOHTENCATL"
29DJN0052R
SANTA CRUZ TLAXCALA

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A D R E N A J E E L E C T R I F I C A C I Ó N

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BALPGO-29-005-2023
SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

LIC. CAROLINA RIVERA CASTILLO

QUE RECIBE A NOMBRE DEL _____

JARDIN DE NIÑOS XICHTENCATL

1.- OBRA CIVIL

1.1.- EDIFICACION

% 100

1.2.- OBRA EXTERIOR

% _____

1.3.- REP. GENERALES

% _____

2.- MOBILIARIO

% _____

3.- EQUIPO

% _____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

 **ITIFE**
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
FIRMA: _____
DIRECCION GENERAL

NOMBRE :

LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA.**

RECIBE POR LA ESCUELA

FIRMA :

NOMBRE :

LIC. CAROLINA RIVERA CASTILLO

CARGO :

DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS XICHTENCATL.



O.S.E.T.

XICHTENCATL
29D.JUN2022R
SANTA CRUZ TLAXCALA



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: JARDIN DE NIÑOS XICHTENCATL

CLAVE: 29DJN0052R

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "A" SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE Y SUSTITUCION DE APLANADOS EN MUROS, EDIFICIO "B,C,D,E" SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE

CONTRATO N°: BALPGO-29-005-2023

IMPORTE: \$ 433,955.30

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): LIC. CAROLINA RIVERA CASTILLO

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 25 DE AGOSTO DE 2023

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	10			
2.-	PINTURA VINILICA	10			
3.-	PINTURA ESMALTE	10			
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION	10			
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H.S.T.

XICHTENCATL

29DJN0052R

SANTA CRUZ TLAXCALA



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA:

JARDIN DE NIÑOS XICOHTENCATL

CCT:

29DJN0052R

FECHA DE EVALUACION:

NOMBRE DEL ENCUESTADO:

DOCENTE

PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

EDIFICIO "A" SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE Y SUSTITUCION DE APLANADOS EN MUROS, EDIFICIO "B,C,D,E" SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE

NO DE CONTRATO:


BALPGO-29-005-2023

IMPORTE:

\$433,955.30

La siguiente evaluación se divide en 4 secciones: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El concepto se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de evaluación quien evalúa debe dar una calificación del 1 a 10 donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en estado marca con una x según sea la condición bueno o malo en la que fue entregado el concepto, si detecta deficiencias, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar N/A a los conceptos que no se ejecutaron.

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		COMENTARIOS
		(DE 1 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	10			
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)				
3.-	PISO (CERAMICO)				
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN	10			
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)				
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	10			
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)				
12.-	CISTERNA				
13.-	BOMBAS DE AGUA				



Veronica...
NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADOR

Lic. Carolina Rivera
NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"XICOHTENCATL"
29DJN0052R
SAN CRYZTLAXCALA