



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

### ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	DESARROLLO INTEGRAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
OBRA :	JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS		
UBICACION :	SAN ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA.		
CONTRATO No.:	BALPGO-29-009-2023	REG. FED. CAUS:	DICO30411SCA
INICIACION PROGRAMADA:	19 DE JUNIO DE 2023	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V, APORTACIONES MÚLTIPLES, COMONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2023
TERMINACION PROGRAMADA:	13 DE AGOSTO DE 2023		
FECHA INICIO REAL:	19 DE JUNIO DE 2023		
FECHA TERMINO REAL:	13 DE AGOSTO DE 2023		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
COMPAÑIA AFIANZADORA:	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.,	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 48,928.04
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	RENUNCIO A ANTICIPO		\$0.00
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	2219838		\$16,309.35

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.  
EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS  
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

**EDIFICIO "A" SUSTITUCIÓN DE 3 PUERTAS Y OBRA EXTERIOR, DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES.**

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$163,093.46	\$163,093.46
MONTO DE CONVENIO DE AMPLIACIÓN		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	19/06/2023 AL 03/07/2023	\$59,099.74	\$59,099.74
ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO	04/07/2023 AL 13/08/2023	\$103,993.72	\$103,993.72
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$163,093.46	\$163,093.46
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$163,093.46	\$163,093.46

RECIBE:		ENTREGA:	
FIRMA:	DIRECCIÓN GENERAL	FIRMA:	DESARROLLO INTEGRAL DEL CENTRO S.A. DE C.V.
NOMBRE:	LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ	EMPRESA:	DESARROLLO INTEGRAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
CARGO:	DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NOMBRE Y CARGO:	RAYMUNDO CUAHQENTZI GARCÍA REPRESENTANTE LEGAL



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

HOJA 1

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS	NÚM. DE OBRA:	BALPGO-29-009-2023		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS	CLAVE DE LA ESCUELA:	29EJN0077Z		
LOCALIDAD:	SAN ANTONIO ATOTONILCO	FECHA INICIO:	19 DE JUNIO DE 2023	FECHA TERMINO:	13 DE AGOSTO DE 2023
MUNICIPIO:	IXTACUIXTLA	FECHA INICIO REAL:	19 DE JUNIO DE 2023	FECHA TERMINO REAL:	13 DE AGOSTO DE 2023

EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ATOTONILCO, MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA, EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V, APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2023, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

### TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA  
AMPLIACION  
REHABILITACION  
TERMINACION  
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

### DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	B AULA	C AULA	A ANEXO
X	X		

LOCALES EDUCATIVOS:

EDIFICIO "A" SUSTITUCIÓN DE 3 PUERTAS Y OBRA EXTERIOR, DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES.

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

### AREA REHABILITADA:

EDIFICIOS:	167.40	M2
BARDA (PINTURA):	0.00	ML
IMPERMEABILIZANTE	0.00	M2

### INVERSION EJERCIDA:

CONSTRUCCION	\$	
OBRA EXTERIOR:	\$	109,789.54
REHABILITACION:	\$	53,303.92
TOTAL:	\$	\$163,093.46

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 2

**NUMERO DE OBRA: BALPGO-29-009-2023**  
**SAN ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA.**

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

**PROFA. BLANCA CUAUHTE DÍAZ**

QUE RECIBE A NOMBRE DEL \_\_\_\_\_

**JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS**

1.- OBRA CIVIL

1.1.- REHABILITACIÓN

% 20

1.2.- OBRA EXTERIOR

% 80

%

2.- MOBILIARIO

%

3.- EQUIPO

%

%

Total: 100 %

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.



RECIBE POR EL ITIFE.

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FIRMA: **DIRECCION GENERAL**

NOMBRE:

**LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ**

CARGO:

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE  
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

**S.E.P.E.**



"JARDÍN DE NIÑOS"  
ROSARIO CASTELLANOS

CLAVE: 29EJN0077Z

ATOTONILCO

IXTACUIXTLA, TLAX.

CARGO:

RECIBE POR LA ESCUELA:

**PROFA. BLANCA CUAUHTE DÍAZ**

**DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS.**



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

## EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

### ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA:	JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS
CLAVE:	29EJN0077Z
DESCRIPCIÓN:	EDIFICIO "A" SUSTITUCIÓN DE 3 PUERTAS Y OBRA EXTERIOR, DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES.
CONTRATO N°.	BALPGO-29-009-2023
IMPORTE:	\$163,093.46
NOMBRE DEL DIRECTOR (A):	PROFA. BLANCA CUAUHTLE DÍAZ
Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día	15 DE AGOSTO DE 2023

N°	CONCEPTO	EVALUACION		ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)		BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS					
2.-	PINTURA VINILICA					
3.-	PINTURA ESMALTE					
4.-	PISO (CERAMICO)					
5.-	PLAFONES					
6.-	IMPERMEABILIZACION					
7.-	CANCELERIA					
8.-	PUERTA (S)					
9.-	CERRADURAS					
10.-	HERRERIA					
11.-	CARPINTERIA (Muebles)					
12.-	INSTALACION SANITARIA					
13.-	MUEBLES SANITARIOS					
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)					
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)					
16.-	INSTALACION HIDRAULICA					
17.-	INSTALACION ELECTRICA					
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.					
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS					
20.-	INSTALACION DE GAS					
21.-	PLAZA Y ANDADORES					
22.-	ILUMINACION EXTERIOR					
23.-	CISTERNA					
24.-	CERCADO Y PORTON					
25.-	BOMBAS DE AGUA					

S.E.P.E.



"JARDIN DE NIÑOS"

ROSARIO CASTELLANOS

CLAVE: 29EJN0077Z

ATOTONILCO

XTACUIXTLA, TLAX.



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

## EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

### ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS

CCI: 29EJN0077Z

FECHA DE EVALUACION: 15 DE AGOSTO DE 2023

NOMBRE DEL ENCUESTADO:  DOCENTE  PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: JOSE ANGEL PEREZ CAMACHO SUPERVISOR DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EDIFICIO "A" SUSTITUCIÓN DE 3 PUERTAS Y OBRA EXTERIOR, DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES.

No. DE CONTRATO: BALPGO-29-009-2023

IMPORTE: \$163,093.46

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

Nº	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		COMENTARIOS
		(DE 1 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)				
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)				
3.-	PISO (CERAMICO)				
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN				
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)				
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)				
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)				
12.-	CISTERNA				
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.				
14.-	BOMBAS DE AGUA				

ARQUITECTO JOSE ANGEL PEREZ CAMACHO  
ENCUESTADOR

S.E.P.E.



"JARDIN DE NIÑOS"  
ROSARIO CASTELLANOS  
CLAVE: 29EJN0077Z  
ATOTONILCO  
IXTACUIXTLA, TLAX.

Blanca Cuautle Diaz  
NOMBRE Y FIRMA  
ENCUESTADO