

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00**

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA
 OBRA : PRIMARIA BENITO JUAREZ
 UBICACION : ACXOTLA DEL MONTE, TEOLOCHOLCO.
 CONTRATO No.: BALPGO-29-014-2023
 INICIACION PROGRAMADA: 19 DE JUNIO DE 2023
 TERMINACION PROGRAMADA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 FECHA INICIO REAL: 19 DE JUNIO DE 2023
 FECHA TERMINO REAL: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0
 COMPAÑIA AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES, S. A. DE C.V.
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 4301-25892-6
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 4301-25893-5

CONTRATISTA : **CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. DE R.L. DE C.V.**

REG. FED. CAUS: CTM060126G25
 PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023

IMPORTE SANCION \$ 0.00
 IMPORTE ANTICIPO : \$ 240,041.74
 \$240,041.74
 \$80,013.91

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
 EL DIA 07/09/2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
 OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "A,B,C" Y OBRA EXTERIOR

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$800,139.12	\$800,139.12
		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	19/06/2023 AL 31/07/2023	\$660,302.54	\$660,302.54
ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO	01/08/2023 AL 05/09/2023	\$139,836.58	\$139,836.58
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$800,139.12	\$800,139.12
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$800,139.12	\$800,139.12

R E C I B E :

FIRMA: _____
 NOMBRE: LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
 CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ITIFE



E N T R E
 FIRMA: _____
 EMPRESA: CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. DE R.L. DE C.V.
 NOMBRE Y CARGO: R.F.C. OSCAR TAPIA LUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REG. FED. CAUS: CTM060126G25
 PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023
 TETLA, TLAXCALA, T.M.
 www.construccionestecnicas.com • construcciones@construccionestecnicas.com



ITIFE

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	PRIMARIA BENITO JUAREZ	NUM. DE OBRA:	BALPGO-29-014-2023		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	PRIMARIA BENITO JUAREZ	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DPR0174S		
LOCALIDAD:	ACXOTLA DEL MONTE	FECHA INICIACION:	19 DE JUNIO DE 2023	FECHA TERMINACIÓN:	17 DE SEPTIEMBRE DE
MUNICIPIO:	TEOLOCHOLCO	FECHA INICIO REAL:	19 DE JUNIO DE 2023	FECHA TERMINO REAL:	05 DE SEPTIEMBRE DE

EN LA LOCALIDAD DE ACXOTLA DEL MONTE, MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, EL DIA 07/09/2023 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES COMPONENTE II. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A	L	T	A	L
AULA	LABORATORIO	TALLER	ANEXO	DESAYUNADOR
X			X	

LOCALES EDUCATIVOS:

REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "A,B,C" Y OBRA EXTERIOR

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	599.04	M2	CONSTRUCCION	\$	800,139.12
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :		M2	OTROS :	\$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	800,139.12

EN CASO DE NUEVA CREACION. SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

NUMERO DE OBRA: BALPGO-29-014-2023
ACXOTLA DEL MONTE, TELOCHOLCO.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROFRA. VERÓNICA PLATA SÁNCHEZ

QUE RECIBE A NOMBRE DEL PLANTEL

PRIMARIA BENITO JUAREZ

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	100
	1.3.- REP. GENERALES	%	100
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCION GENERAL

FIRMA :

NOMBRE :

LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO :

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.



RECIBE POR LA ESCUELA :

U.S.E.T.

FIRMA ESCUELA PRIMARIA RURAL

BENITO JUAREZ

CLAVE: 29DPR01143

NOMBRE:

ACXOTLA DEL MONTE, TLOCHOLCO

PROFRA. VERÓNICA PLATA SÁNCHEZ

CARGO :

DIRECTORA DE LA PRIMARIA BENITO JUAREZ.

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA****ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA BENITO JUAREZ

CLAVE: 29DPR0174S

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "A,B,C" Y OBRA EXTERIOR

CONTRATO N°. BALPGO-29-014-2023

IMPORTE: \$800,139.12

NOMBRE DEL ENCCARGADO (A): PROFRA. VERÓNICA PLATA SÁNCHEZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 07/09/2023

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA	10	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE	10	✓		
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION	10	✓		
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA	10	✓		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10	✓		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	10	✓		
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	10	✓		
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA	10	✓		



Dir. Verónica Plata S

U.S.E.T.
ESCUELA PRIMARIA RURAL
"BENITO JUAREZ"
CLAVE: 29DPR0174S
XOCHIMILCO TLAX

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA BENITO JUAREZ
 CCT: 29DPRO174S
 FECHA DE EVALUACION: 05 DE SEPTIEMBRE D E2023
 NOMBRE DEL ENCUESTADO: DOCENTE PADRE DE FAMILIA
 NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTÍNEZ, SUPERVISOR DE OBRA DE ITIFE
 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "A,B,C" Y OBRA EXTERIOR
 NO DE CONTRATO: BALPGO-29-014-2023
 IMPORTE: \$ 800,139.12

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del 1 a 10 donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una x según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

Nº	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		COMENTARIOS
		(DE 1 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	10	/		
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)	10	/		
3.-	PISO (CERAMICO)				
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN	10	/		
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)				
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	10	/		
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	10	/		
12.-	CISTERNA				
13.-	BOMBAS DE AGUA	10	/		

ARG. ROBERTO AGUILAR MARTÍNEZ

ENCUESTADOR

ENCUESTADO