



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLXCALA
 OBRA : EX-CENDI No. 01
 UBICACION : LA LOMA XIXOHTÉNCATL, TLXCALA DE XICOHTÉNCATL
 CONTRATO No.: BALPGO-29-029-2023
 INICIACION PROGRAMADA: 10/JUL/2023
 TERMINACION PROGRAMADA: 20/AGO/2023
 FECHA INICIO REAL: 10/JUL/2023
 FECHA TERMINO REAL: 20/AGO/2023
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0
 COMPAÑIA AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S. A.
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 2809313
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2809314

CONTRATISTA : BELLIZAN COMERCIALIZADORA, S. A. DE C. V.,
 REG. FED. CAUS: BCO120307MD8
 PROGRAMA: RAMO 33. FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES,
CCOMPONENTE II. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2023
 IMPORTE SANCIÓN \$ 0.00
 IMPORTE ANTICIPO : \$ 372,811.35
\$372,811.35
\$124,270.45

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
 EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
 OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS "A, B, C, D, B2" Y OBRA EXTERIOR

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA
 A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
 RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS _____

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS

MONTO CONTRATO
 ESTIMACION 1
 ESTIMACION 2
 ESTIMACION 3 FINIQUITO

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$1,242,704.49	\$1,242,704.49
ESTIMACION 1	10/07/2023 - 04/08/2023	\$436,992.88	
ESTIMACION 2	05/08/2023 - 13/08/2023	\$487,607.68	
ESTIMACION 3 FINIQUITO	14/08/2023 - 20/08/2023	\$318,103.93	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$1,242,704.49	\$1,242,704.49
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$1,242,704.49	\$1,242,704.49



RECIBE : DIRECCIÓN GENERAL
 FIRMA: _____
 NOMBRE: LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
 CARGO: DIRECTOR GENERAL DE I.T.I.F.E.

ENTREGA :
 FIRMA: _____
 EMPRESA: BELLIZAN COMERCIALIZADORA, S. A. DE C. V.
 NOMBRE Y CARGO: C. OSCAR FLORES HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	EX-CENDI No. 01	NUM. DE OBRA:	PGO-043-2023		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	EX-CENDI No. 01	CLAVE DE LA ESCUELA:	29FJS5002K		
LOCALIDAD:	LA LOMA XIXOHTÉNCATL	FECHA INICIACION:	10/JUL/2023	FECHA TERMINACIÓN:	20/AGO/2023
MUNICIPIO:	TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL	FECHA INICIO REAL:	10/JUL/2023	FECHA TERMINO REAL:	20/AGO/2023

EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA XIXOHTÉNCATL, MUNICIPIO DE TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 A LAS 13:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2023. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
DEMOLICIÓN
REHABILITACION
TERMINACION
QUIPO Y MOBILIARIO

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A	L	T	A	L
AULA	LABORATORIO	TALLER	ANEXO	ADAPTACIONES LOCALES
			49	

LOCALES EDUCATIVOS:

DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS "A, B, C, D, B2" Y OBRA EXTERIOR

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

AREA DEMOLICIÓN:

EDIFICIOS	2,100.00	M2
PAVIMENTOS:		M2
OTROS :		M
SUP. TERRENO:		M2

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	\$	\$1,242,704.49
OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :	\$	
TOTAL:	\$	\$1,242,704.49

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.



Secretaría de
Educación
Pública en el
Estado de
Tlaxcala.

SUPERVISOR DE
EDUCACIÓN
FÍSICA

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

(Handwritten signatures and stamps)



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: PGO-043-2023

LA LOMA XIXOHTÉNCATL, TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL. TLAX

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA. A LA C.:

MAESTRA GUADALUPE MORENO LOPÉZ

QUE RECIBE A NOMBRE DE _____

EX-CENDI No. 01

1.- DEMOLICIÓN DE OBRA

1.1.- EDIFICACION

% 100

1.2.- OBRA EXTERIOR

% 100

1.3.- REP. GENERALES

% _____

2.- MOBILIARIO

% _____

3.- EQUIPO

% _____

% _____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.



DIRECCIÓN GENERAL DEL ITIFE.
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FIRMA :

DIRECCIÓN GENERAL

NOMBRE :

LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO :

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.



Secretaría de
Educación
Pública en el
Estado de
Tlaxcala.

SUPERVISOR DE
EDUCACIÓN
FÍSICA.

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

NOMBRE :

CARGO :

MAESTRA GUADALUPE MORENO LOPÉZ

DIRECTORA



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: EX-CENDI No. 01

CLAVE: 29FJS5002K

DESCRIPCIÓN: DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS "A, B, C, D, B2" Y OBRA EXTERIOR

CONTRATO N°. BALPGO-29-029-2023

IMPORTE: \$1,242,704.49

NOMBRE DEL DIRECTOR: MAESTRA GUADALUPE MORENO LOPÉZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 25 DE AGOSTO DE 2023

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.-	PINTURA VINILICA	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.-	PINTURA ESMALTE	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.-	PISO LOSETA	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.-	PLAFONES	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.-	IMPERMEABILIZACION	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.-	CANCELERIA	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.-	PUERTA (S)	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.-	CERRADURAS	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.-	HERRERIA	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.-	INSTALACION SANITARIA	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.-	MUEBLES SANITARIOS	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17.-	INSTALACION ELECTRICA	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20.-	INSTALACION DE GAS	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23.-	CISTERNA	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24.-	BARDA	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
25.-	BOMBAS DE AGUA	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Secretaría de
Educación
Pública en el
Estado de
Tlaxcala.
SUPERVISOR DE
EDUCACIÓN
FÍSICA



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA:	EX-CENDI No. 01
CLAVE:	29FJS5002K
FECHA DE LA EVALUACIÓN:	25 DE AGOSTO DE 2023
NOMBRE DEL ECUESTADO:	<input checked="" type="checkbox"/> DOCENTE <input type="checkbox"/> PADRE DE FAMILIA
NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR:	ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DÍAZ
DESCRIPCIÓN:	DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS "A, B, C, D, B2" Y OBRA EXTERIOR
CONTRATO N°.	BALPGO-29-029-2023
IMPORTE:	\$1,242,704.49

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde **6** es deficiente y **10** es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron


N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	N/A			
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)	N/A			
3.-	PISO (CERAMICO)	N/A			
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN	N/A			
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	N/A			
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)	N/A			
7.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A			
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	N/A			
9.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
10.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	N/A			
12.-	CISTERNA	N/A			
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.	N/A			
14.-	DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	10			


 ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DÍAZ
 ENCUESTADOR





Secretaría de Educación Pública
 en el Estado de Tlaxcala.
 SUPERVISOR DE EDUCACIÓN FÍSICA


 NOMBRE Y FIRMA
 ENCUESTADO



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

CLAVE: FT-JC-17-00

OFICIO NO. ITIFE/JDC/826/2023

TLAXCALA, TLAX. A 21 DE AGOSTO DE 2023

ASUNTO: FINIQUITO DE OBRA

**BELLIZAN COMERCIALIZADORA, S. A. DE C. V.
C. OSCAR FLORES HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
P R E S E N T E**

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 69 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y CLAUSULA DECIMO SEGUNDA DEL CONTRATO: BALPGO-29-029-2023 CODIGO: PGO-043-2023, OBRA EX-CENDI No. 01. DESCRIPCIÓN: DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS "A, B, C, D, B2" Y OBRA EXTERIOR UBICADA EN: LA LOMA XIXOHTÉNCATL, TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA. DEBERA PRESENTAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS DEL ITIFE, PARA SU REVISION, TRAMITE Y CIERRE ADMINISTRATIVO EN UN PLAZO DE 10 DIAS HABLES A PARTIR DE ESTA FECHA.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO;


INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION

ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES
JEFA DE DEPTO. DE CONSTRUCCION

ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DÍAZ
SUPERVISOR DE OBRA

C.c.p. LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ Director General De TIFE
C.c.o.- Jefa de Oficina Jurídica.
C.c.p.- Archivo