



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	BELLIZAN COMERCIALIZADORA, S. A. DE C. V.,
OBRA :	SECUNDARIA TÉCNICA No. 23	REG. FED. CAUS:	BCO120307MD8
UBICACION :	SANTA MARÍA IXTULCO, TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL	PROGRAMA:	RAMO 33. FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2023
CONTRATO No.:	BALPGO-29-030-2023	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
INICIACION PROGRAMADA:	10/JUL/2023	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 124,356.47
TERMINACION PROGRAMADA:	20/AGO/2023	No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	2809316 \$124,356.47
FECHA INICIO REAL:	10/JUL/2023	No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	2809318 \$41,452.16
FECHA TERMINO REAL:	30/AGO/2023		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	10		
COMPañIA AFIANZADORA:	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S. A.		

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA, EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN ELÉCTRICA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$414,521.58	\$414,521.58
ESTIMACION 1 FINIQUITO	10/07/2023 AL 30/08/2023	\$414,521.58	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$414,521.58	\$414,521.58
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$414,521.58	\$414,521.58



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

RECIBE: DIRECCIÓN GENERAL

FIRMA: _____

NOMBRE: LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO: DIRECTOR GENERAL DE I.T.I.F.E.

ENTREGA:

FIRMA: _____

EMPRESA: BELLIZAN COMERCIALIZADORA, S. A. DE C. V.

NOMBRE Y CARGO: C. OSCAR FLORES HERNÁNDEZ

REPRESENTANTE LEGAL



ITIFE

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	SECUNDARIA TÉCNICA No. 23	NUM. DE OBRA:	PGO-038-2023
NOMBRE DE LA ESCUELA:	SECUNDARIA TÉCNICA No. 23	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DST0023Y
LOCALIDAD:	SANTA MARÍA IXTULCO	FECHA INICIACION:	10/JUL/2023
MUNICIPIO:	TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL	FECHA INICIO REAL:	10/JUL/2023
		FECHA TERMINACIÓN:	20/AGO/2023
		FECHA TERMINO REAL:	30/AGO/2023

EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA IXTULCO, MUNICIPIO DE TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LAS 12:30 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2023, AUTORIZADO A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECÍFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA					
	A	L	T	A	L	
	AULA	LABORATORIO	TALLER	ANEXO	ADAPTACIONES LOCALES	
OBRA NUEVA						
AMPLIACION						
REHABILITACION						
TERMINACION						
EQUIPO Y MOBILIARIO						
		15		12	3	

LOCALES EDUCATIVOS: CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN ELÉCTRICA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

AREA REHABILITADA:		INVERSION EJERCIDA:		
MURETE	2.00	M2	EDIFICIOS:	\$ 414,521.58
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$
OTROS :		M	OTROS :	\$
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$ 414,521.58

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.





LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

MAESTRO JOEL CANO CARRO
SECUNDARIA TÉCNICA No. 23

QUE RECIBE A NOMBRE DE

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	100
	1.3.- REP. GENERALES	%	100
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.



FIRMA :

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DIRECCIÓN GENERAL

NOMBRE :

LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO :

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA :



FIRMA :

ESC. SEC. 23
LAZARO CARDENAS

29DS/0023Y

NOMBRE :

MAESTRO JOEL CANO CARRO

CARGO :

DIRECTOR



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALENCA DE LA
CONSTRUCCIÓN



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA:	SECUNDARIA TÉCNICA No. 23
CLAVE:	29DST0023Y
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN ELÉCTRICA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR
CONTRATO N°.	BALPGO-29-030-2023
IMPORTE:	\$414,521.58
NOMBRE DEL DIRECTOR:	MAESTRO JOEL CANO CARRO
Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día <u>28 DE SEPTIEMBRE DE 2023</u>	

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS		✓		
2.-	PINTURA VINILICA		✓		
3.-	PINTURA ESMALTE		✓		
4.-	PISO LOSETA	N/A			
5.-	PLAFONES	N/A			
6.-	IMPERMEABILIZACION	N/A			
7.-	CANCELERIA	N/A			
8.-	PUERTA (S)	N/A			
9.-	CERRADURAS	N/A			
10.-	HERRERIA		✓		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	N/A			
12.-	INSTALACION SANITARIA	N/A			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	N/A			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	N/A			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	N/A			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A			
17.-	INSTALACION ELECTRICA		✓		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.		✓		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS		✓		
20.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	N/A			
23.-	CISTERNA	N/A			
24.-	BARDA	N/A			
25.-	BOMBAS DE AGUA	N/A			



U.S.E.T.
ESC. SEC. TEC. A...
LAZARRO CAROÑAS
29DST00230
IXTULCO, TLAX.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA:	SECUNDARIA TÉCNICA No. 23
CLAVE:	29DST0023Y
FECHA DE LA EVALUACIÓN:	28 DE SEPTIEMBRE DE 2023
NOMBRE DEL ECUESTADO:	<input type="checkbox"/> DOCENTE <input type="checkbox"/> PADRE DE FAMILIA
NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR:	ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DÍAZ
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN ELÉCTRICA PARA SU BUEN FL
CONTRATO N°.	BALPGO-29-030-2023
IMPORTE:	\$414,521.58

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde **6** es deficiente y **10** es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la **última** sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)		✓		
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)		✓		
3.-	PISO (CERAMICO)	N/A			
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN	N/A			
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	N/A			
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)	N/A			
7.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A			
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	N/A			
9.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
10.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)		✓		
12.-	CISTERNA	N/A			
13.-	CERCA, BARDAS PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.	N/A			
14.-	BOMBAS DE AGUA	N/A			


 ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DÍAZ
 ENCUESTADOR



 JOEL CANO CARRERO
 NOMBRE Y FIRMA
 ENCUESTADO