

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**TLXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

**ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00**

ENTIDAD FEDERATIVA: TLXCALA

OBRA : SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS

UBICACION : PAPALOTLA DE XICHTENCATL, PAPALOTLA DE XICHTENCATL.

CONTRATO No.: BALPGO-29-033-2023

INICIACION PROGRAMADA: 24 DE JULIO DE 2023

TERMINACION PROGRAMADA: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FECHA INICIO REAL: 24 DE JULIO DE 2023

FECHA TERMINO REAL: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0

COMPAÑIA AFIANZADORA: Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: \_\_\_\_\_

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: BKY-0637-0160888

**CONTRATISTA : ANTONIO TERAN VARGAS**

REG. FED. CAUS: TEVA590125739

**PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2023**

IMPORTE SANCIÓN \$ 0.00

IMPORTE ANTICIPO : \$ 0.00

\$47,844.25

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA,  
EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS  
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

**CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION ELECTRICA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR**

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$478,442.52	\$478,442.52
MONTO DE CONVENIO DE AMPLIACIÓN			
ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO	24/07/2023 AL 03/09/2023	\$478,442.52	\$478,442.52
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$478,442.52	\$478,442.52
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$478,442.52	\$478,442.52


R E C I B E :

FIRMA: 

NOMBRE: DIRECCION GENERAL  
LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

E N T R E G A :

FIRMA: 

EMPRESA: \_\_\_\_\_

NOMBRE Y CARGO: ANTONIO TERAN VARGAS  
REPRESENTANTE LEGAL



**ITIFE**

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS EDUCATIVOS  
INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS



Beach Volleyball  
World Championships  
**TLAXCALA 2023**  
FIVB

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00**

OBRA:	SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS	NÚM. DE OBRA:	BALPGO-29-033-2023	
NOMBRE DE LA ESCUELA:	SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DES0021H	
LOCALIDAD:	PAPALOTLA DE XICHTENCATL	FECHA INICIO:	24 DE JULIO DE 2023	FECHA TERMINO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023
MUNICIPIO:	PAPALOTLA DE XICHTENCATL	FECHA INICIO REAL:	24 DE JULIO DE 2023	FECHA TERMINO REAL: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023

EN LA LOCALIDAD DE PAPALOTLA DE XICHTENCATL, MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICHTENCATL, EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2023. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

- OBRA NUEVA
- AMPLIACIÓN
- REHABILITACIÓN
- TERMINACIÓN
- EQUIPO Y MOBILIARIO

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA

A	L	T	A			
AULA	LABORATORIO	TALLER	ANEXO			

LOCALES EDUCATIVOS:

**CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION ELECTRICA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR**

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

**AREA CONSTRUIDA:**

**INVERSIÓN EJERCIDA:**

EDIFICIOS:	M2	CONSTRUCCIÓN	\$	
PAVIMENTOS:	M2	OBRA EXTERIOR:	\$	<b>478,442.52</b>
SUP. TERRENO:	M2	REHABILITACIÓN:	\$	
OTROS:	M2	TOTAL:	\$	<b>\$478,442.52</b>

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

**SERVICIOS MUNICIPALES:**

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

- A G U A
- D R E N A J E
- E L E C T R I F I C A C I Ó N

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



**ITIFE**

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



Beach Volleyball  
World Championships

**TLAXCALA 2023**

**FIVB**

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BALPGO-29-033-2023

PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, PAPALOTLA DE XICOHTENCATL.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

**MAESTRO JOSUÉ CUATEPOTZO MÉNDEZ**

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

**SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS**

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACIÓN	%	_____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	<b>100</b>
	1.3.- REP. GENERALES	%	_____
2.- MOBILIARIO		%	_____
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE  
**ITIFE**  
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
**DIRECCIÓN GENERAL**

FIRMA :

NOMBRE :

**LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ**

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

RECIBE POR LA ESCUELA :



FIRMA :

NOMBRE:

**MAESTRO JOSUÉ CUATEPOTZO MÉNDEZ**

CARGO :

**DIRECTOR DE SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS.**

U.S.E.T.  
ESC. SEC. GRAL.  
"JOSE VASCONCELOS"  
29DES0021H  
PAPALOTLA, TLAX.



# ITIFE

INSTITUTO FEDERAL DE  
DEVELOPAMIENTO URBANO



Beach Volleyball  
World Championships  
**TLAXCALA 2023**

FIVE

## EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

### ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS

CLAVE: 29DES0021H

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION ELECTRICA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR

CONTRATO N°. BALPGO-29-033-2023

IMPORTE: \$478,442.52

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): MAESTRO JOSUÉ CUATEPOTZO MÉNDEZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA				
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA	7			Insatisfactorio es fecha de entrega.
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

## EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

### ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS  
 CCT: 29DES0021H  
 FECHA DE EVALUACION: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
 NOMBRE DEL ENCUESTADO:  DOCENTE  PADRE DE FAMILIA  
 NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: SUSAN CAROL BARCEINAS GHENNO SUPERVISOR DE OBRA  
 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION ELECTRICA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR  
 No. DE CONTRATO: BALPGO-29-033-2023  
 IMPORTE: \$478,442.52

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

Nº	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		COMENTARIOS
		(DE 1 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	10	X		
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)				
3.-	PISO (CERAMICO)				
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN				
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)				
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	9	X		
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)				
12.-	CISTERNA				
13.-	CERCA, BARDAS PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.				
	BOMBAS DE AGUA				

ARQUITECTA SUSAN CAROL BARCEINAS GHENNO  
ENCUESTADOR

Roberto Antonio Paredes  
NOMBRE Y FIRMA  
ENCUESTADO