



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

### ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA

OBRA : PRIMARIA DOMINGO ARENAS

UBICACION : LA CONCORDIA, NATIVITAS.

CONTRATO No.: BALPGO-29-038-2023

INICIACION PROGRAMADA: 24 DE JULIO DE 2023

TERMINACION PROGRAMADA: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FECHA INICIO REAL: 24 DE JULIO DE 2023

FECHA TERMINO REAL: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0 DÍAS NATURALES

COMPAÑIA AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: BKY-0637-0159648

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: BKY-0637-0159647

**CONTRATISTA : ANTONIO TERAN VARGAS**

REG. FED. CAUS: TEVA590125739

PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2023.

IMPORTE SANCIÓN \$ 0.00

IMPORTE ANTICIPO : \$ 388,830.92

\$388,830.92

\$129,610.30

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.  
EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS  
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

**REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A, B, F, L, N" Y OBRA EXTERIOR.**

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS

**DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS**


DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$1,296,103.06	\$1,296,103.06
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	24/07/2023 AL 15/08/2023	\$548,907.86	\$548,907.86
ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO)	16/08/2023 AL 03/09/2023	\$747,195.19	\$747,195.19
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$1,296,103.05	\$1,296,103.05
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.01	\$0.01
SUMAS IGUALES.		\$1,296,103.06	\$1,296,103.06

**R E C I B E :**

FIRMA: \_\_\_\_\_

OMBRE: LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ITIFE



**E N T R E G A :**

FIRMA: \_\_\_\_\_

EMPRESA: ANTONIO TERAN VARGAS

NOMBRE Y CARGO: C. ANTONIO TERAN VARGAS REPRESENTANTE LEGAL



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



# TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

### ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	<b>PRIMARIA DOMINGO ARENAS</b>	NUM. DE OBRA:	<b>BALPGO-29-038-2023</b>		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	<b>PRIMARIA DOMINGO ARENAS</b>	CLAVE DE LA ESCUELA:	<b>29DPR0314B</b>		
LOCALIDAD:	<b>LA CONCORDIA</b>	FECHA INICIACION:	<b>24 DE JULIO DE 2023</b>	FECHA TERMINACIÓN:	<b>03 DE SEPTIEMBRE DE 2023</b>
MUNICIPIO:	<b>NATIVITAS</b>	FECHA INICIO REAL:	<b>24 DE JULIO DE 2023</b>	FECHA TERMINO REAL:	<b>03 DE SEPTIEMBRE DE 2023</b>

EN LA LOCALIDAD DE LA CONCORDIA, MUNICIPIO DE NATIVITAS, EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2023. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

#### TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA  
AMPLIACION  
REHABILITACION  
TERMINACION  
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

#### DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	R REHABILITACION	M MURETE	TE TECHUMBRE
			X		

LOCALES EDUCATIVOS:

**REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A, B, F, L, N" Y OBRA EXTERIOR.**

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

**REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A, B, F, L, N" Y OBRA EXTERIOR.**

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

#### AREA CONSTRUIDA:

#### INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	<b>727.00</b>	M2	CONSTRUCCION	\$	
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :		M2	OTROS :	\$	<b>1,296,103.05</b>
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	<b>\$1,296,103.05</b>

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A 
 D R E N A J E 
 E L E C T R I F I C A C I O N

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



# ITIFE

INSTITUTO TLAQUEHUATECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



# TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BALPGO-29-038-2023  
LA CONCORDIA, NATIVITAS.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**PROFESOR CARLOS MENESES MORALES**  
**PRIMARIA DOMINGO ARENAS**

QUE RECIBE A NOMBRE DE LA

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	_____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
2.- MOBILIARIO	1.3.- REP. GENERALES	%	<b>100</b>
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____
		%	_____

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :



**ITIFE**

INSTITUTO TLAQUEHUATECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

NOMBRE :

**DIRECCION GENERAL**  
**LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ**

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE  
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**



FIRMA :

RECIBE POR LA ESCUELA :

**U. S. E. I.**

ESC. PRIM. URB.  
GRAL. DOMINGO

Clave: 29DF1

1.a Con

CARGO :

*[Handwritten signature]*

**PROFESOR CARLOS MENESES MORALES**

**DIRECTOR DE LA PRIMARIA DOMINGO ARENAS.**

**ITIFE**INSISTENTE  
REPARABLE

INTEGRAL

COMPREHENSIVA

**TLXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA DOMINGO ARENAS  
 CLAVE: 29DPR0314B  
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A, B, F, L, N" Y OBRA EXTERIOR.  
 CONTRATO N°. BALPGO-29-038-2023  
 IMPORTE: \$1,296,103.06  
 NOMBRE DEL DIRECTOR (A): PROFESOR CARLOS MENESES MORALES  
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 20 DE OCTUBRE DE 2023

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	N/A			
2.-	PINTURA VINILICA		8		
3.-	PINTURA ESMALTE		8		
4.-	PISO (CERAMICO)	N/A			
5.-	PLAFONES		8		
6.-	IMPERMEABILIZACION		9		
7.-	CANCELERIA	N/A			
8.-	PUERTA (S)		8		
9.-	CERRADURAS		8		
10.-	HERRERIA		9		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	N/A			
12.-	INSTALACION SANITARIA	N/A			
13.-	MUEBLES SANITARIOS		9		
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)		8		
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)		8		
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A			
17.-	INSTALACION ELECTRICA		9		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.		10		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	N/A			
23.-	CISTERNA (CARCAMO SECO)		10		
24.-	CERCADO Y PORTON	N/A			
25.-	BOMBAS DE AGUA		10		



U. S. E. T.  
 ESC. PRIM. URB.  
 GRAL. DOMINGO ARENAS  
 Clave: 29DPR0314B  
 Concordia, Tlax.

*Carlos*  
 de la Esc.

Carlos Menezes Morales

## EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

### ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA DOMINGO ARENAS  
 CCI: 29DPR0314B  
 FECHA DE EVALUACION: 20 DE OCTUBRE DE 2023  
 NOMBRE DEL ENCUESTADO: Leticia Morales S  DOCENTE  PADRE DE FAMILIA  
 NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: JOSE CARLOS HERRERA ZAMORA  
 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A, B, F, L, N" Y OBRA EXTERIOR.  
 No. DE CONTRATO: BALPGO-29-038-2023  
 IMPORTE: \$1,296,103.05

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	9			
2.-	PINTURA ESMALTE	9			
3.-	PISO (CERAMICO)	N/A			
	IMPERMEABILIZACIÓN	10			
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	10			
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVABO, ETC.)	8			
7.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A			
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	10			
9.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
10.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	N/A			
12.-	CISTERNA	N/A			
13.-	CERCA, BARDAS PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.	N/A			
14.-	BOMBAS DE AGUA	8			

  
 JOSÉ CARLOS HERRERA ZAMORA  
 ENCUESTADOR

Leticia Morales Sartillo  
 NOMBRE Y FIRMA  
 ENCUESTADO 