

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00**

ENTIDAD FEDERATIVA:	<u>TLAXCALA</u>	CONTRATISTA : GRUPO CONSTRUCTOR SIVTEEH S.A. DE C.V.
OBRA :	<u>SECUNDARIA GENERAL JUAN CUAMATZI</u>	
UBICACION :	<u>TEOLOCHOLO, TEOLOCHOLCO, TLAXCALA.</u>	
CONTRATO No.:	<u>BALPGO-29-109-2023</u>	REG. FED. CAUS: GCS230317DY1
INICIACION PROGRAMADA:	<u>23 DE OCTUBRE DE 2023</u>	PROGRAMA: RAMO 33 FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023
TERMINACION PROGRAMADA:	<u>24 DE DICIEMBRE DE 2023</u>	
FECHA INICIO REAL:	<u>23 DE OCTUBRE DE 2023</u>	
FECHA TERMINO REAL:	<u>24 DE DICIEMBRE DE 2023</u>	
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	<u>0</u>	IMPORTE SANCION \$ 0.00
COMPANIA AFIANZADORA:	<u>2845591</u>	IMPORTE ANTICIPO : \$ 133,615.87
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	<u>2845591</u>	\$133,615.87
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	<u>2845585</u>	\$44,538.62

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 09/02/2024 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "I" REHABILITACION GENERAL DE TALLER DE ELECTRICIDAD

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARA OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$445,386.24	\$445,386.24
MONTO TOTAL		\$445,386.24	\$445,386.24
ESTIMACION 1 (UNO)	23/10/2023 AL 18/12/2023	\$324,691.06	\$324,691.06
ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO	19/12/2023 AL 24/12/2023	\$120,695.18	\$120,695.18
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$445,386.24	\$445,386.24
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$445,386.24	\$445,386.24

R E C I B E :	E N T R E G A :
FIRMA: _____	FIRMA: _____
NOMBRE: <u>LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ</u>	EMPRESA: <u>GRUPO CONSTRUCTOR SIVTEEH S.A. DE C.V.</u>
CARGO: <u>DIRECTOR GENERAL DE ITIFE</u>	NOMBRE Y CARGO: <u>RAYMUNDO HERNANDEZ MEJIA REPRESENTANTE LEGAL</u>

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00**

OBRA:	SECUNDARIA GENERAL JUAN CUAMATZI	NUM. DE OBRA:	BALPGO-29-109-2023		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	SECUNDARIA GENERAL JUAN CUAMATZI	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DES0024E		
LOCALIDAD:	TEOLOCHOLO	FECHA INICIACION:	23 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA TERMINACIÓN:	24 DE DICIEMBRE DE 2023
MUNICIPIO:	TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	FECHA INICIO REAL:	23 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA TERMINO REAL:	24 DE DICIEMBRE DE 2023

EN LA LOCALIDAD DE TEOLOCHOLO, MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, TLAXCALA, EL DIA 09/02/2024 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33 FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
 AMPLIACION
 REHABILITACION
 TERMINACION
 EQUIPO Y MOBILIARIO

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L DESAYUNADOR
		X		

LOCALES EDUCATIVOS:

EDIFICIO "I" REHABILITACION GENERAL DE TALLER DE ELECTRICIDAD

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
 REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:**INVERSION EJERCIDA:**

EDIFICIOS:	206.45	M2	CONSTRUCCION	\$	445,386.24
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :		M2	OTROS :	\$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	445,386.24

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACIÓN

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BALPGO-29-109-2023
TEOLOCHOLO, TEOLOCHOLCO, TLAXCALA.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROFR. FEDERICO GONZALO NAVA BADILLO

QUE RECIBE A NOMBRE DEL PLANTEL

SECUNDARIA GENERAL JUAN CUAMATZI

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	_____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
	1.3.- REP. GENERALES	%	100
2.- MOBILIARIO		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :

NOMBRE :

LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA.**

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

NOMBRE:

**"JUAN CUAMATZI"
29DES0024E
PROFR. FEDERICO GONZALO NAVA BADILLO**

CARGO :

**DIRECTOR DE LA SECUNDARIA GENERAL JUAN
CUAMATZI.**



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA GENERAL JUAN CUAMATZI

CLAVE: 29DES0024E

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "I" REHABILITACION GENERAL DE TALLER DE ELECTRICIDAD

CONTRATO N°. BALPGO-29-109-2023

IMPORTE: _____

NOMBRE DEL ENCCARGADO (A): PROFR. FEDERICO GONZALO NAVA BADILLO

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 09/02/2024

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA	10			
3.-	PINTURA ESMALTE	10			
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES	10			
6.-	IMPERMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA	10			
8.-	PUERTA (S)	10			
9.-	CERRADURAS	10			
10.-	HERRERIA	10			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	6		X	Mesas en <u>WUANGUAMATZI</u>
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	10			
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				



U. S. E. T.
ESC. SEC. GRAI.
JUAN CUAMATZI
29DES0024E
TEOLOCHOLCO, TLAX

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA GENERAL JUAN CUAMATZI
 CCT: 29DES0024E
 FECHA DE EVALUACION: 09 DE FEBRERO DE 2024
 NOMBRE DEL ENCUESTADO: DOCENTE PADRE DE FAMILIA
 NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTÍNEZ, SUPERVISOR DE OBRA DE ITIFE
 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EDIFICIO "I" REHABILITACION GENERAL DE TALLER DE ELECTRICIDAD
 NO DE CONTRATO: BALPGO-29-109-2023
 IMPORTE: \$ 445,386.24

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	10			
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)	10			
3.-	PISO (CERAMICO)				
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN				
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	10			
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	10			
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	10			
12.-	CISTERNA				
13.-	BOMBAS DE AGUA				

ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTÍNEZ

ENCUESTADOR

Hilola Briones Sánchez

ENCUESTADO