



ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	<u>TLAXCALA</u>	CONTRATISTA :	<u>SERGIO GODINEZ MENESES</u>
OBRA :	<u>PRIMARIA XICOHTENCATL</u>		
UBICACION :	<u>SANTA CRUZ, SANTA CRUZ TLAXCALA.</u>		
CONTRATO No.:	<u>BALPGO-29-138-2023</u>	REG. FED. CAUS:	<u>GOMS7603154X2</u>
INICIACION PROGRAMADA:	<u>13 DE NOVIEMBRE DE 2023</u>	PROGRAMA:	<u>RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTES II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023.</u>
TERMINACION PROGRAMADA:	<u>24 DE DICIEMBRE DE 2023</u>		
FECHA INICIO REAL:	<u>13 DE NOVIEMBRE DE 2023</u>		
FECHA TERMINO REAL:	<u>24 DE DICIEMBRE DE 2023</u>		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	<u>0</u>	IMPORTE SANCION	<u>\$ 0.00</u>
COMPAÑIA AFIANZADORA:	<u>Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA,</u>	IMPORTE ANTICIPO :	<u>\$ 961,650.84</u>
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	<u>3560-15631-0</u>		<u>\$961,650.84</u>
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	<u>3560-15632-3</u>		<u>\$320,550.28</u>

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. EL DIA 12 DE ENERO DE 2024 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO INIFED

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		<u>\$3,205,502.81</u>	<u>\$3,205,502.81</u>
AMPLIACION AL MONTO DE CONTRATO		<u>\$801,375.70</u>	<u>\$801,375.70</u>
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	<u>13/11/2023 AL 14/12/2023</u>	<u>\$1,446,149.08</u>	<u>\$1,446,149.08</u>
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	<u>15/12/2023 AL 18/12/2023</u>	<u>\$820,759.75</u>	<u>\$820,759.75</u>
ESTIMACIÓN 3 (TRES)	<u>19/12/2023 AL 21/12/2023</u>	<u>\$903,171.13</u>	<u>\$903,171.13</u>
ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO	<u>22/12/2023 AL 24/12/2023</u>	<u>\$836,798.55</u>	<u>\$836,798.55</u>
		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		<u>\$4,006,878.51</u>	<u>\$4,006,878.51</u>
CARGOS AL CONTRATISTA.		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
SALDO QUE SE CANCELA.		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
SUMAS IGUALES.		<u>\$4,006,878.51</u>	<u>\$4,006,878.51</u>

RECIBE :

FIRMA: 
 NOMBRE: LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ
 CARGO: RESIDENTE DE OBRA DE ITIFE

ENTREGA :

FIRMA: 
 EMPRESA: SERGIO GODINEZ MENESES
 NOMBRE Y CARGO: SERGIO GODINEZ MENESES REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO INIFED	NUM. DE OBRA:	BALPGO-29-138-2023		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	PRIMARIA XICOHTENCATL	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DPR0172U		
LOCALIDAD:	SANTA CRUZ	FECHA INICIACION:	13 DE NOVIEMBRE DE	FECHA TERMINACIÓN:	24 DE DICIEMBRE DE 2023
MUNICIPIO:	SANTA CRUZ TLAXCALA	FECHA INICIO REAL:	13 DE NOVIEMBRE DE	FECHA TERMINO REAL:	24 DE DICIEMBRE DE 2023

EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, EL DIA 12 DE ENERO DE 2024 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTES II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2023.. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
	A AULAS	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L OBRA EXTERIOR
OBRA NUEVA					
AMPLIACION					
REHABILITACION	X				
TERMINACION					
EQUIPO Y MOBILIARIO					X

LOCALES EDUCATIVOS: **OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO INIFED**

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA REHABILITADA:		INVERSION EJERCIDA:	
EDIFICIOS:	M2	REHABILITACION	\$ 4,006,878.51
PAVIMENTOS:	M2	OBRA EXTERIOR:	\$
OTROS :	M2	OTROS :	\$
SUP. TERRENO:	M2	TOTAL:	\$ 4,006,878.51



U. S. E. T.
ESC. PRIM. URB.
"XICOHTENCATL"
CLAVE: 29DPR0172U
STA. CRUZ TLAXCALA, TLAX.

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



HOJA 2
NUMERO DE OBRA: BALPGO-29-138-2023
SANTA CRUZ, SANTA CRUZ TLAXCALA.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

MTRO. FELIPE GALICIA NAVA
PRIMARIA XICHTENCATL

QUE RECIBE A NOMBRE DEL _____

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	_____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	100
	1.3.- REP. GENERALES	%	_____
2.- MOBILIARIO		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :



NOMBRE :

LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA.**



RECIBE POR LA ESCUELA :

U. S. E. T.
ESC. PRIM. URB.
"XICHTENCATL"
FIRMA: _____
CLAVE: 29DPRO17ZU
STA. CRUZ TLAXCALA, TLAX.

NOMBRE:

MTRO. FELIPE GALICIA NAVA

CARGO :

DIRECTOR DE LA PRIMARIA XICHTENCATL.



EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA XICHTENCATL

CLAVE: 29DPR0172U

DESCRIPCIÓN: OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO INIFED

CONTRATO N°. BALPGO-29-138-2023

IMPORTE: \$4,006,878.51

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): MTRO. FELIPE GALICIA NAVA

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 12 DE ENERO DE 2024

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	9			
2.-	PINTURA VINILICA	10			
3.-	PINTURA ESMALTE	10			
4.-	PISO (CERAMICO)	10			
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA	10			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	RETIRO DE ELEMENTOS (TECHUMBRE)	10			
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				



U. S. E. T.
ESC. PRIM. URB.
"XICHTENCATL"
CLAVE: 29DPR0172U
STA. OBRA TLAXCALA, RLP

Felipe Galicia Nava



EVALUACION DE OBRA ENTREGADA


ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: _____
 CCT: 29DPR0172U
 FECHA DE EVALUACION: _____
 NOMBRE DEL ENCUESTADO: _____ DOCENTE PADRE DE FAMILIA
 NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: _____
 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO INIFED
 NO DE CONTRATO: BALPGO-29-138-2023
 IMPORTE: \$ 4,006,878.51

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		COMENTARIOS
		(DE 1 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	9			
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)	9			
3.-	PISO (CERAMICO)				
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN				
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)				
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)				
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	RETIRO DE ELEMENTOS <i>Techumbre</i>	10			
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)				
12.-	CISTERNA				
13.-	BOMBAS DE AGUA				


 NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADOR


 NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO