



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

| | | | |
|------------------------------------|---|--------------------|---|
| ENTIDAD FEDERATIVA: | TLAXCALA | CONTRATISTA : | PROYECTOS E INSTALACIONES HIDRAULICAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. |
| OBRA : | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE | | |
| UBICACION : | CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA. | | |
| CONTRATO No.: | BALGO-29-140-2023 | REG. FED. CAUS: | PIH940526C36 |
| INICIACION PROGRAMADA: | 13 de noviembre de 2023 | PROGRAMA: | RAMO 33. FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES. |
| TERMINACION PROGRAMADA: | 24 de diciembre de 2023 | COMPONENTE II | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2023 |
| FECHA INICIO REAL: | 13 de noviembre de 2023 | | |
| FECHA TERMINO REAL: | 24 DE DICIEMBRE DE 2023 | | |
| DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: | 0 | IMPORTE SANCIÓN | \$ 0.00 |
| COMPAÑIA AFIANZADORA: | SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. | IMPORTE ANTICIPO : | \$ 742,126.63 |
| No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: | 2853760 | | \$742,126.63 |
| No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: | 2853754 | | \$247,375.54 |

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA, EL DIA 02 DE ENERO DE 2024 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

| DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS | FECHA | IMPORTE | MONTO |
|---|--------------------------|----------------|----------------|
| MONTO CONTRATO | | \$2,473,755.42 | \$2,473,755.42 |
| MONTO DE CONVENIO DE AMPLIACIÓN | | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN 1 (UNO) | 13/11/2023 AL 10/12/2023 | \$1,315,573.20 | \$1,315,573.20 |
| ESTIMACIÓN 2 (DOS) | 11/12/2023 AL 24/12/2023 | \$1,158,182.22 | \$1,158,182.22 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SUMA DE LAS ESTIMACIONES. | | \$2,473,755.42 | \$2,473,755.42 |
| CARGOS AL CONTRATISTA. | | \$0.00 | \$0.00 |
| SALDO QUE SE CANCELA. | | \$0.00 | \$0.00 |
| SUMAS IGUALES. | | \$2,473,755.42 | \$2,473,755.42 |

| | | | |
|-----------------|---|------------------|---|
| RECIBE : | | ENTREGA : | |
| FIRMA: | | FIRMA: | |
| NOMBRE: | LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ | EMPRESA: | PROYECTOS E INSTALACIONES HIDRAULICAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. |
| CARGO: | DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | NOMBRE Y CARGO: | C. CLAUDIA ANGELICA CASTRO PIGEONOUNT REPRESENTANTE LEGAL |

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

HOJA 1

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| OBRA: | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE | NÚM. DE OBRA: | 8ALPGO-29-140-2023 | | |
| NOMBRE DE LA ESCUELA: | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE | CLAVE DE LA ESCUELA: | 29DML00130 | | |
| LOCALIDAD: | CUAPIAXTLA | FECHA INICIO: | 13 de noviembre de 2023 | FECHA TERMINO: | 24 de diciembre de 2023 |
| MUNICIPIO: | CUAPIAXTLA | FECHA INICIO REAL: | 13 de noviembre de 2023 | FECHA TERMINO REAL: | 24 DE DICIEMBRE DE 2023 |

EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, EL DIA 02 DE ENERO DE 2024 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJEIO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2023. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE

X

LOCALES EDUCATIVOS:

EDIFICIOS "A,B,C"

OBRA EXTERIOR:

8 LUMINARIAS PUNTA POSTE Y 14 LUMINARIAS TIPO INDUSTRIAL SOLAR

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA INTERVENIDA:**INVERSION EJERCIDA:**

| | | | | |
|-----------------------|------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|
| PUNTAS POSTE: | <u>8.00</u> | <u>PZ</u> | PUNTAS POSTE: | \$ <u>204,292.72</u> |
| LUMINARIA INDUSTRIAL: | <u>26.00</u> | <u>PZ</u> | LUMINARIA INDUSTRIAL: | \$ <u>303,525.60</u> |
| TECHUMBRE: | <u>18,348.86</u> | <u>KG</u> | TECHUMBRE: | <u>1,965,937.10</u> |
| TERRENO | <u>6,439.65</u> | <u>M2</u> | TOTAL: | \$ <u>\$2,473,755.42</u> |

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A

D R E N A J E

E L E C T R I F I C A C I O N

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BALPGO-29-140-2023
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A EL C.:

LICENCIADA CLAUDIA MIRIAM ACOLTZI BELÍN

QUE RECIBE A NOMBRE DEL _____

CENTRO DE ATENCION MULTIPLE

| | | | |
|----------------|------------------|-------|---------------|
| 1.- OBRA CIVIL | 1.1.- LUMINARIAS | % | 23.81% |
| | 1.2.- TECHUMBRE | % | 76% |
| | | % | |
| 2.- MOBILIARIO | | % | |
| | | % | |
| 3.- EQUIPO | | % | |
| | | TOTAL | 100% |

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

NOMBRE :

LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

RECIBE POR LA ESCUELA

FIRMA :

NOMBRE :

LICENCIADA CLAUDIA MIRIAM ACOLTZI BELÍN

CARGO :

DIRECTORA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE.





ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: CENTRO DE ATENCION MULTIPLE

CLAVE: 29DML00130

DESCRIPCIÓN: OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE

CONTRATO N°. BALPGO-29-140-2023


IMPORTE: \$2,473,755.42

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): LICENCIADA CLAUDIA MIRIAM ACOLTZI BELÍN

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 02 DE ENERO DE 2024

| Nº | CONCEPTO | EVALUACION (DE 6 A 10) | ESTADO | | PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR |
|------|-------------------------------|---------------------------|--------|------|---|
| | | | BUENO | MALO | |
| 1.- | APLANADOS | | | | |
| 2.- | PINTURA VINILICA | | | | |
| 3.- | PINTURA ESMALTE | | | | |
| 4.- | PISO (CERAMICO) | | | | |
| 5.- | PLAFONES | | | | |
| 6.- | IMPERMEABILIZACION | | | | |
| 7.- | CANCELERIA | | | | |
| 8.- | PUERTA (S) | | | | |
| 9.- | CERRADURAS | | | | |
| 10.- | HERRERIA | | | | |
| 11.- | CARPINTERIA (Muebles) | | | | |
| 12.- | INSTALACION SANITARIA | | | | |
| 13.- | MUEBLES SANITARIOS | | | | |
| 14.- | MUEBLES SANITARIOS (LLAVES) | | | | |
| 15.- | MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES) | | | | |
| 16.- | INSTALACION HIDRAULICA | | | | |
| 17.- | INSTALACION ELECTRICA | 10 | | | |
| 18.- | LAMPARAS INT. Y EXT. | 10 | | | |
| 19.- | APAGADORES Y CONTACTOS | 10 | | | |
| 20.- | INSTALACION DE GAS | | | | |
| 21.- | PLAZA Y ANDADORES | 9 | | | A las rampas les hace falta el pasamanos |
| 22.- | ILUMINACION EXTERIOR | | | | Situación prioritaria para el desplazamiento de los alumnos con discapacidad. |
| 23.- | CISTERNA | | | | |
| 24.- | CERCADO Y PORTON | | | | |
| 25.- | BOMBAS DE AGUA | | | | |

U.S.E.T



EPTO. EDUC. EST.
A. M. No. 13
T 29DML00130
JAPIAXTLA, TLA

A las rampas les hace falta el pasamanos
Situación prioritaria para el desplazamiento de los alumnos con discapacidad.



ITIFE

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: CENTRO DE ATENCION MULTIPLE

CCI: 29DML00130

FECHA DE EVALUACION: 02 DE ENERO DE 2024

NOMBRE DEL ENCUESTADO: DOCENTE PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: JUAN CARLOS GARCIA LUMBRERAS SUPERVISOR DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE

No. DE CONTRATO: BALPGO-29-140-2023

IMPORTE: \$2,473,755.42

La siguiente evaluación se divide en 4 secciones: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

| Nº | CONCEPTO | EVALUACION (DE 1 A 10) | ESTADO | | COMENTARIOS |
|------|--|---------------------------|--------|------|-------------|
| | | | BUENO | MALO | |
| 1.- | PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON) | 10 | X | | |
| 2.- | PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES) | | | | |
| 3.- | PISO (CERAMICO) | | | | |
| 4.- | IMPERMEABILIZACIÓN | | | | |
| 5.- | CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS) | | | | |
| 6.- | MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.) | | | | |
| 7.- | INSTALACION HIDRAULICA | | | | |
| 8.- | INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS) | 10 | X | | |
| 9.- | INSTALACION DE GAS | | | | |
| 10.- | PLAZA Y ANDADORES | 9 | X | | |
| 11.- | ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE) | 10 | X | | |
| 12.- | CISTERNA | | | | |
| 13.- | CERCA, BARRA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO. | | | | |
| 14.- | BOMBAS DE AGUA | | | | |

U. S. E. T.



DEPTO. EDUC. ESE
A. M. No. 13
C.T. 29DML00130
QUAPIAXTLA, TLAX.

ARQUITECTO JUAN CARLOS GARCIA LUMBRERAS
ENCUESTADOR

LTS José Antonio Zamudio Rodríguez
NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADOR