



**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00**

OBRA:	<b>SECUNDARIA GENERAL MARIANO MATAMOROS</b>	NUM. DE OBRA:	<b>BALPGO-29-147-2023</b>		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	<b>SECUNDARIA GENERAL MARIANO MATAMOROS</b>	CLAVE DE LA ESCUELA:	<b>29DES0002T</b>		
LOCALIDAD:	<b>COLONIA EL MIRADOR</b>	FECHA INICIACION:	<b>11 DE DICIEMBRE DE 2023</b>	FECHA TERMINACIÓN:	<b>24 DE DICIEMBRE DE 2023</b>
MUNICIPIO:	<b>CALPULALPAN</b>	FECHA INICIO REAL:	<b>11 DE DICIEMBRE DE 2023</b>	FECHA TERMINO REAL:	<b>23 DE DICIEMBRE DE 2023</b>

EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EL MIRADOR, MUNICIPIO DE CALPULALPAN, EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO: LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2023. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

OBRA NUEVA  
AMPLIACION  
REHABILITACION  
TERMINACION  
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

## DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	R REHABILITACION	M MURETE	TE TECHUMBRE
X					

LOCALES EDUCATIVOS:

**EDIFICIO "C, F" REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR.**

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

**EDIFICIO "C, F" REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR.**

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

**AREA CONSTRUIDA:****INVERSION EJERCIDA:**

EDIFICIOS:	<b>925.60</b>	M2	CONSTRUCCION	\$	
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	<b>2,374,467.67</b>
OTROS :		M2	OTROS :	\$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	<b>\$2,374,467.67</b>

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:


AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



**ITIFE**

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



**TLAXCALA**  
UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BALPGO-29-147-2023  
COLONIA EL MIRADOR, CALPULALPAN.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**MAESTRA MIRELLA FLORES GARCIA**

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

**SECUNDARIA GENERAL MARIANO MATAMOROS**

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
2.- MOBILIARIO	1.3.- REP. GENERALES	%	100
		%	
3.- EQUIPO		%	
		%	

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.



FIRMA :

NOMBRE :

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

NOMBRE:

CARGO :

**DIRECTORA DE LA SECUNDARIA GENERAL MARIANO  
MATAMOROS.**



**EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA**

**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA GENERAL MARIANO MATAMOROS  
 CLAVE: 29DES0002T  
 DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "C, F" REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR.  
 CONTRATO N°. BALPGO-29-147-2023  
 IMPORTE: \$2,374,467.67  
 NOMBRE DEL DIRECTOR (A): MAESTRA MIRELLA FLORES GARCIA  
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 27 DE DICIEMBRE DE 2023

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA				
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

**MAESTRA MIRELLA FLORES GARCIA**

DIRECTORA DE LA SECUNDARIA GENERAL MARIANO MATAMOROS.

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

**EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA****ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA GENERAL MARIANO MATAMOROS  
 CCI: 29DES0002T  
 FECHA DE EVALUACION: 27 DE DICIEMBRE DE 2023  
 NOMBRE DEL ENCUESTADO:  DOCENTE  PADRE DE FAMILIA  
 NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: HUGO AZTATZI CARRETO  
 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EDIFICIO "C, F" REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR.  
 No. DE CONTRATO: BALPGO-29-147-2023  
 IMPORTE: \$2,374,467.67

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron

Nº	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		COMENTARIOS
		(DE 1 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)				
2.-	PINTURA ESMALTE				
3.-	PISO (CERAMICO)				
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN				
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)				
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVABO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)				
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)				
12.-	CISTERNA				
13.-	CERCA, BARRA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.				
14.-	BOMBAS DE AGUA				

  
 HUGO AZTATZI CARRETO  
 ENCUESTADOR

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA  
 ENCUESTADO