



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

### ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA  
 OBRA : JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS  
 UBICACION : SAN ANTONIO TIZOSTOC, TITACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA.  
 CONTRATO No.: BALPGO-29-148-2023  
 INICIACION PROGRAMADA: 11 DE DICIEMBRE DE 2023  
 TERMINACION PROGRAMADA: 24 DE DICIEMBRE DE 2023  
 FECHA INICIO REAL: 11 DE DICIEMBRE DE 2023  
 FECHA TERMINO REAL: 22 DE DICIEMBRE DE 2023  
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0 DÍAS NATURALES  
 COMPAÑIA AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.  
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 23A67882  
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 23A67888

CONTRATISTA : JAVIER ROMERO DOMINGUEZ

REG. FED. CAUS: RODJ800328QZ5  
 PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2023.

IMPORTE SANCIÓN	\$	0.00
IMPORTE ANTICIPO :	\$	189,024.73
		<u>\$189,024.73</u>
		<u>\$63,008.24</u>

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.  
 EL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS  
 OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

**EDIFICIO "E" CONSTRUCCION DE BODEGA 3 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, EDIFICIO "B" REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.**

I.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS

#### DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$630,082.42	\$630,082.42
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	11/12/2023 AL 18/12/2023	\$302,140.66	\$302,140.66
ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO)	19/12/2023 AL 24/12/2027	\$327,941.74	\$327,941.74
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$630,082.40	\$630,082.40
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.02	\$0.02
SUMAS IGUALES.		\$630,082.42	\$630,082.42



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DIRECCION GENERAL

LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

DIRECTOR GENERAL DE ITIFE

ENTREGA :

FIRMA:

EMPRESA:

NOMBRE Y CARGO:

**DARQUEO**  
 SOLUCIONES INTEGRALES  
 CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL  
 R.F.C. RODJ800328QZ5  
 JAVIER ROMERO DOMINGUEZ  
 C. JAVIER ROMERO DOMINGUEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



# TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

### ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS	NUM. DE OBRA:	BALPGO-29-148-2023		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS	CLAVE DE LA ESCUELA:	29EJN0076Z		
LOCALIDAD:	SAN ANTONIO TIZOSTOC	FECHA INICIACION:	11 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA TERMINACIÓN:	24 DE DICIEMBRE DE 2023
MUNICIPIO:	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	FECHA INICIO REAL:	11 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA TERMINO REAL:	22 DE DICIEMBRE DE 2023

EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TIZOSTOC, MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA, EL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2023. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

#### TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA  
AMPLIACION  
REHABILITACION  
CONSTRUCCION  
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

#### DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	R REHABILITACION	M MURETE	TE TECHUMBRE
X					

LOCALES EDUCATIVOS:

**EDIFICIO "E" CONSTRUCCION DE BODEGA 3 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, EDIFICIO "B" REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.**

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

**EDIFICIO "E" CONSTRUCCION DE BODEGA 3 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, EDIFICIO "B" REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.**

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

#### AREA CONSTRUIDA:

#### INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	43.68	M2	CONSTRUCCION	\$	
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :		M2	OTROS :	\$	630,082.40
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	630,082.40

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

#### SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



# TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BALPGO-29-148-2023

SAN ANTONIO TIZOSTOC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**LIC. YOLANDA JUAREZ CABRERA**

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

**JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS**

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
	1.3.- REP. GENERALES	%	
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

S. E. P. E.



RECIBE POR LA ESCUELA :

ENTREGA POR EL ITIFE.

## ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FIRMA :



NOMBRE :

**DIRECCIÓN GENERAL**

**LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ**

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE  
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

FIRMA :

JARDIN DE NIÑOS

"EVA SAMANO DE

LOPEZ MATEOS"

NOMBRE :

CLAVE: 29E IN00767

TIZOSTOC

CARGO :

**LIC. YOLANDA JUAREZ CABRERA**

**DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ  
MATEOS.**

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

**EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA****ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS

CLAVE: 29EJN0076Z

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "E" CONSTRUCCION DE BODEGA 3 X 8 MIS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, EDIFICIO "B" REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR 3 LUMINARIAS PUNTA DE

CONTRATO N°. BALPGO-29-148-2023

IMPORTE: \$730,895.58

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): LIC. YOLANDA JUAREZ CABRERA

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 26 DE DICIEMBRE DE 2023

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	10			
2.-	PINTURA VINILICA	10			
3.-	PINTURA ESMALTE	10			
4.-	PISO (CERAMICO)	10			
5.-	PLAFONES	10			
6.-	IMPERMEABILIZACION	10			
	CANCELERIA	8			
8.-	PUERTA (S)	9			
9.-	CERRADURAS	8			
10.-	HERRERIA	8			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	—			
12.-	INSTALACION SANITARIA	—			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	—			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	—			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	—			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	—			
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	10			
20.-	INSTALACION DE GAS	—			
21.-	APAGADORES	10			
22.-	LUMINACION EXTERIOR	9			
23.-		—			
	JARDIN DE NIÑOS	—			
	"EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS"	—			
25.-	CLAVE: 29EJN0076Z	—			

TIZIYOLANDA JUAREZ CABRERA  
DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS  
Ixtacuixtla, Tlax.

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

**EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA****ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS  
 CCI: 29EJN0076Z  
 FECHA DE EVALUACION: 26 DE DICIEMBRE DE 2023  
 NOMBRE DEL ENCUESTADO: LUIS SANCHEZ  DOCENTE  PADRE DE FAMILIA  
 NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: HUGO AZTATZI CARREJO  
 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EDIFICIO "E" CONSTRUCCION DE BODEGA 3 X 8 MIS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, EDIFICIO "B" REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE BALPGO-29-148-2023  
 No. DE CONTRATO:  
 IMPORTE: \$730,895.58

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron

Nº	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		COMENTARIOS
		(DE 1 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	10			
2.-	PINTURA ESMALTE	10			
3.-	PISO (CERAMICO)	9			
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN	9			
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	10			
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVABO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	10			
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES	10			
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	10			
12.-	CISTERNA				
3.-	CERCA, BARDAS PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.				
4.-	BOMBAS DE AGUA				

  
 HUGO AZTATZI CARREJO  
 ENCUESTADOR

  
 NOMBRE Y FIRMA  
 ENCUESTADO