



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	INGENIERIA APLICADA DAV, S.A. DE C.V.
OBRA :	TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN		
UBICACION :	SANTA CRUZ EL PORVENIR, IXTACUIXTLA.		
CONTRATO No.:	BALPOT-29-002-2023	REG. FED. CAUS:	IAD130417CP7
INICIACION PROGRAMADA:	29 DE MAYO DE 2023	PROGRAMA:	REMANENTES FAM POTENCIADO 2023
TERMINACION PROGRAMADA:	13 DE AGOSTO DE 2023		
FECHA INICIO REAL:	29 DE MAYO DE 2023		
FECHA TERMINO REAL:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	19	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
COMPAÑIA AFIANZADORA:	Berkley International Fianzas de México, S.A. de C.V.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 370,604.95
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	BKY-0564-0151557		\$370,604.94
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	BKY-0564-0151562		\$123,534.98

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARDA PERIMETRAL

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$1,235,349.81	\$1,235,349.81
MONTO DE CONVENIO DE AMPLIACIÓN		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	29/05/2023 AL 19/07/2023	\$691,840.03	\$691,840.03
ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO	20/07/2023 AL 01/09/2023	\$543,509.75	\$543,509.75
SUMA DE LAS ESTIMACIONES,		\$1,235,349.78	\$1,235,349.78
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.03	\$0.03
SUMAS IGUALES.		\$1,235,349.81	\$1,235,349.81

RECIBE :		ENTREGA :	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ	EMPRESA:	INGENIERIA APLICADA DAV, S.A. DE C.V.
CARGO:	DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NOMBRE Y CARGO:	JOSE JUAN DAVILA VÁZQUEZ REPRESENTANTE LEGAL

Josefa Ortiz de Domínguez # 1306-2 Col. San Martín de Porres, C.P. 90327 Apizaco Tlaxcala



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN	NÚM. DE OBRA:	BALPOT-29-002-2023		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN	CLAVE DE LA ESCUELA:	29ETV0043Y		
LOCALIDAD:	SANTA CRUZ EL PORVENIR	FECHA INICIO:	29 DE MAYO DE 2023	FECHA TERMINO:	13 DE AGOSTO DE 2023
MUNICIPIO:	IXTACUIXTLA	FECHA INICIO REAL:	29 DE MAYO DE 2023	FECHA TERMINO REAL:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2023

EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EL PORVENIR, MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA, EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: REMANENTES FAM POTENCIADO 2023. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	B AULA	C AULA	A ANEXO

LOCALES EDUCATIVOS:

OBRA EXTERIOR:

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARDA PERIMETRAL

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA REHABILITADA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	M2	CONSTRUCCION	\$	
BARDA (PINTURA):	ML	OBRA EXTERIOR:	\$	1,235,349.81
IMPERMEABILIZANTE	M2	REHABILITACION:	\$	
		TOTAL:	\$	\$1,235,349.81

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A
 D R E N A J E
 E L E C T R I F I C A C I O N

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BALPOT-29-002-2023
SANTA CRUZ EL PORVENIR, IXTACUIXTLA.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

JOSÉ ESTEBAN XOCHIPA ARENAS

QUE RECIBE A NOMBRE DEL _____

TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN

1.- OBRA CIVIL	1.1.- REHABILITACIÓN	%	
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	100
	1.3.- REP. GENERALES	%	
2.- MOBILIARIO		%	
		%	
3.- EQUIPO		%	
Total:		100	%

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :



NOMBRE :

LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO :

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :



NOMBRE:

JOSÉ ESTEBAN XOCHIPA ARENAS

CARGO :

DIRECTOR DE LA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN .



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN

CLAVE: 29ETV0043Y

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARDA PERIMETRAL


CONTRATO N°: BALPOT-29-002-2023

IMPORTE: \$1,235,349.81

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): JOSÉ ESTEBAN XOCHIPA ARENAS

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA				
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				





ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN

CCI: 29ETV0043Y

FECHA DE EVALUACION: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023

NOMBRE DEL ENCUESTADO: DOCENTE PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: JOSE ANGEL PEREZ CAMACHO SUPERVISOR DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARDA PERIMETRAL

No. DE CONTRATO: BALPOT-29-002-2023

IMPORTE: \$1,235,349.81

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)				
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)				
3.-	PISO (CERAMICO)				
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN				
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)				
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)				
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)				
12.-	CISTERNA				
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.				
14.-	BOMBAS DE AGUA				



ARQUITECTO JOSE ANGEL PEREZ CAMACHO
ENCUESTADOR

NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO