

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	KONSTRUCKCE PROYAC S.A. DE C.V.
OBRA :	SECUNDARIA GENERAL MARIANO MATAMOROS		
UBICACION :	CALPULALPAN , Calpulalpan.		
CONTRATO No.:	BAPGO-29-026-2023	REG. FED. CAUS:	KPR180208FK7
INICIACION PROGRAMADA:	03 DE JULIO DE 2023	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2023
TERMINACION PROGRAMADA:	13 DE AGOSTO DE 2023		
FECHA INICIO REAL:	03 DE JULIO DE 2023		
FECHA TERMINO REAL:	13 DE AGOSTO DE 2023		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
COMPAÑIA AFIANZADORA:	Berkley Internacional Fianzas México, S.A. de C.V.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 0.00
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	0		\$0.00
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	BKY-0465-0156160		\$49,257.79

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA,
EL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

Construccion de Murete Electrico con Preparacion Electrica para su buen Funcionamiento

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$492,577.98	\$492,577.98
MONTO DE CONVENIO DE AMPLIACIÓN			
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	03/07/2023 AL 17/07/2023	\$258,839.47	\$258,839.47
ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO)	18/07/2023 AL 13/08/2023	\$219,415.06	\$219,415.06
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$478,254.52	\$478,254.52
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$14,323.46	\$14,323.46
SUMAS IGUALES.		\$492,577.98	\$492,577.98

RECIBE:

DIRECCIÓN GENERAL

FIRMA: _____

NOMBRE: LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ENTREGA:

FIRMA: _____

EMPRESA: KONSTRUCKCE PROYAC S.A. DE C.V.

NOMBRE Y CARGO: C. GRISELDA FABIOLA MENDIETA

RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**TLAXCALA**
UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 1

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	SECUNDARIA GENERAL MARIANO MATAMOROS	NÚM. DE OBRA:	BAPGO-29-026-2023		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	SECUNDARIA GENERAL MARIANO MATAMOROS	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DES0002T		
LOCALIDAD:	CALPULALPAN	FECHA INICIO:	03 DE JULIO DE 2023	FECHA TERMINO:	13 DE AGOSTO DE 2023
MUNICIPIO:	Calpulalpan	FECHA INICIO REAL:	03 DE JULIO DE 2023	FECHA TERMINO REAL:	13 DE AGOSTO DE 2023

EN LA LOCALIDAD DE CALPULALPAN , MUNICIPIO DE Calpulalpan, EL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2023. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

DEMOLICION DE BARDA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	DEM DEMOLICION DE BARDA
				X

LOCALES EDUCATIVOS:

Construccion de Murete Eléctrico con Preparacion Eléctrica para su buen Funcionamiento

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA DEMOLIDA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	0.00	M2	DEMOLICION	\$	478,254.52
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
SUP. TERRENO:		M2	REHABILITACION:	\$	
OTROS:		M2	TOTAL:	\$	478,254.52

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A

D R E N A J E

E L E C T R I F I C A C I O N

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

PROFESORA MIRELLA FLORES GALICIA QUE RECIBE A NOMBRE DE LA
SECUNDARIA GENERAL MARIANO MATAMOROS

1.- OBRA CIVIL	1.1.- DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN	%	
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	100
	1.3.- REP. GENERALES	%	
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.
 COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 DIRECCIÓN GENERAL

FIRMA :
 NOMBRE :
LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO :
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.



RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :
U.S.E.T.
ESC. SEC. GRAL.
 NOMBRE: MARIANO MATAMOROS *
PROFESORA MIRELLA FLORES GALICIA

CARGO :
DIRECTORA DE LA SECUNDARIA GENERAL MARIANO MATAMOROS.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA GENERAL MARIANO MATAMOROS

CCI: 29DES0002T

FECHA DE EVALUACION: 17 DE AGOSTO DE 2023

NOMBRE DEL ENCUESTADO: DOCENTE PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: MARIO HERNANDEZ VAZQUEZ SUPERVISOR DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: Construccion de Murete Electrico con Preparacion Electrica para su buen

No. DE CONTRATO: BAPGO-29-026-2023

IMPORTE: \$478,254.52

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del 1 a 10 donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: **marcar N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

Nº	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		COMENTARIOS
		(DE 1 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO				
2.-	DEMOLICIÓN DE ESCALERAS				
3.-	DEMOLICIÓN DE CISTERNA				
4.-	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO				
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)				
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS) (murete, gdt, f.)	8	✓		
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)				
12.-	CISTERNA				
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.				
14.-	BOMBAS DE AGUA				

ARQUITECTO MARIO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
ENCUESTADOR



Prof. Xirella Flores Galicia
U.S.E.T. NOMBRE Y FIRMA
ESC. SEC. GRAL. ENCUESTADO
"MARIANO MATAMOROS"
29DES0002T
Calpulalpan, Tlax.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA GENERAL MARIANO MATAMOROS

CLAVE: 29DES0002T

DESCRIPCIÓN: Construccion de Murete Electrico con Preparacion Electrica para su buen Funcionamiento


CONTRATO N°: BAPGO-29-026-2023

IMPORTE: \$478,254.52

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): PROFESORA MIRELLA FLORES GALICIA

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 17 DE AGOSTO DE 2023

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO				
2.-	DEMOLICIÓN DE ESCALERAS				
3.-	DEMOLICIÓN DE CISTERNA				
4.-	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	<i>(murete)</i> INSTALACION ELECTRICA	8	✓		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				


 María Nelly Acuña Cortés