



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	PROYECTOS Y OBRAS CARRETERAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.
OBRA :	JARDIN DE NIÑOS DON MIGUEL HIDALGO	REG. FED. CAUS:	PYO100122LB5
UBICACION :	VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, CUAPIAXTLA.	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2023
CONTRATO No.:	BAPGO-29-041-2023	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
INICIACION PROGRAMADA:	21 DE AGOSTO DE 2023	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 90,534.11
TERMINACION PROGRAMADA:	29 DE OCTUBRE DE 2023	No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	2823702 \$90,534.11
FECHA INICIO REAL:	21 DE AGOSTO DE 2023	No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	2823699 \$30,178.04
FECHA TERMINO REAL:	29 DE OCTUBRE DE 2023		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0		
COMPANIA AFIANZADORA:	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.		

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "C" CONSTRUCCIÓN DE BODEGA ESTRUCTURA REGIONAL 3X8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$301,780.35	\$301,780.35
MONTO DE CONVENIO DE AMPLIACIÓN		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	21/08/2023 AL 04/09/2023	\$50,399.47	\$50,399.47
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	05/09/2023 AL 29/10/2023	\$251,380.87	\$251,380.87
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$301,780.35	\$301,780.35
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$301,780.35	\$301,780.35

R E C I B E :		E N T R E G A :	
FIRMA:		FIRMA:	PROYECTOS Y OBRAS CARRETERAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.
NOMBRE:	DIRECCION GENERAL LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DIAZ	EMPRESA:	
CARGO:	DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NOMBRE Y CARGO:	C. ERICK FLORES VAZQUEZ REPRESENTANTE LEGAL



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

HOJA 1

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	JARDIN DE NIÑOS DON MIGUEL HIDALGO	NÚM. DE OBRA:	BAPGO-29-041-2023	
NOMBRE DE LA ESCUELA:	JARDIN DE NIÑOS DON MIGUEL HIDALGO	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DJN0079Y	
LOCALIDAD:	VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA	FECHA INICIO:	21 DE AGOSTO DE 2023	FECHA TERMINO: 29 DE OCTUBRE DE 2023
MUNICIPIO:	CUAPIAXTLA	FECHA INICIO REAL:	21 DE AGOSTO DE 2023	FECHA TERMINO REAL: 29 DE OCTUBRE DE 2023

EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2023. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECÍFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

LOCALES EDUCATIVOS:

EDIFICIO "C" BODEGA

OBRA EXTERIOR:

COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO

TIPO DE ESTRUCTURA:

REGIONAL

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA INTERVENIDA:

INVERSION EJERCIDA:

BODEGA:	24.00	M2	REHABILITACION	\$	251,380.87
FIRME DE CONCRETO	4.80	M2	OBRA EXTERIOR:	\$	50,399.47
SUP. TERRENO:	3,136.61	M2	REHABILITACION:	\$	
OTROS:		M2	TOTAL:	\$	301,780.35

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A D R E N A J E E L E C T R I F I C A C I O N

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES. EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BAPGO-29-041-2023

VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, CUAPIAXTLA.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A EL C.:

MAESTRA MIRELLE VÁZQUEZ ITURBIDE

QUE RECIBE A NOMBRE DEL _____

JARDIN DE NIÑOS DON MIGUEL HIDALGO

1.- OBRA CIVIL	1.1.- CONSTRUCCIÓN	%	83.29%
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	16.71%
		%	_____
2.- MOBILIARIO		%	_____
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____
		TOTAL	100%

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.



FIRMA :

[Handwritten signature]

NOMBRE :

LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO :

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

[Handwritten signature]

RECIBE POR LA ESCUELA :



FIRMA :

NOMBRE :

U. S. E. T. MIRELLE VÁZQUEZ ITURBIDE

29DJN0079Y

Tequexquitla, Tlax.

DIRECTOR JARDIN DE NIÑOS DON MIGUEL HIDALGO .



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: JARDIN DE NIÑOS DON MIGUEL HIDALGO

CLAVE: 29DJN0079Y

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "C" CONSTRUCCIÓN DE BODEGA ESTRUCTURA REGIONAL 3X8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR

CONTRATO N°. BAPGO-29-041-2023

IMPORTE: \$301,780.35

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): MAESTRA MIRELLE VÁZQUEZ ITURBIDE

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 13 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		BUENO	MALO	
1.- APLANADOS	10	✓		
2.- PINTURA VINILICA	10	✓		
3.- PINTURA ESMALTE				
4.- PISO (CERAMICO)	10	✓		
5.- PLAFONES	10	✓		
6.- IMPERMEABILIZACION	10	✓		
7.- CANCELERIA	10	✓		
8.- PUERTA (S)	10	✓		
9.- CERRADURAS	10	✓		
10.- HERRERIA				
11.- CARPINTERIA (Muebles)				
12.- INSTALACION SANITARIA				
MUEBLES SANITARIOS				
14.- MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.- MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.- INSTALACION HIDRAULICA				
17.- INSTALACION ELECTRICA	10	✓		
18.- LAMPARAS INT. Y EXT.	10	✓		
19.- APAGADORES Y CONTACTOS	10	✓		
20.- INSTALACION DE GAS				
21.- PLAZA Y ANDADORES	10	✓		
22.- ILUMINACION EXTERIOR	10	✓		
23.- CISTERNA				
24.- CERCADO Y PORTON				
25.- BOMBAS DE AGUA				



U. S. G. T.
DON MIGUEL HIDALGO
29DJN0079Y
Tehuacan, Tlax.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: JARDIN DE NIÑOS DON MIGUEL HIDALGO
 CCT: 29DJN0079Y
 FECHA DE EVALUACION: 13 DE NOVIEMBRE DE 2023
 NOMBRE DEL ENCUESTADO: DOCENTE PADRE DE FAMILIA
 NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: JUAN CARLOS GARCIA LUMBRERAS - SUPERVISOR DE OBRA
 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EDIFICIO "C" CONSTRUCCIÓN DE BODEGA ESTRUCTURA REGIONAL 3X8 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR
 No. DE CONTRATO: BAPGO-29-041-2023
 IMPORTE: \$301,780.35

La siguiente evaluación se divide en 4 secciones: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del 1 a 10 donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	10	✓		
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)	10	✓		
3.-	PISO (CERAMICO)	9	✓		Solo se alcanza a ver mal de las Brillas el acabado.
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN	10	✓		
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	10	✓		
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)	N/A	N/A	N/A	N/A
7.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A	N/A	N/A	N/A
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	10	✓		
9.-	INSTALACION DE GAS	/	N/A	N/A	N/A
10.-	PLAZA Y ANDADORES	10	✓		
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	10	✓		
12.-	CISTERNA	/	N/A	N/A	N/A
13.-	CERCA, BANDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.	N/A	N/A	N/A	N/A
14.-	BOMBAS DE AGUA	N/A	N/A	N/A	N/A



U. S. E. T.
DON MIGUEL HIDALGO
 29DJN0079Y
 Tenexouitla, Tlax

ARQUITECTO JUAN CARLOS GARCIA LUMBRERAS
ENCUESTADOR

NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO