



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	Grupo Constructor GIO S.A. de C.V
OBRA :	JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO		
UBICACION :	ESPAÑITA, Españaíta.		
CONTRATO No.:	BAPGO-29-068-2023	REG. FED. CAUS:	GCG090504MQ7
INICIACION PROGRAMADA:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2023
TERMINACION PROGRAMADA:	05 DE NOVIEMBRE DE 2023		
FECHA INICIO REAL:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
FECHA TERMINO REAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2023		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
COMPañIA AFIANZADORA:	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 0.00
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	0		\$0.00
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	III-612658-RC		\$10,752.84

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA,
EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

Obra Exterior 2 Luminarias Punta de Poste Solar y UVIE

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$107,528.49	\$107,528.49
MONTO DE CONVENIO DE AMPLIACIÓN ESTIMACIÓN 1 (UNO FINIQUITO)	11/09/2023 AL 05/11/2023	\$107,528.49	\$107,528.49
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$107,528.49	\$107,528.49
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$107,528.49	\$107,528.49

RECIBE:

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

 **DIRECCIÓN GENERAL**
LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ENTREGA:

FIRMA:

EMPRESA:

NOMBRE Y CARGO:


Grupo Constructor GIO S.A. de C.V
C. EDGAR SANCHEZ VAZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ITIFE

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

HOJA 1

OBRA:	JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO	NÚM. DE OBRA:	BAPGO-29-068-2023	
NOMBRE DE LA ESCUELA:	JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DJN00140	
LOCALIDAD:	ESPAÑITA	FECHA INICIO:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA TERMINO: 05 DE NOVIEMBRE DE 2023
MUNICIPIO:	Españita	FECHA INICIO REAL:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA TERMINO REAL: 05 DE NOVIEMBRE DE 2023

EN LA LOCALIDAD DE ESPAÑITA, MUNICIPIO DE Españita, EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2023. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
	A AULA	L LABORATORIO	I TALLER	A ANEXO	OBRA EXTERIOR 2 LUMINARIAS Y UVIE
OBRA EXTERIOR					
AMPLIACION					
REHABILITACION					
TERMINACION					
EQUIPO Y MOBILIARIO					X

LOCALES EDUCATIVOS:

Obra Exterior 2 Luminarias Punta de Poste Solar y UVIE

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
 REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA DEMOLIDA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	0.00	M2	OBRA EXTERIOR:	\$	107,528.49
PAVIMENTOS:		M2	DEMOLICION:	\$	
SUP. IERRENO:		M2	REHABILITACION:	\$	
OTROS:		M2	TOTAL:	\$	107,528.49

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPEIENTES.



LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

PROFESORA ROSALBA CAMARILLO CRUZ

QUE RECIBE A NOMBRE DE LA

JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO

1.- OBRA CIVIL	1.1.- DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN	%	_____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	100
	1.3.- REP. GENERALES	%	_____
2.- MOBILIARIO		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO. SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA:

FIRMA:

 **ITIFE**
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

FIRMA:





NOMBRE:

LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

NOMBRE:

PROFESORA ROSALBA CAMARILLO CRUZ

CARGO:

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

CARGO:

DIRECTORA DE LA JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO.

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA
ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO
 CLAVE: 29DJN00140
 DESCRIPCIÓN: Obra Exterior 2 Luminarias Punta de Poste Solar y UVIE
 CONTRATO N°. BAPGO-29-068-2023
 IMPORTE: \$107,528.49
 NOMBRE DEL DIRECTOR (A): PROFESORA ROSALBA CAMARILLO CRUZ
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 09 DE NOVIEMBRE DE 2023

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO				
2.-	DEMOLICIÓN DE ESCALERAS				
3.-	DEMOLICIÓN DE CISTERNA				
4.-	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAUICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
2.-	ILUMINACION EXTERIOR	10	✓		Buena iluminación
3.-	CISTERNA				
4.-	CERCADO Y PORTON				
	BOMBAS DE AGUA				

ITIFE**TLAXCALA**
UNA NUEVA HISTORIA**EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA****ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO
 CCI: 29DJN00140
 FECHA DE EVALUACION: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023
 NOMBRE DEL ENCUESTADO: DOCENTE PADRE DE FAMILIA
 NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: MARIO HERNANDEZ VAZQUEZ SUPERVISOR DE OBRA
 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: Obra Exterior 2 Luminarias Punta de Poste Solar y UVIE
 No. DE CONTRATO: BAPGO-29-068-2023
 IMPORTE: \$107,528.49

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO				
2.-	DEMOLICIÓN DE ESCALERAS				
3.-	DEMOLICIÓN DE CISTERNA				
4.-	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO				
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)				
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)				
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	10	✓		continuar realizando un buen trabajo.
12.-	CISTERNA				
13.-	CERCA, BARRA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.				
14.-	BOMBAS DE AGUA				

ARQUITECTO MARIO HERNANDEZ VAZQUEZ
ENCUESTADOR

Lucia Yamile Chavero Serrano.
NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO

