



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	MURSTEIN CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
OBRA :	ALBERGUE RURAL XICOHTÉNCATL AXAYACATZIN		
UBICACION :	ALPOTZONGA DE LIRA Y ORTEGA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA.		
CONTRATO No.:	BAPGO-29-076-2023	REG. FED. CAUS:	MCS220118S43
INICIACION PROGRAMADA:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V, APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2023
TERMINACION PROGRAMADA:	22 DE OCTUBRE DE 2023		
FECHA INICIO REAL:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
FECHA TERMINO REAL:	22 DE OCTUBRE DE 2023		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
COMPAÑIA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 37,870.67
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	RENUNCIA AL ANTICIPO		\$0.00
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	4473-01415-9		\$12,623.56

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTOR EN MURETE ELÉCTRICO Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$126,235.57	\$126,235.57
MONTO DE CONVENIO DE AMPLIACIÓN		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO	25/09/2023 AL 22/10/2023	\$126,235.57	\$126,235.57
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$126,235.57	\$126,235.57
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$126,235.57	\$126,235.57

MURSTEIN CONSTRUCCIÓN & SERVICIOS SA DE CV
RFC: MCS220118S43

RECIBE:
FIRMA: _____
NOMBRE: LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ENTREGA:
CALLE 13 SUR No. 1101 LOCAL 2 COL. SANTA MARÍA XICUITLA
SAN PEDRO CHOLOTLA, PUEBLA. C.P. 72760
FIRMA: _____
EMPRESA: MURSTEIN CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
CORREO: murstein@mx.com
TELÉFONO: 2224247925
NOMBRE Y CARGO: CLAUDIA HERNÁNDEZ GARCÍA REPRESENTANTE LEGAL



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	ALBERGUE RURAL XICOHTECATL AXAYACATZIN	NÚM. DE OBRA:	BAPGO-29-076-2023		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	ALBERGUE RURAL XICOHTECATL AXAYACATZIN	CLAVE DE LA ESCUELA:	29TAR0004N		
LOCALIDAD:	ALPOTZONGA DE LIRA Y ORTEGA	FECHA INICIO:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA TERMINO:	22 DE OCTUBRE DE 2023
MUNICIPIO:	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	FECHA INICIO REAL:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA TERMINO REAL:	22 DE OCTUBRE DE 2023

EN LA LOCALIDAD DE ALPOTZONGA DE LIRA Y ORTEGA, MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA, EL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V, APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2023. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	B AULA	C AULA	A ANEXO

LOCALES EDUCATIVOS:

OBRA EXTERIOR:

SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTOR EN MURETE ELÉCTRICO Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA REHABILITADA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	M2	CONSTRUCCION	\$	
BARDA (PINTURA):	ML	OBRA EXTERIOR:	\$	126,235.57
IMPERMEABILIZANTE	M2	REHABILITACION:	\$	
		TOTAL:	\$	126,235.57

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ALPOTZONGA DE LIRA Y ORTEGA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

MTRA. ROSALBA LETICIA DÁVILA BARRANCO

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

ALBERGUE RURAL XICOHTÉNCATL AXAYACATZIN

1.- OBRA CIVIL	1.1.- REHABILITACIÓN	%	
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	100
		%	
2.- MOBILIARIO		%	
		%	
3.- EQUIPO		%	
		%	
Total:			100 %

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :



NOMBRE :

LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO :

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.



RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA **U.S.E.T.**



**ALBERGUE ESCOLAR RURAL
XICOHTÉNCATL AXAYACATZIN
CLAVE: 29TAR0004N
ALPOTZONGA, TLAXCALA**

MTRA. ROSALBA LETICIA DÁVILA BARRANCO

CARGO :

DIRECTORA DEL ALBERGUE RURAL XICOHTÉNCATL AXAYACATZIN.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: ALBERGUE RURAL XICOHTÉNCATL AXAYACATZIN

CLAVE: 29TAR0004N

DESCRIPCIÓN: SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTOR EN MURETE ELÉCTRICO Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.

CONTRATO N°: BAPGO-29-076-2023

IMPORTE: \$126,235.57

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): MTRA. ROSALBA LETICIA DÁVILA BARRANCO

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 24 DE OCTUBRE DE 2023

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA				
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	10			
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				



U.S.E.T.

ALBERGUE ESCOLAR RURAL
XICOHTÉNCATL AXAYACATZIN
CLAVE: 29TAR0004N
ALPOTZONCA, TLAXCALA

[Handwritten signature]



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: ALBERGUE RURAL XICHTÉNCATL AXAYACATZIN

CCI: 29TAR0004N

FECHA DE EVALUACION: 24 DE OCTUBRE DE 2023

NOMBRE DEL ENCUESTADO: DOCENTE PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: JOSE ANGEL PEREZ CAMACHO SUPERVISOR DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTOR EN MURETE ELÉCTRICO Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.

No. DE CONTRATO: BAPGO-29-076-2023

IMPORTE: \$126,235.57

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)				
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)				
3.-	PISO (CERAMICO)				
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN				
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)				
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	10			
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	10			
12.-	CISTERNA				
13.-	CERCA, BARRA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.				
14.-	BOMBAS DE AGUA				

ARQUITECTO JOSE ANGEL PEREZ CAMACHO
ENCUESTADOR



U.S.E.T.
ALBERGUE ESCOLAR RURAL XICHTÉNCATL AXAYACATZIN
CLAVE: 29TAR0004N
ALPOTZONGA, TLAXCALA

NOMBRE Y FIRMA ENCUESTADO
Leticia Davila Barroca