



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA

OBRA : CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL NO. 6

UBICACION : PANOTLA, PANOTLA.

CONTRATO No.: BAPGO-29-077-2023

INICIACION PROGRAMADA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023

TERMINACION PROGRAMADA: 22 DE OCTUBRE DE 2023

FECHA INICIO REAL: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FECHA TERMINO REAL: 22 DE OCTUBRE DE 2023

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0

COMPAÑIA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: RENUNCIO AL ANTICIPO

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 4473-01419-7

CONTRATISTA : MURSTEIN CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

REG. FED. CAUS: MCS220118S43

PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2023.

IMPORTE SANCIÓN	\$	<u>0.00</u>
IMPORTE ANTICIPO :	\$	<u>44,304.10</u>
		<u>\$0.00</u>
		<u>\$14,768.03</u>

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA,
EL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "A" REHABILITACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN PLANTA ALTA Y OBRA EXTERIOR.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS _____

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		<u>\$147,680.33</u>	<u>\$147,680.33</u>
MONTO DE CONVENIO DE AMPLIACIÓN		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
ESTIMACIÓN 1 (UNO) PARCIAL	<u>25/09/2023 AL 16/10/2023</u>	<u>\$109,566.73</u>	<u>\$109,566.73</u>
ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO	<u>17/10/2023 AL 22/10/2023</u>	<u>\$38,113.60</u>	<u>\$38,113.60</u>
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		<u>\$147,680.33</u>	<u>\$147,680.33</u>
CARGOS AL CONTRATISTA.		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
SALDO QUE SE CANCELA.		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
SUMAS IGUALES.		<u>\$147,680.33</u>	<u>\$147,680.33</u>

MURSTEIN CONSTRUCCIÓN & SERVICIOS SA DE CV

RECIBE:

FIRMA:

NOMBRE: LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE



ENTREGA:

RFC: MCS220118S43

CALLE 13 SUR No. 1101 LOCAL 2 COL. SANTA MARÍA XIXITLA

FIRMA:

EMPRESA: MURSTEIN CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

NOMBRE Y CARGO: CLAUDIA HERNÁNDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL NO. 6	NÚM. DE OBRA:	BAPGO-29-077-2023		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL NO. 6	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DDI00071		
LOCALIDAD:	PANOTLA	FECHA INICIO:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA TERMINO:	22 DE OCTUBRE DE 2023
MUNICIPIO:	PANOTLA	FECHA INICIO REAL:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA TERMINO REAL:	22 DE OCTUBRE DE 2023

EN LA LOCALIDAD DE PANOTLA, MUNICIPIO DE PANOTLA, EL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2023.. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	B AULA	C AULA	A ANEXO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LOCALES EDUCATIVOS:

EDIFICIO "A" REHABILITACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN PLANTA ALTA Y OBRA EXTERIOR.

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA REHABILITADA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	M2	CONSTRUCCION	\$	
BARDA (PINTURA):	ML	OBRA EXTERIOR:	\$	
IMPERMEABILIZANTE	M2	REHABILITACION:	\$	147,680.33
		TOTAL:	\$	147,680.33

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

Special
[Signature]



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BAPGO-29-077-2023

PANOTLA, PANOTLA.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

MTRA MARIBEL HERNÁNDEZ ROMERO

QUE RECIBE A NOMBRE DEL _____

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL NO. 6

1.- OBRA CIVIL	1.1.- REHABILITACIÓN	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
		%	_____
2.- MOBILIARIO		%	_____
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____
		Total:	100 %

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO E COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA

FIRMA :

DIRECCIÓN GENERAL

NOMBRE:

LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO :

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

FIRMA :

D.S.E.T.
CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL No. 6
CLAVE 29DDI00071
PANOTLA, TLAXCALA

NOMBRE:

MTRA MARIBEL HERNÁNDEZ ROMERO

CARGO :

DIRECTORA DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL NO. 6.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL NO. 6

CCT: 29DDI00071

FECHA DE EVALUACION: 24 DE OCTUBRE DE 2023

NOMBRE DEL ENCUESTADO: DOCENTE PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: JOSÉ ÁNGEL PÉREZ CAMACHO SUPERVISOR DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EDIFICIO "A" REHABILITACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN PLANTA ALTA Y OBRA EXTERIOR.

No. DE CONTRATO: BAPGO-29-077-2023

IMPORTE: \$147,680.33

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)				
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)				
	PISO (CERAMICO)	10	✓		
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN				
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)				
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)	10	✓		
7.-	INSTALACION HIDRAULICA	10	✓		
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)				
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES	10	✓		
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)				
12.-	CISTERNA				
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL PUERTA DE ACCESO.				
	BOMBAS DE AGUA				



J.S.E.T.

ARQUITECTO JOSÉ ÁNGEL PÉREZ CAMACHO
ENCUESTADOR

N/A CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL No. 6
CCT: 29DDI00071
NOMBRE Y FIRMA TLA, TLAXCALA
ENCUESTADO



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL NO. 6
CLAVE: 29DDI00071
DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "A" REHABILITACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN PLANTA ALTA Y OBRA EXTERIOR.
CONTRATO N°. BAPGO-29-077-2023
IMPORTE: \$147,680.33
NOMBRE DEL DIRECTOR (A): MTRA MARIBEL HERNÁNDEZ ROMERO
Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 24 DE OCTUBRE DE 2023

Nº	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA				
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)	10	✓		
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA	10	✓		
13.-	MUEBLES SANITARIOS	10	✓		
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	10	✓		
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	10	✓		
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	10	✓		
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES	10	✓		
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				