



**ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00**

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA  
 OBRA : PRIMARIA MIGUEL HIDALGO  
 UBICACION : SANTA MARIA AQUIAHUAC, CONTLA DE JUAN CUAMATZI.  
 CONTRATO No.: BAPGO-29-098-2023  
 INICIACION PROGRAMADA: 16 DE OCTUBRE DE 2023  
 TERMINACION PROGRAMADA: 17 DE DICIEMBRE DE 2023  
 FECHA INICIO REAL: 16 DE OCTUBRE DE 2023  
 FECHA TERMINO REAL: 17 DE DICIEMBRE DE 2023  
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0  
 COMPAÑIA AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.  
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: \_\_\_\_\_  
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2845181

CONTRATISTA : **CONSOLIDACION E INOVACION  
ARQUITECTONICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.**  
 REG. FED. CAUS: CIA2110081H9  
 PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES  
 MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA  
 EDUCATIVA BASICA 2023

IMPORTE SANCION \$ 0.00  
 IMPORTE ANTICIPO : \$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 18,992.64

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.  
 EL DIA 10 DE ENERO DE 2024 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS  
 OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

**OBRA EXTERIOR, CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 10 M3**

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA  
 A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA  
 SPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE  
 LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS

**DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS**

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$189,926.44	\$189,926.44
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	16/10/2023 AL 27/11/2023	\$64,544.21	\$64,544.21
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	28/11/2023 AL 07/12/2023	\$78,244.93	\$78,244.93
ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO	08/12/2023 AL 17/12/2023	\$47,137.30	\$47,137.30
		\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$189,926.44	\$189,926.44
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$189,926.44	\$189,926.44

**R E C I B E :**

RMA: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ  
 CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE

**E N T R E G A :**

FIRMA: Mexico S.A de C.V.  
 EMPRESA: CONSOLIDACION E INOVACION  
ARQUITECTONICA DE MEXICO, S.A. DE  
C.V.  
 NOMBRE Y CARGO: EDUARDO REYES ESPINOSA  
REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	OBRA EXTERIOR, CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 10 M3	NUM. DE OBRA:	BAPGO-29-098-2023		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	CLAVE DE LA ESCUELA:	29EPR0103X		
LOCALIDAD:	SANTA MARIA AQUIAHUAC	FECHA INICIACION:	16 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA TERMINACION:	17 DE DICIEMBRE DE 2023
MUNICIPIO:	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	FECHA INICIO REAL:	16 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA TERMINO REAL:	17 DE DICIEMBRE DE 2023

EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA AQUIAHUAC, MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, EL DIA 10 DE ENERO DE 2024 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

	X	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
		A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L DESAYUNADOR
OBRA NUEVA	<input checked="" type="checkbox"/>				1	
AMPLIACION	<input type="checkbox"/>					
REHABILITACION	<input type="checkbox"/>					
TERMINACION	<input type="checkbox"/>					
EQUIPO Y MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>					

LOCALES EDUCATIVOS: OBRA EXTERIOR, CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 10 M3

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA REHABILITADA:	INVERSION EJERCIDA:
EDIFICIOS: _____ M2	REHABILITACION \$ _____
CISTERNA: <u>5.50</u> M2	OBRA EXTERIOR: \$ <u>189,926.44</u>
OTROS : _____ M2	OTROS : \$ _____
SUP. TERRENO: _____ M2	TOTAL: \$ <u>\$189,926.44</u>

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

S. E. P. E.




ESCUELA PRIMARIA  
"MIGUEL HIDALGO"  
CLAVE: 29EPR0103  
SANTA MARIA AQUIAHUAC  
CONTLA DE JUAN  
CUAMATZI, TLAX.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**MTRA. DAISY ZEMPOALTECATL AGUILA**

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

**PRIMARIA MIGUEL HIDALGO**

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	100
	1.3.- REP. GENERALES	%	
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

**ENTREGA POR EL ITIFE.**

**RECIBE POR LA ESCUELA :**

FIRMA :

FIRMA :



NOMBRE :

NOMBRE:

**LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DIAZ**

**MTRA. DAISY ZEMPOALTECATL AGUILA**

CARGO :

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO  
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
EDUCATIVA.**

**DIRECTORA DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO.**




**EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA**

**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA MIGUEL HIDALGO  
 CLAVE: 29EPR0103X  
 DESCRIPCIÓN: OBRA EXTERIOR, CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 10 M3  
 CONTRATO N°. BAPGO-29-098-2023  
 IMPORTE: \$189,926.44  
 NOMBRE DEL DIRECTOR (A): MTRA. DAISY ZEMPOALTECATL AGUILA  
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 10 DE ENERO DE 2024

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA	9	X		
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA	8	X		
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA	9	X		

S. E. P. E.  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 ESCUELA PRIMARIA  
 MIGUEL HIDALGO  
 CLAVE: 29EPR0103X  
 SANTA MARIA AQUILANAC  
 CONTLA DE JUAN  
 CUAMATZIN, TLAX.



**EVALUACION DE OBRA ENTREGADA**

**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA MIGUEL HIDALGO

CCT: 29EPR0103X

FECHA DE EVALUACION: \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL ENCUESTADO: \_\_\_\_\_  DOCENTE  PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: OBRA EXTERIOR, CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 10 M3

NO DE CONTRATO: BAPGO-29-098-2023

IMPORTE: \$ 189,926.44

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	8	X		
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)				
3.-	PISO (CERAMICO)				
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN				
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)				
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)				
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)				
12.-	CISTERNA	8	X		
13.-	BOMBAS DE AGUA				

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA  
ENCUESTADOR

*Rosalma Velasquez Bautista*  
\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA  
ENCUESTADO