



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

### ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA

OBRA : JARDIN DE NIÑOS WILHELM FROEBEL

UBICACION : IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA.

CONTRATO No.: BAPGO-29-117-2023

INICIACION PROGRAMADA: 30 de octubre de 2023

TERMINACION PROGRAMADA: 03 de diciembre de 2023

FECHA INICIO REAL: 30 de octubre de 2023

FECHA TERMINO REAL: 03 DE DICIEMBRE DE 2023

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0

COMPANIA AFIANZADORA: SOFIMEX

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 2852071

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2852069

CONTRATISTA : BALDER PROYECTOS, OBRAS E  
INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

REG. FED. CAUS: BPO1809046K3

PROGRAMA: RAMO 33, FONDOV.APORTACIONES  
MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA  
EDUCATIVA BASICA 2023.

IMPORTE SANCIÓN \$ 0.00

IMPORTE ANTICIPO : \$ 315,935.28

\$315,935.28

\$105,311.76

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.  
EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS  
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

#### OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA  
RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA  
RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE  
LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$1,053,117.60	\$1,053,117.60
MONTO DE AMPLIACIÓN		\$321,049.15	\$321,049.15
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	30/10/2023 AL 15/11/2023	\$553,702.64	\$553,702.64
ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO)	16/11/2023 AL 03/12/2023	\$820,464.11	\$820,464.11
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$1,374,166.75	\$1,374,166.75
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$1,374,166.75	\$1,374,166.75

RECIBE:

FIRMA:

NOMBRE: LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO  
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
EDUCATIVA.

ENTREGA:

FIRMA:

EMPRESA: BALDER PROYECTOS, OBRAS E  
INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

NOMBRE Y CARGO: C. FRANCISCO JAVIER BAEZ  
MORALES  
REPRESENTANTE LEGAL



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	JARDIN DE NIÑOS WILHELM FROEBEL	NUM. DE OBRA:	BAPGO-29-117-2023		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	JARDIN DE NIÑOS WILHELM FROEBEL	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DJN0107D		
LOCALIDAD:	IGNACIO ZARAGOZA	FECHA INICIACION:	30 de octubre de 2023	FECHA TERMINACIÓN:	03 de diciembre de 2023
MUNICIPIO:	HUAMANTLA	FECHA INICIO REAL:	30 de octubre de 2023	FECHA TERMINO REAL:	03 DE DICIEMBRE DE 2023

EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE HUAMANTLA, EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDOV.APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023.. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

### TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA  
AMPLIACION  
REHABILITACION  
TERMINACION  
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

### DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L DESAYUNADOR

LOCALES EDUCATIVOS:

OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

### AREA CONSTRUIDA:

### INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	M2	CONSTRUCCION	\$	\$1,374,166.75
PAVIMENTOS:	M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :	M2	OTROS :	\$	
SUP. TERRENO:	M2	TOTAL:	\$	\$1,374,166.75

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BAPGO-29-117-2023  
IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**MAESTRA DANLI TORRES SILVA**

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

**JARDIN DE NIÑOS WILHELM FROEBEL**

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
	1.3.- REP. GENERALES	%	
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.



U.S.E.T.  
WILHELM  
FROEBEL  
29DJN0107D  
Zaragoza,  
Tlax.

**ENTREGA POR EL ITIFE.**

**RECIBE POR LA ESCUELA :**

FIRMA :

FIRMA :

NOMBRE :

NOMBRE :

CARGO :

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO  
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
EDUCATIVA.**

**DIRECTOR DEL JARDIN DE NIÑOS WILHELM FROEBEL.**

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA****ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: JARDIN DE NIÑOS WILHELM FROEBEL

CLAVE: 29DJN0107D

DESCRIPCIÓN: OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE

CONTRATO N°. BAPGO-29-117-2023

IMPORTE: \$1,374,166.75

NÓMBRE DEL DIRECTOR (A): MAESTRA DANLI TORRES SILVA

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 17 DE DICIEMBRE DE 2023

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA				
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA	10			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
	ILUMINACION EXTERIOR	10			
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

U.S.E.T.  
WILHELM  
FROEBEL

29DJN0107D

D. Torres Silva  
Tlax.



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

## EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

**ANEXO 10**  
**NOMBRE DE LA ESCUELA:** JARDIN DE NIÑOS WILHELM FROEBEL  
**CCT:** 29DJN0107D  
**FECHA DE EVALUACION:** \_\_\_\_\_  
**NOMBRE DEL ENCUESTADO:** \_\_\_\_\_  DOCENTE  PADRE DE FAMILIA  
**NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR:** \_\_\_\_\_  
**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:** OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE  
**No. DE CONTRATO:** BAPGO-29-117-2023  
**IMPORTE:** \$1,053,117.60

La siguiente evaluación se divide en 4 **secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. **Nota importante:** anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		COMENTARIOS
		(DE 1 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)				
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)				
3.-	PISO (CERAMICO)				
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN				
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)				
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACIÓN ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	10			
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	10			
12.-	CISTERNA				
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.				
	BOMBAS DE AGUA				

**JESÚS CARRO RODRÍGUEZ**  
 ENCUESTADOR

U.S.E.T.  
 WILHELM FROEBEL  
  
 Geni Silva Torres  
 NOMBRE Y FIRMA  
 ENCUESTADO