



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA

OBRA : J.N. OLLIN YOLIZTLI

UBICACION : PUEBLO DE LA CRUZ, HUAMANTLA.

CONTRATO No.: BAPGO-29-118-2023

INICIACION PROGRAMADA: 30 de octubre de 2023

TERMINACION PROGRAMADA: 03 de diciembre de 2023

FECHA INICIO REAL: 30 de octubre de 2023

FECHA TERMINO REAL: 03 DE DICIEMBRE DE 2023

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0

COMPAÑIA AFIANZADORA: SOFIMEX

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 2852075

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2852073

CONTRATISTA : C. FRANCISCO JAVIER BAEZ MORALES

REG. FED. CAUS: BPO1809046K3

PROGRAMA: RAMO 33, FONDOV.APORTACIONES
MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA BASICA 2023.

IMPORTE SANCION \$ 0.00

IMPORTE ANTICIPO : \$ 291,234.60

\$291,234.60

\$97,078.20

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA
RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE
LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$970,781.99	\$970,781.99
MONTO DE AMPLIACIÓN		\$259,906.61	\$259,906.61
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	30/10/2023 AL 15/11/2023	\$592,378.20	\$592,378.20
ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO)	16/11/2023 AL 03/12/2023	\$638,310.40	\$638,310.40
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$1,230,688.60	\$1,230,688.60
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$1,230,688.60	\$1,230,688.60

RECIBE:

FIRMA:

NOMBRE: LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA.

ENTREGA:

FIRMA:

EMPRESA: BALDER PROYECTOS, OBRAS E
INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

NOMBRE Y CARGO: C. FRANCISCO JAVIER BAEZ
MORALES
REPRESENTANTE LEGAL



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	J.N. OLLIN YOLIZTLI	NUM. DE OBRA:	BAPGO-29-118-2023		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	JARDIN DE NIÑOS OLLIN YOLIZTLI	CLAVE DE LA ESCUELA:	29EJN0138W		
LOCALIDAD:	PUEBLO DE LA CRUZ	FECHA INICIACION:	30 de octubre de 2023	FECHA TERMINACIÓN:	03 de diciembre de 2023
MUNICIPIO:	HUAMANTLA	FECHA INICIO REAL:	30 de octubre de 2023	FECHA TERMINO REAL:	03 DE DICIEMBRE DE 2023

EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE HUAMANTLA, EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V.APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023.. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
	A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L DESAYUNADOR
OBRA NUEVA					
AMPLIACION					
REHABILITACION					
TERMINACION					
TIPO Y MOBILIARIO					

LOCALES EDUCATIVOS: OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:	INVERSION EJERCIDA:
EDIFICIOS: _____ M2	CONSTRUCCION \$ <u>\$1,230,688.60</u>
PAVIMENTOS: _____ M2	OBRA EXTERIOR: \$ _____
OTROS: _____ M2	OTROS: \$ _____
SUP. TERRENO: _____ M2	TOTAL: \$ <u>\$1,230,688.60</u>


EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA
 DRENAJE
 ELECTRIFICACIÓN

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BAPGO-29-118-2023
PUEBLO DE LA CRUZ, HUAMANTLA.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

MAESTRA GLORIA CRISPINA GALINDO DE LOS SANTOS

QUE RECIBE A NOMBRE DEL _____

JARDIN DE NIÑOS OLLIN YOLIZTLI

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
	1.3.- REP. GENERALES	%	_____
2.- MOBILIARIO		%	_____
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE, INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.



JARDIN DE NIÑOS

"OLLIN YOLIZTLI"

CLAVE: 29 E/N 0138 W

RANCHERIA DE LA CRUZ

HUAMANTLA, TLAX.

RECIBE POR LA ESCUELA :

ENTREGA POR EL ITIFE.



FIRMA :

NOMBRE :

LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA.**

FIRMA :



NOMBRE :

MAESTRA GLORIA CRISPINA GALINDO DE LOS SANTOS

CARGO :

DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS OLLIN YOLIZTLI.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: JARDIN DE NIÑOS OLLIN YOLIZTLI

CLAVE: 29EJN0138W

DESCRIPCIÓN: OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE

CONTRATO N°. BAPGO-29-118-2023

IMPORTE: \$1,230,688.60

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): MAESTRA GLORIA CRISPINA GALINDO DE LOS SANTOS

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 17 DE DICIEMBRE DE 2023

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA				
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA	10			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
	ILUMINACION EXTERIOR	6			
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

S.E.P.E.



JARDIN DE NIÑOS
" OLLIN YOLIZTLI "
CLAVE: 29EJN0138W
RANCHERIA DE LA CRUZ
QUAMANDA, TLAX.

[Handwritten Signature]
Lic. Ma. Gloria Crispina Galindo de
Los Santos
Directora Con grupo



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA:

JARDIN DE NIÑOS OLLIN YOLIZTLI

CCT:

29EJN0138W

FECHA DE EVALUACION:

NOMBRE DEL ENCUESTADO:

DOCENTE PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE

No. DE CONTRATO:

BAPGO-29-118-2023

IMPORTE:

\$1,230,688.60

La siguiente evaluación se divide en 4 secciones: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El concepto se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del 1 a 10 donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una x según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		COMENTARIOS
		(DE 1 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)				
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)				
3.-	PISO (CERAMICO)				
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN				
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)				
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)				
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	6			
12.-	CISTERNA				
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.				
	BOMBAS DE AGUA				

S.E.P.E.



JARDIN DE NIÑOS
" OLLIN YOLIZTLI "
CLAVE: 29 EJN 0138 W
BANCHERIA DE LA CRUZ
MILAMANGA, TLAX.

JESÚS CARRO RODRÍGUEZ
ENCUESTADOR

Lic. Ma. Gloria Cruz Cruz Salgado de los Santos
NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO