



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA
 OBRA : JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO
 UBICACION : SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN.
 CONTRATO No.: BAPOT-29-016-2023
 INICIACION PROGRAMADA: 29 DE MAYO DE 2023
 TERMINACION PROGRAMADA: 04 DE JUNIO DE 2023
 FECHA INICIO REAL: 29 DE MAYO DE 2023
 FECHA TERMINO REAL: 04 DE JUNIO DE 2023
 DIAS DE PRÓRROGA EN SU CASO: 0 DÍAS NATURALES
 COMPAÑIA AFIANZADORA: INFRAESTRUCTURA, EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: N/A
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: IEP-2023/1394

CONTRATISTA : **INFRAESTRUCTURA, EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.**

REC. FED. CAUS: IEP870316M87
 PROGRAMA: REMANENTE DE FAM POTENCIADO 2021

IMPORTE SANCIÓN	\$	0.00
IMPORTE ANTICIPO :	\$	0.00
		\$0.00
		\$4,537.94

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
 EL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
 OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

DESMONTAJE DE TECHUMBRE EN OBRA EXTERIOR


EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$63,034.83	\$63,034.83
ESTIMACIÓN 1 (UNO FINIQUITO)	29/05/2023 AL 04/06/2023	\$70,363.74	\$70,363.74
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	18/10/2022 AL 24/10/2022	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN 3 (TRES FINIQUITO)	25/10/2022 AL 04/11/2022	\$0.00	\$0.00
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$70,363.74	\$70,363.74
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		-\$7,328.91	-\$7,328.91
SUMAS IGUALES.		\$63,034.83	\$63,034.83

RECIBE:  **ITIFE**
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 FIRMA: 
 NOMBRE: LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
 CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ITIFE

ENTREGA: 
 FIRMA: 
 EMPRESA: INFRAESTRUCTURA, EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
 NOMBRE Y CARGO: ING. NÉCTOR GUARNEROS SAUZA
REPRESENTANTE LEGAL



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO	NUM. DE OBRA:	BAPOT-29-016-2023		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DJN00685		
LOCALIDAD:	SANTA ANA NOPALUCAN	FECHA INICIACION:	29 DE MAYO DE 2023	FECHA TERMINACIÓN:	04 DE JUNIO DE 2023
MUNICIPIO:	SANTA ANA NOPALUCAN	FECHA INICIO REAL:	29 DE MAYO DE 2023	FECHA TERMINO REAL:	04 DE JUNIO DE 2023

EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA NOPALUCAN, MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, EL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: REMANENTE DE FAMI POTENCIADO 2021 AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL BOLETIN OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	R REHABILITACION	M MURETE	TE TECHUMBRE
					<input checked="" type="checkbox"/>

LOCALES EDUCATIVOS:

DESMONTAJE DE TECHUMBRE EN OBRA EXTERIOR

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

DESMONTAJE DE TECHUMBRE EN OBRA EXTERIOR

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	M2	CONSTRUCCION	\$	
PAVIMENTOS:	M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS:	360.44	OTROS:	\$	70,363.74
SUP. TERRENO:	M2	TOTAL:	\$	70,363.74

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

[Handwritten signatures and marks]



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BAPOT-29-016-2023

SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**PROFESORA CIRENIA JUÁREZ MUÑOZ
JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO**

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

1.- OBRA CIVIL

1.1.- EDIFICACION

% _____

2.- MOBILIARIO

1.2.- OBRA EXTERIOR

% _____

3.- EQUIPO

1.3.- REP. GENERALES

% **100**

% _____

% _____

% _____

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :



FIRMA: E. T.



NOMBRE :

DIRECCIÓN GENERAL
LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

VICENTE GUERRERO

29DIN0068S
NOMBRE
NOPALUCAN TLAX.

PROFESORA CIRENIA JUÁREZ MUÑOZ

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

CARGO :

DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO.

**ITIFE**INSTITUTO TLANQUILTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA:

JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO

CLAVE:

29DJN0068S

DESCRIPCIÓN:

DESMONTAJE DE TECHUMBRE EN OBRA EXTERIOR

CONTRATO N°.

BAPOT-29-016-2023

IMPORTE:

\$70,363.74

NOMBRE DEL DIRECTOR (A):

PROFESORA CIRENIA JUÁREZ MUÑOZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día

16 DE JUNIO DE 2023

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	N/A			
2.-	PINTURA VINILICA	N/A			
3.-	PINTURA ESMALTE	N/A			
4.-	PISO (CERAMICO)	N/A			
5.-	PLAFONES	N/A			
6.-	IMPERMEABILIZACION	N/A			
7.-	CANCELERIA	N/A			
8.-	PUERTA (S)	N/A			
9.-	CERRADURAS	N/A			
10.-	HERRERIA	N/A			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	N/A			
12.-	INSTALACION SANITARIA	N/A			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	N/A			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	N/A			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	N/A			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A			
17.-	INSTALACION ELECTRICA	N/A			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	N/A			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	N/A			
20.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	N/A			
23.-	CISTERNA	N/A			
24.-	CERCADO Y PORTON	N/A			
25.-	DESMONTAJE DE TECHUMBRE				

S. E. T.
VICENTE GUERRERO
16 JUNIO 2023
CIRENIA JUÁREZ MUÑOZ

TODO ESTUVO EN TIEMPO



ITIFE

INSTITUTO TLAXALTECA DE LA
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA


EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA


ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA:	JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO
CCI:	29DJN0068S
FECHA DE EVALUACION:	16 DE JUNIO DE 2023
NOMBRE DEL ENCUESTADO:	<input type="checkbox"/> DOCENTE <input type="checkbox"/> PADRE DE FAMILIA
NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR:	JOSÉ CARLOS HERRERA ZAMORA
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	DESMONTAJE DE TECHUMBRE EN OBRA EXTERIOR
No. DE CONTRATO:	BAPOT-29-016-2023
IMPORTE:	\$70,363.74

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	N/A			
2.-	PINTURA ESMALTE	N/A			
3.-	PISO (CERAMICO)	N/A			
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN	N/A			
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	N/A			
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVABO, ETC.)	N/A			
7.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A			
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	N/A			
9.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
10.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	N/A			
12.-	CISTERNA	N/A			
13.-	CERCA, BARRA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.	N/A			
14.-	DESMONTAJE DE TECHUMBRE			Bueno	


 JOSÉ CARLOS HERRERA ZAMORA
 ENCUESTADOR


 NOMBRE Y FIRMA
 ENCUESTADO