



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	YESENIA MENESES LIMA
OBRA :	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 08		
UBICACION :	VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA.		
CONTRATO No.:	BALPGO-29-025-2025	REG. FED. CAUS:	MELY8708122T8
INICIACION PROGRAMADA:	11 DE AGOSTO DE 2025	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V, APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2025.
TERMINACION PROGRAMADA:	24 DE OCTUBRE DE 2025		
FECHA INICIO REAL:	11 DE AGOSTO DE 2025		
FECHA TERMINO REAL:	19 DE NOVIEMBRE DE 2025	IMPORTE SANCIÓN	\$ 1,558.60
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 218,257.01
COMPAÑIA AFIANZADORA:	AVLA SEGUROS S.A. DE C.V.		
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	3002025028251		\$218,257.01
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	3002025028244		\$72,752.34

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

**REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS "A,B,C,D" Y REHABILITACIÓN HIDROSANITARIA Y DE GAS EN EDIFICIO "A" OBRA EXTERIOR:
REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE GAS, REHABILITACIÓN DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.**

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$727,523.38	\$727,523.38
MONTO DE CONVENIO DE AMPLIACIÓN		\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$727,523.38	\$727,523.38
ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMAL	11/08/2025 AL 17/10/2025	\$497,933.92	\$497,933.92
ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO	18/10/2025 AL 19/11/2025	\$229,589.46	\$229,589.46
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$727,523.38	\$727,523.38
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$1,558.60	\$1,558.60
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$727,523.38	\$727,523.38

"Operando con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales Para Entidades Federativas y Municipios Fondo VII: Infraestructura Educativa Básica" 2025

OPERADO

R E C I B E :	E N T R E G A :
FIRMA: _____	FIRMA: _____
NOMBRE: ARQUITECTO MATEO SERGIO SANCHEZ RAMÍREZ	NOMBRE: YESENIA MENESES LIMA
NOMBRE: DIRECTOR GENERAL DEL I.T.I.F.E.	NOMBRE: REPRESENTANTE LEGAL
R E C I B E :	R E C I B E :
FIRMA: _____	FIRMA: _____
NOMBRE: ARQUITECTA ADELFA DEL MAR SALAS OLIVA	NOMBRE: ARQUITECTO JOSÉ ÁNGEL PÉREZ CAMACHO
NOMBRE: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION	NOMBRE: SUPERVISOR DE OBRA I.T.I.F.E.

FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Operando con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V.II Infraestructura Educativa Básica 2025

OPERADO

HOJA 1

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 08	NÚM. DE OBRA:	BALPGO-29-025-2025	
NOMBRE DE LA ESCUELA:	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 08	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DML0008C	
LOCALIDAD:	VILLA MARIANO MATAMOROS	FECHA INICIO:	11 DE AGOSTO DE 2025	FECHA TERMINO: 24 DE OCTUBRE DE 2025
MUNICIPIO:	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	FECHA INICIO REAL:	11 DE AGOSTO DE 2025	FECHA TERMINO REAL: 19 DE NOVIEMBRE DE 2025

EN LA LOCALIDAD DE VILLA MARIANO MATAMOROS, MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA, EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V, APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2025.. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACIÓN
REHABILITACIÓN
TERMINACIÓN
EQUIPO Y MOBILIARIO

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA

A	B	C	A
AULA	AULA	AULA	ANEXO

LOCALES EDUCATIVOS:

REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS "A,B,C,D" Y REHABILITACIÓN HIDROSANITARIA Y DE GAS EN EDIFICIO "A" OBRA EXTERIOR: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE GAS, REHABILITACIÓN DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

ÁREA REHABILITADA:

EDIFICIOS: _____ M2
BARDA (PINTURA): _____ ML
IMPERMEABILIZANTE _____ M2

INVERSIÓN EJERCIDA:

CONSTRUCCIÓN \$ 727,523.38
OBRA EXTERIOR: \$ _____
REHABILITACIÓN: \$ _____
TOTAL: \$ 5727.523.38



EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACIÓN

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

[Handwritten signature]



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BALPGO-29-025-2025

VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

LIC. ROSA MARIA LOPEZ HERNANDEZ QUE RECIBE A NOMBRE DEL _____

CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 08

1.- OBRA CIVIL	1.1.- REHABILITACIÓN	%	15
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	85
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	
		%	
		%	
		%	
		%	
		%	
		Total:	100 %

Operando el Fondo de Apoyaciones Múltiples Ramo 32 para Entidades Federales y Municipios Fondo Vili Infraestructura Educativa Básica 2025

OPERADO

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :

NOMBRE :

DIRECTOR GENERAL DEL I.T.I.F.E.

CARGO :

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

NOMBRE:

ARQUITECTO JOSÉ ÁNGEL PÉREZ CAMACHO

SUPERVISOR DE OBRA DEL ITIFE

RECIBE POR LA ESCUELA :

NOMBRE:

LIC. ROSA MARIA LOPEZ HERNANDEZ

CARGO :

DIRECTORA DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 08.

NOMBRE:


ARQUITECTA ADELFA DEL MAR SALAS OLIVA.

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ITIFE INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN



ITIFE
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 08

CLAVE: 29DML0008C

DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS "A,B,C,D" Y REHABILITACIÓN HIDROSANITARIA Y DE GAS EN EDIFICIO "A" OBRA EXTERIOR: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE GAS, REHABILITACIÓN DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.

CONTRATO N°. BALPGO-29-025-2025

IMPORTE: \$727,523.38

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): LIC. ROSA MARIA LOPEZ HERNANDEZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 21 DE NOVIEMBRE DE 2025

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA				
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)	9	✓		
	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)	10	✓		
9.-	CERRADURAS	10	✓		
10.-	HERRERIA	10	✓		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA	9	✓		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	9	✓		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	8	✓		
20.-	INSTALACION DE GAS	10	✓		
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
	ILUMINACION EXTERIOR	10	✓		
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

Operando con Fondo de Aportaciones
 Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
 para Entidades Federativas y Municipios
 Fondo VII Infraestructura Educativa Básica

2025
OPERADO



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10


NOMBRE DE LA ESCUELA: CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 08
 CCT: 29DML0008C
 FECHA DE EVALUACION: 21 DE NOVIEMBRE DE 2025
 NOMBRE DEL ENCUESTADO: DOCENTE PADRE DE FAMILIA
 NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: JOSÉ ÁNGEL PÉREZ CAMACHO SUPERVISOR DE OBRA
 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS "A,B,C,D" Y REHABILITACIÓN HIDROSANITARIA Y DE GAS EN EDIFICIO "A" OBRA EXTERIOR: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE GAS, REHABILITACIÓN DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.
 No. DE CONTRATO: BALPGO-29-025-2025
 IMPORTE: \$727,523.38

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)				
	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)	10	✓		
3.-	PISO (CERAMICO)	9	✓		
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN				
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	10	✓		
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	9	✓		
9.-	INSTALACION DE GAS	10	✓		
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	10	✓		
12.-	CISTERNA				
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.				
	BOMBAS DE AGUA				

Operando con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo VII Infraestructura Educativa Básica 2025

OPERADO



Rosa María López Hernández
 NOMBRE Y FIRMA
 ENCUESTADO

ARQUITECTO JOSÉ ÁNGEL PÉREZ CAMACHO
 ENCUESTADOR