



ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	MATERIALES Y ELEMENTOS PREFABRICADOS BRISOL S.A. DE C.V.
OBRA :	JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA	REG. FED. CAUS:	CDR210505JFA
UBICACION :	VILLA MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA..	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V, APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2025.
CONTRATO No.:	BALPGO-29-028-2025	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
INICIACION PROGRAMADA:	12 DE AGOSTO DE 2025	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 106,168.41
TERMINACION PROGRAMADA:	09 DE NOVIEMBRE DE 2025		
FECHA INICIO REAL:	12 DE AGOSTO DE 2025		
FECHA TERMINO REAL:	09 DE NOVIEMBRE DE 2025		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0		
COMPañIA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.		
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	3560-17615-6		\$106,168.41
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	3560-17616-5		\$35,389.47

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN EDIFICIOS "A,B,C,D,F", OBRA EXTERIOR: REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$353,894.71	\$353,894.71
MONTO DE CONVENIO DE AMPLIACIÓN		\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$353,894.71	\$353,894.71
ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMAL	12/08/2025 AL 13/10/2025	\$268,927.80	\$268,927.80
ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO	14/10/2025 AL 09/11/2025	\$84,966.91	\$84,966.91
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$353,894.71	\$353,894.71
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$353,894.71	\$353,894.71

Operando con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Múltiples (por Entidades Federativas y Municipios) Fondo de Infraestructura Educativa Básica 2025

OPERADO

<p>R E C I B E :</p> <p>FIRMA: _____</p> <p>NOMBRE: ARQUITECTO MATEO SERGIO SANCHEZ RAMÍREZ</p> <p>NOMBRE: DIRECTOR GENERAL DEL I.T.I.F.E.</p> <p>R E C I B E :</p> <p>FIRMA: _____</p> <p>NOMBRE: ARQUITECTA ADELFA DEL MAR SALAS OLIVA</p> <p>NOMBRE: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION</p>	<p>E N T R E G A :</p> <p>FIRMA: _____</p> <p>NOMBRE: OLAF CARRILLO AGUILAR</p> <p>NOMBRE: REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>R E C I B E :</p> <p>FIRMA: _____</p> <p>NOMBRE: ARQUITECTO JOSÉ ÁNGEL PÉREZ CAMACHO</p> <p>NOMBRE: SUPERVISOR DE OBRA I.T.I.F.E.</p>
---	---

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

HOJA 1

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA	NÚM. DE OBRA:	BALPGO-29-028-2025	
NOMBRE DE LA ESCUELA:	JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DJN0031E	
LOCALIDAD:	VILLA MATAMOROS	FECHA INICIO:	12 DE AGOSTO DE 2025	FECHA TERMINO: 09 DE NOVIEMBRE DE 2025
MUNICIPIO:	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA.	FECHA INICIO REAL:	12 DE AGOSTO DE 2025	FECHA TERMINO REAL: 09 DE NOVIEMBRE DE 2025

EN LA LOCALIDAD DE VILLA MATAMOROS, MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA., EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V, APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2025.. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA			
		A AULA	B AULA	C AULA	A ANEXO
OBRA NUEVA	<input checked="" type="checkbox"/>				
AMPLIACIÓN	<input type="checkbox"/>				
REHABILITACIÓN	<input type="checkbox"/>				
TERMINACIÓN	<input type="checkbox"/>				
EQUIPO Y MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>				

LOCALES EDUCATIVOS: REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN EDIFICIOS "A,B,C,D,F", OBRA EXTERIOR: REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

ÁREA REHABILITADA:	INVERSIÓN EJERCIDA:
EDIFICIOS: _____ M2	CONSTRUCCIÓN \$ <u>353,894.71</u>
BARDA (PINTURA): _____ ML	OBRA EXTERIOR: \$ _____
IMPERMEABILIZANTE _____ M2	REHABILITACIÓN: \$ _____
	TOTAL: \$ <u>353,894.71</u>

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACIÓN

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

Fondo con Fondo para Entidades Federativas y Municipales para el Programa de Infraestructura Educativa Básica

OPERADO



U.S.E.T

JUSTO SIERRA
29DJN0031E
Ixtacuixtla, Tlax.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BALPGO-29-028-2025

VILLA MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA..

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

MAESTRA MARTHA ROLDAN JIMENEZ

QUE RECIBE A NOMBRE DEL _____

JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA

1.- OBRA CIVIL	1.1.- REHABILITACIÓN	% _____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	% 100
2.- MOBILIARIO		% _____
3.- EQUIPO		% _____
Total:		100 %

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :

NOMBRE :

ARQUITECTO MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ

CARGO :

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

NOMBRE :

ARQUITECTA ADELA DEL MAR SALAS OLIVA.

CARGO :

JEFA DEPTO. CONSTRUCCIÓN

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

NOMBRE :

MAESTRA MARTHA ROLDAN JIMENEZ

CARGO :

DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA .

NOMBRE :

ARQUITECTO JOSÉ ÁNGEL PÉREZ CAMACHO

CARGO :

SUPERVISOR DE OBRA DEL ITIFE

OPERADO



U.S.E.T
JUSTO SIERRA
29DJN0031E
Ixtacuixtla, Tlax.

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

Operado con Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y Delegaciones de la Educación Básica



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

047

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

XO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA

CLAVE: 29DJN0031E

DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN EDIFICIOS "A,B,C,D,F", OBRA EXTERIOR:
REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6 LUMINARIAS
PUNTA DE POSTE SOLAR.

CONTRATO N°. BALPGO-29-028-2025

IMPORTE: \$353,894.71

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): MAESTRA MARTHA ROLDAN JIMENEZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 11 DE NOVIEMBRE DE 2025

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA				
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA				
	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA	9			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	10			
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	10			
23.-	CISTERNA				
	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

Operando con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo de Infraestructura Educativa Básica
2025

OPERADO



U.S.E.T
JUSTO SIERRA
29DJN0031E
Tlaxcala, Tlax



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

048

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

NEXO 10

OMBRE DE LA ESCUELA: JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA

UCT: 29DJN0031E

FECHA DE EVALUACION: 11 DE NOVIEMBRE DE 2025

NOMBRE DEL ENCUESTADO: DOCENTE PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: JOSÉ ÁNGEL PÉREZ CAMACHO SUPERVISOR DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN EDIFICIOS "A,B,C,D,F", OBRA EXTERIOR: REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.

No. DE CONTRATO: BALPGO-29-028-2025

IMPORTE: \$353,894.71

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)				
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)				
3.-	PISO (CERAMICO)				
	IMPERMEABILIZACIÓN				
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)				
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	10	✓		
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	10	✓		
12.-	CISTERNA				
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.				
14.-	BOMBAS DE AGUA				

Operando con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V.II. Infra-estructura Educativa Básica 2025

OPERADO

U.S.E.T
JUSTO SIERRA
29DJN0031E
Tehuacan, Tlax

ARQUITECTO JOSÉ ÁNGEL PÉREZ CAMACHO
ENCUESTADOR

Lic. Martha Roldán Jiménez
NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO