



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	MATERIALES Y ELEMENTOS PREFABRICADOS BRISOL, S.A. DE C.V.
OBRA :	ESC. SEC. TEC. NO. 40	REG. FED. CAUS:	MEP920629MF7
UBICACION :	PANOTLA, PANOTLA, TLAXCALA..	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V, APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2025.
CONTRATO No.:	BALPGO-29-034-2025		
INICIACION PROGRAMADA:	12 DE AGOSTO DE 2025		
TERMINACION PROGRAMADA:	09 DE NOVIEMBRE DE 2025		
FECHA INICIO REAL:	12 DE AGOSTO DE 2025		
FECHA TERMINO REAL:	09 DE NOVIEMBRE DE 2025		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
COMPAÑIA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 214,054.00
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	3560-17609-1		\$214,054.00
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	3560-17610-1		\$71,351.33

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
 EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
 OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS "A,B,D,E" REHABILITACION ELECTRICA EN EDIFICIO "C", OBRA EXTERIOR: REHABILITACION DE REGISTROS ELECTRICOS, REHABILITACION DE CARCAMO SECO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 13 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS _____

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$713,513.33	\$713,513.33
MONTO DE CONVENIO DE AMPLIACIÓN		\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$713,513.33	\$713,513.33
ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMAL	12/08/2025 AL 12/09/2025	\$545,754.24	\$545,754.24
ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO	13/09/2025 AL 09/11/2025	\$167,759.10	\$167,759.10
		\$0.00	\$0.00
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$713,513.33	\$713,513.33
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$713,513.33	\$713,513.33

OPERADO

Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V/II Infraestructura Educativa Básica 2025

RECI BE :

NOMBRE: ARQUITECTO MÁTEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ
 CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

NOMBRE: ARQUITECTA ADELA DEL MAR SALAS OLIVA
 CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ENTREGA :

NOMBRE: OLAF CARRILLO AGUILAR
 REPRESENTANTE LEGAL DE: MATERIALES Y ELEMENTOS PREFABRICADOS BRISOL, S.A. DE C.V.

NOMBRE: ARQUITECTO JOSÉ ÁNGEL PÉREZ CAMACHO
 CARGO: SUPERVISOR DE OBRA DEL I.T.I.F.E.





TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 1

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	ESC. SEC. TEC. NO. 40	NÚM. DE OBRA:	BALPGO-29-034-2025	
NOMBRE DE LA ESCUELA:	ESC. SEC. TEC. NO. 40	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DST00400	
LOCALIDAD:	PANOTLA	FECHA INICIO:	12 DE AGOSTO DE 2025	FECHA TERMINO: 09 DE NOVIEMBRE DE 2025
MUNICIPIO:	PANOTLA, TLAXCALA.	FECHA INICIO REAL:	12 DE AGOSTO DE 2025	FECHA TERMINO REAL: 09 DE NOVIEMBRE DE 2025

EN LA LOCALIDAD DE PANOTLA, MUNICIPIO DE PANOTLA, TLAXCALA., EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR, Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO: LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2025.. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA:

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACIÓN
REHABILITACIÓN
TERMINACIÓN
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A	B	C	D	E	F
AULA	AULA	AULA	AULA	AULA	AULA
X	X		X	X	

LOCALES EDUCATIVOS:

REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS "A,B,D,E" REHABILITACION ELECTRICA EN EDIFICIO "C". OBRA EXTERIOR: REHABILITACION DE REGISTROS ELECTRICOS, REHABILITACION DE CARCAMO SECO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 13 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

ÁREA REHABILITADA:

EDIFICIOS: _____ M2
 BARRA (PINTURA): _____ ML
 IMPERMEABILIZANTE _____ M2

INVERSIÓN EJERCIDA:

CONSTRUCCIÓN \$ _____
 OBRA EXTERIOR: \$ _____
 REHABILITACIÓN: \$ **713,513.33**
 TOTAL: \$ **\$713,513.33**

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACIÓN

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



U.S.E.T.
 ESC. SEC. TEC. No. 40
 "SIGLO VEINTIUNO"
 29SDT00400
 PANOTLA, TLAX.
 24-Nov-2025



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BALPGO-29-034-2025
PANOTLA, PANOTLA, TLAXCALA..

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

MAESTRO CARLOS IVÁN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

QUE RECIBE A NOMBRE DEL _____

ESC. SEC. TEC. NO. 40

1.- OBRA CIVIL	1.1.- REHABILITACIÓN	%	40
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	60
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	
		%	
		%	
		%	
		%	
		%	
		Total:	100 %

Operación del Fondo de Aportaciones Múltiples para las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V.II Infraestructura Educativa Básica

2025
OPERADO

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.
COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO E COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA :



FIRMA : _____

FIRMA : _____

21-NOV-2025 U.S.E.T.

NOMBRE : **ARQUITECTO MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ**

NOMBRE: **MAESTRO CARLOS IVÁN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ**
ESC. SEC. TEC. No. 40 "SIGLO VEINTIUNO" 29SDT00400 PANOTLA, TLAX.

CARGO : **DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

CARGO : **DIRECTORA DEL ESC. SEC. TEC. NO. 40.**

FIRMA _____

FIRMA _____
ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

NOMBRE: **ARQUITECTO JOSÉ ÁNGEL PÉREZ CAMACHO**

NOMBRE: **ARQUITECTA ADELFA DEL MAR SALAS OLIVA**

CARGO : **SUPERVISOR DE OBRA DEL ITIFE**

CARGO : **JEFE DEPTO. CONSTRUCCIÓN**



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: ESC. SEC. TEC. NO. 40
 CCT: 29DST00400
 FECHA DE EVALUACION: 11 DE NOVIEMBRE DE 2025
 NOMBRE DEL ENCUESTADO: DOCENTE PADRE DE FAMILIA
 NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: JOSÉ ÁNGEL PÉREZ CAMACHO SUPERVISOR DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS "A,B,D,E" REHABILITACION ELECTRICA EN EDIFICIO "C",
 OBRA EXTERIOR: REHABILITACION DE REGISTROS ELECTRICOS, REHABILITACION DE CARCAMO SECO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 13 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.

No. DE CONTRATO: BALPGO-29-034-2025
 IMPORTE: \$713,513.33

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere a los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

Nº	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		COMENTARIOS
		(DE 1 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	10	✓		<p>Operando con Fondo de Aportaciones Municipales Ramo 33: Aportaciones Federales para las Unidades Federativas y Municipios Fondo VII: Infraestructura Educativa Básica</p> <p>2025</p> <p>OPERADO</p>
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)	9	✓		
3.-	PISO (CERAMICO)	N/A			
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN	N/A			
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	N/A			
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)	N/A			
7.-	INSTALACION HIDRAULICA	10	✓		
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	10	✓		
9.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
10.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	10	✓		
12.-	CISTERNA	10	✓		
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO	N/A			
14.-	BOMBAS DE AGUA	10	✓		

ARQUITECTO JOSÉ ÁNGEL PÉREZ CAMACHO
ENCUESTADOR

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ESC. SEC. TEC. NO. 40
 29DST00400
 NOMBRE Y FIRMA
 PANOTLA, TENCUESTADO



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA:

ESC. SEC. TEC. NO. 40

CLAVE:

29DST00400

REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS "A,B,D,E" REHABILITACION ELECTRICA EN EDIFICIO "C", OBRA EXTERIOR: REHABILITACION DE REGISTROS ELECTRICOS, REHABILITACION DE CARCAMO SECO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 13 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.

DESCRIPCIÓN:

CONTRATO N°:

BALPGO-29-034-2025

IMPORTE:

\$713.513.33

NOMBRE DEL DIRECTOR (A):

MAESTRO CARLOS IVÁN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día

11 DE NOVIEMBRE DE 2025

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	4/10			
2.-	PINTURA VINILICA	10	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE	9	✓		
4.-	PISO (CERAMICO)	N/A			
5.-	PLAFONES	N/A			
6.-	IMPERMEABILIZACION	N/A			
7.-	CANCELERIA	N/A			
8.-	PUERTA (S)	N/A			
9.-	CERRADURAS	N/A			
10.-	HERRERIA	10			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	N/A			
12.-	INSTALACION SANITARIA	N/A			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	N/A			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	N/A			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	N/A			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	10	✓		
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10	✓		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10	✓		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	10	✓		
20.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	10	✓		
23.-	CISTERNA	10	✓		
24.-	CERCADO Y PORTON	N/A			
25.-	BOMBAS DE AGUA	10	✓		

Operando con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 53: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V.II Infraestructura Educativa Básica 2025

OPERADO



ESC. SEC. TEC. No. 40
"SIGLO VEINTIUNO"
29DST00400
PANOTLA, TLAX.

ARQUITECTO JOSE ANGEL PÉREZ CAMACHO
ENCUESTADOR

Carlos Iván Hernández Sánchez
NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO

