

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE 10 X 15 MTS.	NUM. DE OBRA:	BALPGO-29-062-2025		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	JARDÍN DE NIÑOS ESTHER HERNÁNDEZ DURÁN	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DJN0298K		
LOCALIDAD:	BARRIO LA CUEVA	FECHA INICIACION:	11 DE NOVIEMBRE DE	FECHA TERMINACIÓN:	29 DE DICIEMBRE DE 2025
MUNICIPIO:	SAN DAMIÁN TEXOLOC	FECHA INICIO REAL:	11 DE NOVIEMBRE DE	FECHA TERMINO REAL:	15 DE ENERO DE 2026

EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA CUEVA, MUNICIPIO DE SAN DAMIÁN TEXOLOC, EL DIA 20 DE ENERO DE 2026 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2025, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L TECHUMBRE 10 X 15 MTS.
				<input checked="" type="checkbox"/>

LOCALES EDUCATIVOS:

OBRA EXTERIOR:

OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE 10 X 15 MTS.

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

OBRA NUEVA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	M2	OBRA NUEVA:	\$
CISTERNA:	M2	OBRA EXTERIOR:	\$ 1,179,698.10
OTROS :	M2	OTROS :	\$
SUP. TERRENO:	M2	TOTAL:	\$ 1,179,698.10

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACIÓN

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.





LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

MTRA. IRIANELY SANTAMARÍA LÓPEZ

QUE RECIBE A NOMBRE DEL _____

JARDÍN DE NIÑOS ESTHER HERNÁNDEZ DURÁN

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	_____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	100
	1.3.- REP. GENERALES	%	_____
2.- MOBILIARIO		%	_____
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.



ENTREGA POR EL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA : **U.S.E.T**
JARDÍN DE NIÑOS
"ESTHER HERNÁNDEZ
DURÁN"
29DJN0298K
SAN DAMIÁN
TEXOLOC, TLAX.

FIRMA : _____

FIRMA : 

NOMBRE : **ARQUITECTO MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ**

NOMBRE: **MTRA. IRIANELY SANTAMARÍA LÓPEZ**

CARGO : **DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

CARGO : **DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS ESTHER HERNÁNDEZ DURÁN.**

FIRMA : 

FIRMA : 

NOMBRE : **ARQUITECTO JOSÉ ALBERTO FLORES MUÑOZ**

NOMBRE : **ARQUITECTA ADELFA DEL MAR SALAS OLIVA**

CARGO : **RESIDENTE DE OBRA ITIFE**

CARGO : **JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN**



EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: JARDÍN DE NIÑOS ESTHER HERNÁNDEZ DURÁN

CLAVE: 29DJN0298K

DESCRIPCIÓN: OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE 10 X 15 MTS.

CONTRATO N°. BALPGO-29-062-2025

IMPORTE: \$1,179,698.10

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): MTRA. IRIANELY SANTAMARÍA LÓPEZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 20 DE ENERO DE 2026

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA				
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	TECHUMBRE	10	✓		
6.-	IMPERMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				



U.S.I.T
JARDÍN DE NIÑOS
"ESTHER HERNÁNDEZ
DURÁN"
29DJN0298K
SAN DAMIÁN
TEXOLOC, TLAX.

Irianely Santamaria López
Lic Irianely Santamaria López



EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: JARDÍN DE NIÑOS ESTHER HERNÁNDEZ DURÁN

CCT: 29DJN0298K

FECHA DE EVALUACION: 20 DE ENERO DE 2026

NOMBRE DEL ENCUESTADO: DOCENTE PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: ARQ. JOSÉ ALBERTO FLORES MUÑOZ

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE 10 X 15 MTS.

NO DE CONTRATO: BALPGO-29-062-2025

IMPORTE: \$ 1,179,698.10

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)				
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)				
3.-	PISO (CERAMICO)				
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN				
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)				
6.-	TECHUMBRE	9	✓		
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LÁMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)				
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)				
12.-	PROTECCIONES METÁLICAS				
13.-	BOMBAS DE AGUA				

ARQ. JOSÉ ALBERTO FLORES MUÑOZ
ENCUESTADOR

Arq. Galdana Garcia
NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO