

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: **TLAXCALA**
OBRA: **PRIMARIA JUSTO SIERRA**
UBICACIÓN: **SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA.**
CONTRATO No.: **BAPGO-29-004-2025**
INICIACIÓN PROGRAMADA: **15 DE JULIO DE 2025**
TERMINACIÓN PROGRAMADA: **22 DE SEPTIEMBRE DE 2025**
FECHA INICIO REAL: **15 DE JULIO DE 2025**
FECHA TÉRMINO REAL: **22 DE SEPTIEMBRE DE 2025**
DÍAS DE PRORROGA EN SU CASO: **0 DÍAS NATURALES**
COMPAÑÍA AFIANZADORA: **ASEGURADORA INSURGENTES S.A. de C.V.**
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: **1182-12168-0**
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **1182-12169-9**

CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR EDELCA, S.A. DE C.V.

REG. FED. CAUS: GCE220701NY2

PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES,
COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2025.

IMPORTE SANCIÓN \$ 0.00
IMPORTE ANTICIPO: \$ 438,934.53
\$438,934.53
\$146,311.51

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA,
EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE REUNIERON LOS ABAJÓ FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO "B" OBRA EXTERIOR: DEMOLICIÓN DE BARDA Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON BARDA DE 2.10 MTS.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASÍ MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN EN SU CASO Y BITÁCORA DE OBRA.

SE INCLUYEN

ANEXOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS

	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$1,463,115.09	\$1,463,115.09
AUMENTO DE MONTO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	15/07/2025 AL 15/08/2025	\$564,664.12	\$564,664.12
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	16/08/2025 AL 10/09/2025	\$586,464.10	\$586,464.10
ESTIMACIÓN 3 (FINIQUITO)	11/09/2025 AL 22/09/2025	\$311,986.87	\$311,986.87
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$1,463,115.09	\$1,463,115.09
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$1,463,115.09	\$1,463,115.09

RECIBE:

FIRMA: _____
NOMBRE: **ARQUITECTO MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ**
CARGO: **DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

ENTREGA:

FIRMA: _____
EMPRESA: **GRUPO CONSTRUCTOR EDELCA, S.A. DE C.V.**
NOMBRE Y CARGO: **C. RITA CUAHQUENTZI SALAS**
REPRESENTANTE LEGAL

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**TLAXCALA**
UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 1

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	PRIMARIA JUSTO SIERRA	NÚM. DE OBRA:	BAPGO-29-004-2025	
NOMBRE DE LA ESCUELA:	PRIMARIA JUSTO SIERRA	CLAVE DE LA ESCUELA:	29EPRO105V	
LOCALIDAD:	SAN MIGUEL CONTLA	FECHA INICIO:	15 DE JULIO DE 2025	FECHA TÉRMINO: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025
MUNICIPIO:	SANTA CRUZ TLAXCALA	FECHA INICIO REAL:	15 DE JULIO DE 2025	FECHA TÉRMINO REAL: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025

EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2025, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECÍFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO
AMPLIACIÓN
REHABILITACIÓN
TERMINACIÓN
EQUIPO Y MOBILIARIO

☐
☐
☒
☐

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA

A	L	T	A	DEM
AULA	BAÑOS/CAFETERIA	TALLER	ANEXO	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO

LOCALES EDUCATIVOS:

REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO "B" OBRA EXTERIOR: DEMOLICIÓN DE BARDA Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON BARDA DE 2.10 MTS.

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO, SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

ÁREA DEMOLIDA:

EDIFICIOS:	M2	CONSTRUCCIÓN	\$	
PAVIMENTOS:	M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
SUP. TERRENO:	M2	REHABILITACIÓN:	\$	1,463,115.09
OTROS:	M2	TOTAL:	\$	1,463,115.09

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A



D R E N A J E



E L E C T R I F I C A C I Ó N



LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BAPGO-29-004-2025

SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO

EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

MAESTRO ARMANDO BAUTISTA BAUTISTA

QUE RECIBE A NOMBRE DE LA ESCUELA

PRIMARIA JUSTO SIERRA

1.- OBRA CIVIL

1.1.- CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN

%

1.2.- OBRA EXTERIOR

%

100

1.3.- REP. GENERALES

%

100

2.- MOBILIARIO

%

%

3.- EQUIPO

%

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

ARQ. CARLOS JESÚS ROCHA GÓMEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE ITIFE



S.E.P.

ESCUELA PRIMARIA

"JUSTO SIERRA"

CLAVE: 29EPRO103V

San Miguel Contla, Tlax.

FIRMA :

RECIBE POR LA ESCUELA :

NOMBRE: **ARMANDO BAUTISTA BAUTISTA**

MAESTRO

CARGO :

DIRECTOR DEL PRIMARIA JUSTO SIERRA.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA:

PRIMARIA JUSTO SIERRA

CLAVE:

29EPRO105V

DESCRIPCIÓN:

REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO "B" OBRA EXTERIOR;
DEMOLICIÓN DE BARRA Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON BARRA DE 2.10 MTS.

CONTRATO N°:

BAPGO-29-004-2025

IMPORTE:

\$1,463,115.09

NOMBRE DEL DIRECTOR (A):

MAESTRO ARMANDO BAUTISTA BAUTISTA

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día

24 DE SEPTIEMBRE DE 2025

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	CONSTRUCCIÓN DE PALAPAS				
2.-	DEMOLICIÓN DE ESCALERAS				
3.-	DEMOLICIÓN DE CISTERNA				
4.-	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO	10			
5.-	PLAFONES	10			
6.-	IMPERMEABILIZACIÓN	10			
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	10			
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES	9			
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	10			
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

**S.E.P.**
ESCUELA PRIMARIA
'JUSTO SIERRA'
CLAVE: 29EPRO105V
San Miguel Contla, Tlax.*Armando Bautista Bautista*
Mtro. Armando Bautista Bautista

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA:

PRIMARIA JUSTO SIERRA

CCT:

29EPR0105V

FECHA DE EVALUACIÓN:

24 DE SEPTIEMBRE DE 2025

NOMBRE DEL ENCUESTADO:



DOCENTE



PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR:

CARLOS JESÚS ROCHA GÓMEZ

SUPERVISOR DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO "B" OBRA EXTERIOR:
DEMOLICIÓN DE BARRA Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON BARRA DE 2.10 MTS.

No. DE CONTRATO:

BAPGO-29-004-2025

IMPORTE:

\$1,463,115.09

La siguiente evaluación se divide en 4 secciones: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El concepto se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de evaluación quien evalúa debe dar una calificación del 1 a 10 donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en estado marca con una x según sea la condición bueno o malo en la que fue entregado el concepto, si detecta deficiencias, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar N/A a los conceptos que no se ejecutaron.

N°	CONCEPTO	EVALUACIÓN (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS DE EDIFICIO	10			
2.-	CONSTRUCCIÓN DE PALAPAS				
3.-	IMPERMEABILIZANTE DE EDIFICIOS	10			
4.-	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO	10			
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)				
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVABO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	10			
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES	10			
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	10			
12.-	CISTERNA				
13.-	CERCA, BARRA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.	10			
14.-	BOMBAS DE AGUA				

ARQUITECTO CARLOS JESÚS ROCHA GÓMEZ
ENCUESTADORRay Miguel Zamora Grande
NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO