


ITIFE

 INSTITUTO TLAHCALTECA DE LA
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TLXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: **TLXCALA**

OBRA : **JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. REBSAMEN**

UBICACION : **HUEYOTLIPAN, Hueyotlipan.**

CONTRATO No.: **BAPGO-29-015-2025**

INICIACION PROGRAMADA: **01 DE AGOSTO DE 2025**

TERMINACION PROGRAMADA: **29 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

FECHA INICIO REAL: **01 DE AGOSTO DE 2025**

FECHA TERMINO REAL: **05 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: **0**

COMPAÑIA AFIANZADORA: **DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.**

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: **25A30663**

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **25A30665**

CONTRATISTA : Grupo Constructor COMYPSA

REG. FED. CAUS: GCC-040306-762

**PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES,
 COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2025**

 IMPORTE SANCIÓN \$ **0.00**

 IMPORTE ANTICIPO : \$ **139,722.94**
\$139,722.94
\$46,574.30

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

 EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
 OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

**Edificio "B" Construccion de Modulo de Sanitarios en Aula Existente para 1º, Edificios "A, B, C, D" Rehabilitacion Electrica y Obra Exterior
 Rehabilitacion Electrica y Obra Exterior, Rehabilitacion Electrica General**

 EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA
 A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
 RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

 POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE
 LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$465,743.13	\$465,743.13
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	01/08/2025 AL 14/08/2025	\$417,212.82	\$417,212.82
ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO)	15/08/2025 AL 05/09/2025	\$48,530.31	\$48,530.31
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$465,743.13	\$465,743.13
CARGOS AL CONTRATISTA.			
SALDO QUE SE CANCELA.			
SUMAS IGUALES.		\$465,743.13	\$465,743.13

RECIBE :

FIRMA: _____

 NOMBRE: **ARQUITECTO MATEO SERGIO SANCHEZ RAMIREZ**

 CARGO: **DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAHCALTECA DE
 LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

COMYPSA
 GRUPO CONSTRUCTOR
 COMYPSA, S.A. DE C.V.
 R.F.C. GCC040306762
 CALLE FCO. I. MADERO N° 76
 AMAXACAPETL, TLAHCALTECA, TLAHCALTECA
 C.P. 90620
 TEL. 246 461 3085

Grupo Constructor COMYPSA


C. PRISCILA AMALIA PEREZ PERALTA

REPRESENTANTE LEGAL



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 1

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. REBSAMEN	NÚM. DE OBRA:	BAPGO-29-015-2025		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. REBSAMEN	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DJN0034B		
LOCALIDAD:	HUEYOTLIPAN	FECHA INICIO:	01 DE AGOSTO DE 2025	FECHA TERMINO:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025
MUNICIPIO:	Hueytlipán	FECHA INICIO REAL:	01 DE AGOSTO DE 2025	FECHA TERMINO REAL:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

EN LA LOCALIDAD DE HUEYOTLIPAN, MUNICIPIO DE Hueytlipán, EL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2025. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO		DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
OBRA NUEVA	☒	A	L	T	A	DEM
AMPLIACION	☐	AULA	LABORATORIO	TALLER	ANEXO	REHABILITACION
REHABILITACION	☐					
TERMINACION	☐					
EQUIPO Y MOBILIARIO	☐	X				
LOCALES EDUCATIVOS:	<u>Edificio "B" Construcción de Modulo de Sanitarios en Aula Existente para 1º. Edificios "A, B, C, D" Rehabilitación Eléctrica y Obra Exterior Rehabilitación Eléctrica y Obra Exterior, Rehabilitación Eléctrica General</u>					
OBRA EXTERIOR:						
TIPO DE ESTRUCTURA:						
MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA. REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.						

Operando con Fondo de Aportaciones
Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo VII: Infraestructura Educativa Básica
2025

OPERADO

AREA REHABILITADA:	INVERSION EJERCIDA:
EDIFICIOS: 0.00 M2	OBRA NUEVA \$ 465,743.12
PAVIMENTOS: M2	OBRA EXTERIOR: \$
SUP. TERRENO: M2	REHABILITACION: \$
OTROS: M2	TOTAL: \$ 465,743.12
EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.	



SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA	☒	DRENAJE	☒	ELECTRIFICACION	☒
------	-------------------------------------	---------	-------------------------------------	-----------------	-------------------------------------

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.


ITIFE

 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BAPGO-29-015-2025

HUEYOTLIPAN, Hueytlipán.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

PROFESORA ABISAI LARA GONZALES

QUE RECIBE A NOMBRE DEL _____

JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. REBSAMEN

1.- OBRA CIVIL

1.1.- OBRA NUEVA

 % **100**

1.2.- OBRA EXTERIOR

 % **100**

1.3.- REHABILITACION

% _____

2.- MOBILIARIO

% _____

3.- EQUIPO

% _____

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :

NOMBRE :

ARQUITECTO MATEO SERGIO SANCHEZ RAMIREZ

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**


RECIBE POR LA ESCUELA :

 U.S.E.T.
FIRMA:
JARDIN DE NIÑOS
ENRIQUE C. REBSAMEN
CLAVE: 29DJN0034B
HUEYOTLIPAN, TLAX.

NOMBRE:

**P.A. Abril Corona Netzahual
PROFESORA ABISAI LARA GONZALES**

CARGO :

**DIRECTORA DE LA JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C.
REBSAMEN**

Operando con Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V.II Infraestructura Educativa Básica

 2025
OPERADO


ITIFE

 INSTITUTO TLAXCALTECA DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA
ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. REBSAMEN
 CLAVE: 29DJN0034B
 DESCRIPCIÓN: Edificio "B" Construcción de Módulo de Sanitarios en Aula Existente para 1º, Edificios "A, B, C, D" Rehabilitación Eléctrica y Obra Exterior Rehabilitación Eléctrica y Obra Exterior, Rehabilitación Eléctrica General
 CONTRATO N°. BAPGO-29-015-2025
 IMPORTE: \$465,743.12
 NOMBRE DEL DIRECTOR (A): PROFESORA ABISAI LARA GONZALES
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Nº	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO				
2.-	DEMOLICIÓN DE ESCALERAS				
3.-	DEMOLICIÓN DE CISTERNA				
4.-	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACIÓN				
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)	10	✓		
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS	10	✓		
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10	✓		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10	✓		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	10	✓		
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	10	✓		
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

"Operando con Fondo de Aportaciones
 Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
 para Entidades Federativas y Municipios
 Fondo VII Infraestructura Educativa Básica"

2025

OPERADO


U.S.E.T.
 JARDIN DE NIÑOS
 ENRIQUE C. REBSAMEN
 CLAVE: 29DJN0034B
 HUEYOTLIPAN, TLAX.

April Corona Velazquez


ITIFE

 INSTITUTO TLAXCALTECA DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA
ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. REBSAMEN
 CCI: 29DJN0034B
 FECHA DE EVALUACION: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 NOMBRE DEL ENCUESTADO: ☐ DOCENTE ☐ PADRE DE FAMILIA
 NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: MARIO HERNANDEZ VAZQUEZ SUPERVISOR DE OBRA
 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: Edificio "B" Construcción de Modulo de Sanitarios en Aula Existente para 1º, Edificios "A, B, C, D" Rehabilitación Eléctrica y Obra Exterior Rehabilitación Eléctrica y Obra Exterior, Rehabilitación Eléctrica General
 No. DE CONTRATO: BAPGO-29-015-2025
 IMPORTE: \$465,743.12

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

Nº	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		COMENTARIOS
		(DE 1 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO				
2.-	DEMOLICIÓN DE ESCALERAS				
3.-	DEMOLICIÓN DE CISTERNA				
4.-	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO				
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	9	✓		
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVABO, ETC.)	10	✓		
7.-	INSTALACION HIDRAULICA	10			
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	10	✓		
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	10	✓		
12.-	CISTERNA				
13.-	CERCA, BARRA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.				
14.-	BOMBAS DE AGUA				

"Operando con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V.II Infraestructura Educativa Básica"
2025

OPERADO

ARQUITECTO MARIO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
ENCUESTADOR

Reyna Vicente Grayasso
NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO