


ITIFE

 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

 Operando con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V.II. Infraestructura Educativa Básica

2025

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA:	GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. DE C.V.
OBRA:	CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NUM. 4	REG. FED. CAUS:	GCG1904029X4
UBICACION:	ZACATELCO, ZACATELCO.	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES
CONTRATO No.:	BAPGO-29-040-2025	COMPONENTE II	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2025
INICIACION PROGRAMADA:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
TERMINACION PROGRAMADA:	19 DE OCTUBRE DE 2025	IMPORTE ANTICIPO:	\$ 0.00
FECHA INICIO REAL:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025		\$0.00
FECHA TERMINO REAL:	19 DE OCTUBRE DE 2025		\$16,610.72
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0 días naturales		
COMPANIA AFIANZADORA:	BERKLEY INTERNACIONAL COMPAÑIA DE GARANTIAS MEXICO, S.A. DE C.V.		
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	0		
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	BKY-0564-0266455		

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

EDIFICIO "B" REHABILITACIÓN HIDROSANITARIA Y COLOCACIÓN DE LAVAMANOS EN LACTARIO Y COCINA-COMEDOR, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO CON TRAMPA DE GRASAS, CONSTRUCCIÓN DE 11.50 MTS. DE BORDA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA COPIA DE LA GARANTIA DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$166,107.21	\$166,107.21
MONTO DE CONVENIO DE AMPLIACIÓN		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	08/09/2025 AL 29/09/2025	\$102,344.65	\$102,344.65
ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO	30/09/2025 AL 19/10/2025	\$63,762.56	\$63,762.56
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$166,107.21	\$166,107.21
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$166,107.21	\$166,107.21

RECIBE:

FIRMA: _____
NOMBRE: ARQ. MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ
CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ENTREGA:

FIRMA: _____
EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. DE C.V.
NOMBRE Y CARGO: GREGORIO FLORES RUGERIO
REPRESENTANTE LEGAL

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

"Operando con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V.II Infraestructura Educativa Básica"

2025

HOJA 1

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ITIFE-BENEFICIARIO: FT-UC-10-00

OBRA:	CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NUM. 4	NÚM. DE OBRA:	BAPGO-29-040-2025	
NOMBRE DE LA ESCUELA:	CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NUM. 4	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DDI0006J	
LOCALIDAD:	ZACATELCO	FECHA INICIO:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025	FECHA TERMINO:
MUNICIPIO:	ZACATELCO	FECHA INICIO REAL:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025	FECHA TERMINO REAL:

EN LA LOCALIDAD DE ZACATELCO, MUNICIPIO DE ZACATELCO, EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2025, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECÍFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA

AMPLIACIÓN

REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

LOCALES EDUCATIVOS:

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA

EDIFICIO "B" REHABILITACIÓN HIDROSANITARIA Y COLOCACIÓN DE LAVAMANOS EN LACTARIO Y COCINA-COMEDOR. OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO CON TRAMPA DE GRASAS, CONSTRUCCIÓN DE 11.50 MTS. DE BARRA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LUMINARIAS PUNTA POSTE SOLAR

EDIFICIOS "B" Rehabilitación hidrosanitaria, colocación de lavamanos en lactario, cocina-comedor, aplicación de pintura en lactario y colocación de luminarias tipo CEPCE en edificio "A" y "B"

Construcción de barra perimetral, registro con trampa de grasas, suministro y colocación de 2 luminarias punta poste.

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA INTERVENIDA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIO A:	103.68	M2	REHABILITACIÓN	\$	39,595.27
EDIFICIO B:	145.99	M2	OBRA EXTERIOR:	\$	126,511.94
OBRA EXTERIOR:	60.00	M2			
TERRENO	2,088.90	M2	TOTAL:	\$	\$166,107.21

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA

☐

DRENAJE

☐

ELECTRIFICACION

☐

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

U.S.E.T.
CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL No
CLAVE: 29DDI0006J
ZACATELCO, TLAXCALA


ITIFE

 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

HOJA 2

 NUMERO DE OBRA: BAPGO-29-040-2025
ZACATELCO, ZACATELCO.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A EL C.:

MAESTRA. LUCIA GONZALEZ SARMIENTO

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NUM. 4

1.- OBRA CIVIL

1.1.- REABILITACIÓN DE EDIFICIOS

% 23.84%

2.- MOBILIARIO

1.2.- OBRA EXTERIOR

% 76.16%

3.- EQUIPO

TOTAL 100%

OPERADO

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :

NOMBRE :

ARQ. MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ

CARGO :

 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

FIRMA :

NOMBRE :

ARQ. OSCAR HERNANDEZ CUAUHTLE

CARGO :

RESIDENTE DE OBRA DEL ITIFE

RECIBE POR LA ESCUELA

FIRMA :

NOMBRE :

MAESTRA. LUCIA GONZALEZ SARMIENTO

CARGO :

DIRECTORA CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NUM. 4.



U.S.E.T.

 CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL No. 4
CLAVE: 29DD10006J
ZACATELCO, TLAXCALA


ITIFE

 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA
ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA:

CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NUM. 4

CLAVE:

29DDI0006J

DESCRIPCIÓN:

 EDIFICIO "B" REHABILITACIÓN HIDROSANITARIA Y COLOCACIÓN DE LAVAMANOS EN LACTARIO Y
 COCINA-COMEDOR, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO CON TRAMPA DE GRASAS, CONSTRUCCIÓN
 DE 11.50 MTS. DE BARRA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR

CONTRATO N°.

BAPGO-29-040-2025

IMPORTE:

\$166,107.21

NOMBRE DEL DIRECTOR (A):

MAESTRA. LUCIA GONZALEZ SARMIENTO

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día

10 DE NOVIEMBRE DE 2025

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA	10	X		
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)	10	X		
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA	10	X		
13.-	MUEBLES SANITARIOS	10	X		
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	10	X		
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	10	X		
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10	X		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	10	X		
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON	10	X		
25.-	BOMBAS DE AGUA				

Operando con Fondo de Aportaciones
 Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
 para Entidades Federativas y Municipios
 Fondo V.I. Infraestructura Educativa Básica

2025

OPERADO

 CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL No. 4
 CLAVE: 29DDI0006J
 TELCO, TLAXCALA


ITIFE

 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA
ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA:

CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NUM. 4

CCI:

29DD10006J

FECHA DE EVALUACIÓN:

10 DE NOVIEMBRE DE 2025

☐ DOCENTE ☐ PADRE DE FAMILIA

NOMBRE DEL ENCUESTADO:

OSCAR HERNÁNDEZ CUAUHTE

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

 EDIFICIO "B" REHABILITACIÓN HIDROSANITARIA Y COLOCACIÓN DE LAVAMANOS EN LACTARIO Y
 COCINA-COMEDOR, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO CON TRAMPA DE GRASAS, CONSTRUCCIÓN
 DE 11.50 MTS. DE BARRA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR

No. DE CONTRATO:

BAPGO-29-040-2025

IMPORTE:

\$166,107.21

La siguiente evaluación se divide en 4 secciones: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere a los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del 1 a 10 donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

Nº	CONCEPTO	EVALUACIÓN (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	10	x		
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)				
3.-	PISO (CERAMICO)	10	x		
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN				
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)				
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVABO, ETC.)	10	x		
7.-	INSTALACION HIDRAULICA	10	x		
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	10	x		
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	10	x		
12.-	CISTERNA				
13.-	CERCA, BARRA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.	10	x		
14.-	BOMBAS DE AGUA				

Operando con Fondo de Aportaciones
 Múltiples Ramo 13: Aportaciones Federales
 para Entidades Federativas y Municipios
 Fondo VII: Infraestructura Educativa Básica
 2025

OPERADO

 ARQUITECTO OSCAR HERNÁNDEZ CUAUHTE
 ENCUESTADOR

 NOMBRE Y FIRMA
 ENCUESTADO

Jonathan Omar Hernández Vargas