



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

157

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	GUSTAVO FERNÁNDEZ VÁZQUEZ
OBRA :	PRIMARIA MICAELA ORTIS DE ROSALES		
UBICACION :	SANTA ANITA , HUAMANTLA .		
CONTRATO No.:	BAPGO-29-008-2025	REG. FED. CAUS:	
INICIACION PROGRAMADA:	15 DE JULIO DE 2025	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2025
TERMINACION PROGRAMADA:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
FECHA INICIO REAL:	15 DE JULIO DE 2025		
FECHA TERMINO REAL:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
COMPAÑIA AFIANZADORA:	INSURGENTES	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 145,046.20
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	4301-27102-0		\$145,046.20
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	4301-27103-9		\$48,348.73

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2025 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "A,B,C,D,E,F" REHABILITACIÓN ELÉCTRICA, OBRA EXTERIOR : CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

OR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS

MONTO CONTRATO
AUMENTO DE MONTO
ESTIMACIÓN 1 (UNO)
ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO)

FECHA	IMPORTE	MONTO
	\$483,487.34	\$483,487.34
		\$0.00
15/07/2025 AL 14/08/2025	\$161,796.65	\$161,796.65
15/08/2025 AL 27/09/2025	\$321,690.69	\$321,690.69
	\$483,487.34	\$483,487.34
	\$483,487.34	\$483,487.34

SUMA DE LAS ESTIMACIONES.
CARGOS AL CONTRATISTA.
SALDO QUE SE CANCELA.
SUMAS IGUALES.

Operando con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V.III Infraestructura Educativa Básica 2025



RECIBE:


ARQ. JESÚS CARRO RODRÍGUEZ
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. ADELFA DEL MAR SALAS OLIVA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

FIRMA:
NOMBRE: ARQ. MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ
CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

FIRMA: GUSTAVO FERNÁNDEZ VÁZQUEZ
EMPRESA: FERNÁNDEZ VÁZQUEZ
RFC: FEVG981213810
NOMBRE Y CARGO: GUSTAVO FERNÁNDEZ VÁZQUEZ
CALLE 2da. SECCIÓN N 41 REPRESENTANTE LEGAL
SAN PEDRO TLACOTEPEC,
XALOZTOC, TLAX





TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA Operando con Fondo de Aportaciones
Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V.II Infraestructura Educativa Básica



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

2025
OPERADO

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	PRIMARIA MICAELA ORTIS DE ROSALES	NÚM. DE OBRA:	BAPGO-29-008-2025	
NOMBRE DE LA ESCUELA:	PRIMARIA MICAELA ORTIS DE ROSALES	CLAVE DE LA ESCUELA:	29EPR0076Q	
LOCALIDAD:	SANTA ANITA	FECHA INICIO:	15 DE JULIO DE 2025	FECHA TERMINO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2025
MUNICIPIO:	HUAMANTLA	FECHA INICIO REAL:	15 DE JULIO DE 2025	FECHA TERMINO REAL: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2025

EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA, MUNICIPIO DE HUAMANTLA, EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2025 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2025, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

- CONSTRUCCION DE EDIFICIO
- AMPLIACION
- REHABILITACION
- TERMINACION
- EQUIPO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A	L	T	A	DEM
AULA	LABORATORIO	TALLER	ANEXO	DEMOLICION DE EDIFICIO

LOCALES EDUCATIVOS: **EDIFICIO "A,B,C,D,E,F" REHABILITACIÓN ELÉCTRICA, OBRA EXTERIOR : CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL**

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA DEMOLIDA:

EDIFICIOS:	M2
PAVIMENTOS:	M2
SUP. TERRENO:	M2
OTROS:	M2

INVERSION EJERCIDA:

CONSTRUCCION	\$	483,487.34
OBRA EXTERIOR:	\$	
REHABILITACION:	\$	
TOTAL:	\$	483,487.34



SEPE

Mtra. Velia Juárez Saiz
"ESC. PRIM. RUR. OFIC
MICAELA ORTIZ DE ROSALES"
CCT 29EPR0076Q
BARRIO DE SANTA ANITA
HUAMANTLA, TLAX.

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A D R E N A J E E L E C T R I F I C A C I O N

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

159

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BAPGO-29-008-2025

SANTA ANITA , HUAMANTLA .

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

MAESTRA VELIA JUÁREZ SANTACRUZ

QUE RECIBE A NOMBRE DE LA

PRIMARIA MICAELA ORTIS DE ROSALES

1.- OBRA CIVIL	1.1.- CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN	%	_____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	100
	1.3.- REP. GENERALES	%	_____
2.- MOBILIARIO		%	_____
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE

FIRMA :

NOMBRE :

ARQ. JESÚS CARRO RODRÍGUEZ

CARGO :

SUPERVISOR DE OBRA DE ITIFE

FIRMA :

NOMBRE :

ARQ. ADELFA DEL MAR SALAS OLIVA

CARGO :

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

FIRMA :

NOMBRE :

ARQ. MATEO SERGIÓ SÁNCHEZ RAMÍREZ

CARGO :

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.



RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

ESC. PRIM. RUR. OFIC
MICAELA ORTIZ DE ROSALES
C C T 29EPR0076Q
BARRIO DE SANTA ANITA
HUAMANTLA, TLAX.

NOMBRE :


MAESTRA VELIA JUÁREZ SANTACRUZ

CARGO :

DIRECTORA DE LA PRIMARIA MICAELA ORTIS DE ROSALES .

Operando con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V.II Infraestructura Educativa Básica

2025
OPERADO



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

100

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA MICAELA ORTIS DE ROSALES

CLAVE: 29EPR0076Q

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "A,B,C,D,E,F" REHABILITACIÓN ELÉCTRICA, OBRA EXTERIOR : CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL

CONTRATO N°. BAPGO-29-008-2025

IMPORTE: \$483,487.34

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): MAESTRA VELIA JUÁREZ SANTACRUZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 13 DE OCTUBRE DE 2025

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO				
2.-	DEMOLICIÓN DE ESCALERAS				
3.-	DEMOLICIÓN DE CISTERNA				
4.-	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO	10			
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA	10			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	10			
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	10			
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

Operando con Fondo de Aportaciones
Múltiples Romo 23: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo VII. Infraestructura Educativa Básica
2025


OPERADO



SE PE

"ESC. PRIM. RUR. OFIC
MICAELA ORTIZ DE ROSALES"
C C T 29EPR0076Q
BARRIO DE SANTA ANITA
HUAMANTLA, TLAX.

[Signature]
Maestra Velia Juárez Santacruz



EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA MICAELA ORTIZ DE ROSALES

CCI: 29EPR0076Q

FECHA DE EVALUACION: 13 DE OCTUBRE DE 2025

NOMBRE DEL ENCUESTADO: DOCENTE PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: JESUS CARRO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EDIFICIO "A,B,C,D,E,F" REHABILITACIÓN ELÉCTRICA, OBRA EXTERIOR : CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA Y REHABILITACIÓN

No. DE CONTRATO: BAPGO-29-008-2025

IMPORTE: \$483,487.34

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS DE EDIFICIO				
2.-	PINTURA DE ESCALERAS				
	IMPERMEABILIZANTE DE EDIFICIOS				
4.-	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO	10			
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)				
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	10			
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	10			
12.-	CISTERNA				
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.				
	BOMBAS DE AGUA				

Operando con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V.II Infraestructura Educativa Básica

2025

OPERADO



[Signature]
ARQ. JESÚS CARRO RODRÍGUEZ
ENCUESTADOR

SEPE *[Signature]*
"ESC. PRIM. RUR. OFIC MICAELA ORTIZ DE ROSALES"
CCT 29EPR0076Q
NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO